Panasonic

ideas for life

2009 SERVICE-HANDBUCH – KLIMAGERÄTE



Inhalt

A)	RAC	- und Semi-FS-Inverter-Geräte	4
	1.	Technische Daten	4
	2.	Einstellung der Fernbedienungs-Übertragungsfrequenzen bei mehreren Innengeräten im gleichen Raum	6
	3.	Methoden zum Löschen des Fehlerspeichers mit verschiedenen Fernbedienungsmodellen	11
	4.	Schema des Kältekreislaufs	14
	5.	Normale Betriebsbedingungen	15
	6.	Allgemeine Störungsursachen	15
	7.	Verhalten von Druck und Stromaufnahme	15
	8.	Anschlussplan des Außengeräts und Messpunkte	16
	9.	Überprüfen auf Verdrahtungsfehler bei den Multisplit-Außengeräten (CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG und CU-4E27CBPG)	17
	10.	Detaillierte Störungssuche nach Störungscodes	18
	11.	Kennlinien der Temperaturfühler	65
B)	FS-	Geräte	67
	1.	Technische Daten	67
	2.	Anschlusspläne	69
	3.	Kältekreislauf	73
	4.	Betriebsbereiche	74
	5.	Betriebsdrücke	75
	6.	Adresseneinstellung der Infrarot-Fernbedienung	75
	7.	Anpassung der statischen Pressung bei Kanalgeräten	75
	8.	Verbindung zwischen Innen- und Außengerät	76
	9.	Anschluss von Kabel- und Infrarot-Fernbedienungen	77
	10.	Einbau eines Not-Aus-Tasters	78
	11.	Lokale Einstellungen	78
	12.	Funktionsprüfung (Testbetrieb)	81
	13.	Bedienungsanleitung	84
	14.	Störungssuche	86
	15.	Kenndaten der Temperaturfühler	129
	16.	Überprüfen des Expansionsventils	130
	17.	Überprüfen des Leistungstransistormoduls	130
	18.	Anschluss eines externen Timers	131
	19.	Betriebs- und Störmelde-Steckanschluss CN-ABN	131
	20.	Störmeldeplatine CZ-TA31P	132
C)	Stör	ungscodes früherer Big-RAC-Modelle	136
	Мо	dellreihen UV, TV und EV	136
	Mo	dellreihen U01, T01 und E01	137
	Mo	dellreihen U32, T32 und E32; U1, T1 und E1; BB4, BTP, BD2 und BD3	138

1. Technische Daten

BAU- REIHE	MOI	MODELL	تا	LEISTUNG	_O		STROMVERSORGUNG	VERSC	JRGUI	S S					KÄL.	KÄLTESYSTEM	LEM				EINSATZGRENZEN	RENZEN
	länengerät	วัธาอยูกอฝืมA	Kühlleistung	gnutsiəlziəH	әвиәшул	Spanning	Betriebsstrom	Absicherung	gnutieluZ mebA	mabA gnutieheuet2	6unsi∍dsni∃	Kältemittel	gnuztinqeni∃	Leitungslänge (min max.)	Max. Höhen- unterschied	@ullüîlÖ	Kältemittel- menge	sid IllüləgroV	Füllung pro zus. Meter Länge	Leitungsgröße Flüssig / Saug	Außentem- peratur Kühlen (min./max.)	-məfnə&uA nəciəH ruterəq (.xsm\.nim)
	Modell	Modell	Watt	Watt	m³/h	>	Α	4	Anzah	ĮŲ.				Е	Ε	-	kg	Е	g/m	mm	٥,	၁့
	CS-(X)E7JKEW(-3)	CU-E7JKE-3	2.050	2.800	654	230	2,2 / 3,0	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 15	15	0,32	0,78	7,5	20	6,35 / 9,52	+16 / +43	-15 / +24
	CS-(X)E9JKEW(-3)	CU-E9JKE-3	2.500	3.400	829	230	2,6/3,4	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 15	15	0,32	96'0	7,5	20	6,35 / 9,52	+16 / +43	-15 / +24
	CS-(X)E12JKEW(-3)	CU-E12JKE-3	3.500	4.400	750	230	4,1 / 5,1	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 15	15	0,32	0,97	7,5	20	6,35 / 9,52	+16 / +43	-15 / +24
rter- gerät REA	CS-(X)E15JKEW	CU-E15JKE	4.200	5.400	750	230	5,8 / 6,9	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 15	15	0,32	1,06	7,5	70	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
	CS-(X)E18JKEW	CU-E18JKE	5.000	5.800	826	230	6,7 / 7,0	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 20	15	0,4	1,15	10	70	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
	CS-(X)E21JKEW	CU-E21JKE	6.300	7.200	1.038	230	6,8/8,3	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 20	15	0,4	1,29	10	70	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
	CS-E24JKES	CU-E24JKE	008.9	8.600	1.104	230	9,7 / 12,1	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 30	20	0,8	1,7	10	30	6,35 / 15,88	+16 / +43	-5 / +24
	CS-E28JKES	CU-E28JKE	7.650	009.6	1.158	230	11,5 / 15,0	20	က	4	außen	R410A	außen	3 - 30	20	8,0	1,8	10	30	6,35 / 15,88	+16 / +43	-5 / +24
	CS-E9HKEA	си-Е9НКЕА	2.600	3.600	929	230	2,9 / 4,0	16	3	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,4	0,93	7,5	20	6,35 / 9,52	-15 / +43	-10 / +24
räte	CS-E12HKEA	CU-E12HKEA	3.500	4.800	642	230	4,3 / 5,8	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,4	0,97	7,5	20	6,35 / 12,7	-15 / +43	-10 / +24
verte ndgei	CS-E15HKEA	CU-E15HKEA	4.400	5.500	099	230	6,3 / 7,1	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,36	1,06	7,5	70	6,35 / 12,7	-15 / +43	-15 / +24
Wai	CS-E18HKEA	CU-E18HKEA	5.300	009.9	912	230	7,5/8,1	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 20	15	0,4	1,18	10	70	6,35 / 12,7	-15 / +43	-15 / +24
	CS-E21HKEA	CU-E21HKEA	6.300	7.200	972	230	6,6 / 6,6	16	3	4	innen	R410A	außen	3 - 20	15	0,4	1,29	10	20	6,35 / 12,7	-15 / +43	-15 / +24
ətär	CS-TE9HKE	си-теэнке	2.500	3.600	552	230	2,6 / 4,0	16	3	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,32	0,97	7,5	20	6,35 / 9,52	+16 / +43	-5 / +24
verte lagbr NAĐ	CS-TE12HKE	CU-TE12HKE	3.500	4.200	594	230	4,4 / 4,9	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,32	1,04	7,5	20	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
Wai	CS-TE15HKE	CU-TE15HKE	4.300	5.300	612	230	6,1/7,1	16	3	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,4	1,01	7,5	20	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
ejë.	CS-RE9JKE	CU-RE9JKE	2.500	3.300	828	230	3,45 / 3,7	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,32	0,81	7,5	20	6,35 / 9,52	+16 / +43	-5 / +24
	CS-RE12JKE	CU-RE12JKE	3.500	4.250	828	230	4,7 / 5,2	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,32	0,97	7,5	20	6,35 / 9,52	+16 / +43	-5 / +24
ısW ∙ A∏M	CS-RE15JKE	CU-RE15JKE	4,200	5.300	864	230	6,05 / 7,1	16	က	4	innen	R410A	außen	3 - 15	2	0,4	0,97	7,5	70	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
	CS-RE18JKE	CU-RE18JKE	5.000	5.800	978	230	6,7 / 7,0	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 20	15	0,4	1,15	10	70	6,35 / 12,7	+16 / +43	-5 / +24
vul	CS-RE24JKE	CU-RE24JKE	6.800	8.600	1.104	230	9,7 / 12,1	16	3	4	außen	R410A	außen	3 - 30	20	0,8	1,7	10	30	6,35 / 15,88	+16 / +43	-5 / +24

Ambinal Max.) Angle of the state of the sta	၁ ့	+43	+43	+43	+43	+43	+43	+43 -10 / +24	+43 -10 / +24	+43 -10 / +24	+43 -10 / +24	+43 -10 / +24	+43 -10 / +24	+43 -10 / +24	+43 -5 / +24	+43 -5 / +24	+43 -5 / +24	+43 -15 / +24	
Außentem- peratur Kühlen	O _o															_		_	
Leitungsgröße Flüssig / Saug	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 15,8	6,35 / 15,8	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 12,7	6,35 / 9,52	
Füllung pro zus. Meter Länge	m/g	10	10	15	20	30	30	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Vorgefüllt bis	٤	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	7,5	
Kältemittel- menge	kg	0,89	0,93	1,05	1,34	1,47	1,9	1,15	1,23	1,06	1,15	1,15	1,23	1,06	1,23	1,06	1,15	0,965	
gnullüìlÖ	_	6,0	0,35	0,35	0,67	1,13	1,13	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,32	
Max. Höhen- unterschied	٤	9	2	2	20	20	20	15	15	20	20	15	15	20	15	15	15	2	
Leifungslänge (.xsmnim)	Е	3 - 10	3 - 10	3 - 15	3 - 25	3 - 25	3 - 30	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 30	3 - 20	3 - 20	3 - 30	3 - 20	3 - 20	3 - 20	3 - 15	
gnuztinqeni∃		außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	
Kältemittel		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
€inspeisung		innen	innen	innen	innen	innen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	außen	
Adern Steuelfung	ahl	3	က	က	က	က	က	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Adern Zuleitung	Anz	3	က	က	က	က	က	က	က	က	က	3	က	က	3	က	က	က	
Absicherung	A	16	16	16	16	25	32	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
montsedeinteB	Α	3,4	4,2	5,3	7,3	12,3	11,3	2,9 / 3,8	6,0 / 8,0	7,0 / 8,5	9,2 / 10,9	3,1 / 4,1	5,7 / 8,2	7,3 / 8,3	6,0 / 7,1	7,5 / 8,2	8,7 / 9,0	2,7 / 4,05	
Spanning	>	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
Politimenge	m³/h	468	510	570	888	1.014	1.206	930	630	099	268	414	474	624	720	750	786	558	
gnutsiəlziəH	Watt	-				,	,	3200	5100	2600	7000	3200	4800	6100	5170	6100	0089	3600	
Kühlleistung	Watt	2.400	3.000	3.680	5.300	7.030	7.910	2500	4100	4800	2900	2500	4100	5100	4150	2000	5800	2500	
វ៉ន់1∋gn∋ଣuA	Modell	CU-V7DKE	CU-V9DKE	CU-V12DKE	CU-V18DKE	CU-V24DKE	CU-V28EKE	CU-E10HBEA	CU-E15HBEA	CU-E18HBEA	CU-E21HBEA	CU-E10HBEA	CU-E15HBEA	CU-E18HBEA	CU-E15DBE	CU-E18DBE	CU-E21DBE	CU-E9GFE	
jä:19gnənnl	Modell	CS-V7DKE	CS-V9DKE	CS-V12DKE	CS-V18DKE	CS-V24DKE	CS-V28EKE	CS-E10HB4EA	CS-E15HB4EA	CS-E18HB4EA	CS-E21JB4EA	CS-E10JD3EA	CS-E15JD3EA	CS-E18JD3EA	CS-E15DTEW	CS-E18DTEW	CS-E21DTES	CS-E9GFEW	
					ını Ki				ព្រះពា				verte algei		/-		8	uə 	
	Heizleistung Heizleistung Heizleistung Heizleistung Betriebsstrom Adern Zuleitung Adern Zuleitung Adern Zuleitung Adern Zuleitung Betriebsstrom Adern Zuleitung Adern Zuleitung Adern Zuleitung Leitungslänge (min max.) Kältemittel Höhlen Leitungslänge (min max.) Kältemittel Leitungslänge Vorgefüllt bis Kältemittel- menge Leitungslänge Adern Leitungslänge Leitungslänge Leitungslänge Max. Höhen- unterschied Meter Länge Leitungslänge Meter Länge Füllung pro zus. Füllung pro zus. Meter Länge Meter Länge	Modell Multerstung Watt Watt Withleistung Watt Watter Länge Watt Withleistung Watt Watter Länge Watter Länge Watter Länge Watter Länge Watter Millung Watter Mannen Watter Mannen Watter Mannen Watter Mannen Watter Millung Watter Mannen Watter Millung Watter Länge Watter Millung Watter Länge Watter Länge Watter Millung Watter Mill	Modell Matter Kühlleistung Modell Matter Kühlleistung Modell Matter Kühlleistung Modell Matter Kühlleing Matter Länge Modell Matter Kühllen Modell Matter Länge Modell Matter Kühllen Modell Matter Länge Modell Modeln Modell Matter Länge Modeln Modell Matter Länge Modeln Model	Modell Modell Matt Watt Matt Matt Modell Mod	Modell Modell Watt Watt Modell Wodell Wodell Wodell Watt Watt Modell School Sch	Modell M	Modell M	Modell	Model	Model	Model	Modell M	CS-V7DKE CU-V7DKE CU-V2DKE CU-V2DKE	Modeli	Model Mode	CS-V1DKE CU-V7DKE CU-V7DKE CS-V1DKE CS-V1DKE	CS-VTOKE CULVIDKE CULVIDKE CS-VTOKE CS-VTOKE	Modell M	Note Catalogie Catalogie

2. Einstellung der Fernbedienungs-Übertragungsfrequenzen bei mehreren Innengeräten im gleichen Raum

Es können bis zu vier Innengeräte durch ihre eigene Infrarot-Fernbedienung bedient werden, wenn sie im gleichen Raum installiert sind. Damit durch eine Fernbedienung nur das zugehörige Innengerät angesprochen werden kann, muss für die Geräte/Fernbedienungs-Kombinationen 2 bis 4 eine andere Übertragungsfrequenz festgelegt werden, und zwar zum einen an der Fernbedienung und zum anderen am jeweiligen Innengerät. Je nach Modell und Fernbedienungstyp sind hierzu verschiedene Einstellmethoden anzuwenden.

Die nachfolgende Übersicht führt die verschiedenen Gerätemodelle auf, zeigt den zugehörigen Fernbedienungstyp und gibt die Nummer der Einstellmethode an. Die jeweiligen Methoden sind im Anschluss an die Übersicht einzeln beschrieben.

Modell	Fernbedienung	Methode (Beschreibung der Vorgehensweise siehe unter der Tabelle)
Wandgeräte: CS-ME7 18CKPG	0000	
Einweg-Kassetten: CS-ME7 14CB1P		Methode 1
Kanalgeräte: CS-ME10 14CD3P		
Wandgerät: CS-ME7DKEG		
Wandgeräte: - CS-E9 18DKEW - CS-TE DKE - CS-TE HKE	December of the second of the	Methode 2
Kanalgeräte: CS-ME10 18DD3EW		
Truhen: - CS-ME10DTEG - CS-ME15 18DTEW	Multiple 25 mm Particle Community 2300 1200	
Rastermaßkassetten: CS-E15 18DB4EW	POSICIPAL ALICO OUNT TEMP AN ENRICE TOWN	Methode 3
Minitruhen: CS-E GFEW	OFF WEEKS	
Einweg-Kassetten: CS-ME7 14EB1E	Avantas	


Wandgeräte: - CS-E18/21EKEA - CS-E24EKES - CS-E28EKE - CS-E GKE(W) - CS-E HKE(W) - CS-E HKEA - CS-E JKE(W)(-3) - CS-XE JKE(W/S)	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Methode 4
Wandgeräte: CS-XE9/12EKE	STORY OF THE PROPERTY OF THE P	Methode 5
Standard-Inverter-Wandgeräte: - CS-RE GKE - CS-RE HKE - CS-PE DKE - CS-RE JKE	OFFICIAL TEMP MODE PROMPRE GUET FAN SITED AN SIGNIA FOR THE STATE STATE Panasonic Giventure Giventure	Methode 6

Methode 1:

Um die Übertragungsfrequenz einer Fernbedienung zu ändern, sind an der Fernbedienung zwei Brücken vorgesehen (J-A und J-B). Je nachdem, ob diese Brücken geöffnet oder geschlossen sind, ergeben sich folgende Einstellungen:

Gerät	J-A	J-B	Hinweise
Α	geschlossen	geschlossen	Werkseinstellung
В	offen	geschlossen	
С	geschlossen	offen	
D	offen	offen	


1. Sendefrequenz mit Hilfe der Brücken J-A und J-B auf der Platine der Fernbedienung entsprechend der obigen Tabelle einstellen. Die Brücke J-A ist im Batteriefach der Fernbedienung zugänglich, während zum Durchtrennen der Brücke J-B die Platine der Fernbedienung freigelegt werden muss.



2. Um die Fernbedienungs-Übertragungsfrequenz eines Innengeräts zu ändern, muss die AUTO-Taste 11 bis 15 Sekunden lang gedrückt werden. Es ertönen 3 Pieptöne (einer innerhalb von 5 Sekunden und zwei weitere nach etwa 8 Sekunden). Durch erneutes Drücken der AUTO-Taste innerhalb von 60 Sekunden wird das Gerät in die Einstellung B gebracht (quittiert durch einen langen Piepton), durch erneutes Drücken in die Einstellung C (zwei kurze Pieptöne) und durch ein weiteres Drücken in die Einstellung D (drei kurze Pieptöne). Wird die AUTO-Taste innerhalb der 60 Sekunden nicht gedrückt, ertönt ein kurzer Piepton, der darauf hinweist, dass die Einstellung A beibehalten wurde.


Methode 2:

- Batterien aus dem Batteriefach der Fernbedienung entnehmen.
- Auf der linken Seite des Batteriefachs befindet sich eine kleine Öffnung, in der die Brücke J-A zu sehen ist. Eine zweite Brücke (J-B) befindet sich auf der Platine der Fernbedienung an der nebenstehend gezeigten Stelle. Je nachdem, ob diese Brücken geöffnet oder geschlossen sind, ergeben sich folgende Einstellungen:



Gerät	J-A	J-B	Hinweise
Α	geschlossen	offen	Werkseinstellung
В	offen	offen	
С	geschlossen	geschlossen	
D	offen	geschlossen	


- 3. **AUTO-Taste** am Innengerät 11 Sekunden lang drücken. Es ertönen 3 Pieptöne. **AUTO-Taste** loslassen.
- 4. Taste **TIMER** V der Fernbedienung 5 Sekunden lang drücken, bis der Reset-Code angezeigt wird. Nach der Übertragung des Reset-Codes die Taste Timer V wieder loslassen.



5. Taste **OFF/ON** der Fernbedienung drücken. Die neue Fernbedienungsnummer wird übernommen und abgespeichert, danach kann die neue Fernbedienung verwendet werden.


Methode 3:

- Batterien aus dem Batteriefach der Fernbedienung entnehmen.
- Auf der linken Seite des Batteriefachs befindet sich eine kleine Öffnung, in der die Brücke J-A zu sehen ist. Eine zweite Brücke (J-B) befindet sich auf der Platine der Fernbedienung an der nebenstehend gezeigten Stelle. Je nachdem, ob diese Brücken geöffnet oder geschlossen sind, ergeben sich folgende Einstellungen:




Gerät	J-A	J-B	Hinweise
Α	geschlossen	offen	Werkseinstellung
В	offen	offen	
С	geschlossen	geschlossen	
D	offen	geschlossen	

- **3. AUTO-Taste** am Innengerät 11 Sekunden lang drücken. Es ertönen 3 Pieptöne. **AUTO-Taste** loslassen.
- 4. Taste **TIMER** V der Fernbedienung 5 Sekunden lang drücken, bis ein Piepton zu hören ist, der bestätigt, dass die neue Übertragungsfrequenz übernommen wurde.



Methode 4:

 Übertragungsfrequenz mit Hilfe der Brücken J-A und J-B auf der Platine der Fernbedienung entsprechend der nachfolgenden Tabelle einstellen:



Gerät	J-A	J-B	Hinweise
Α	geschlossen	offen	Werkseinstellung
В	offen	offen	
С	geschlossen	geschlossen	
D	offen	geschlossen	

 Taste SET auf der Fernbedienung 10 Sekunden lang drücken. Auf dem Display erscheint der Buchstabe der eingestellten Fernbedienungsnummer (bei durchtrennter Brücke J-A ist dies die Fernbedienungsnummer B, die durch ein kleines b im Display dargestellt wird).




3. Taste **TIMER SET** der Fernbedienung drücken. Die Platine des Innengeräts empfängt nun die Übertragungsfrequenz der Fernbedienung, was durch einen Piepton bestätigt wird, und speichert sie im EEPROM.



Methode 5:

 Übertragungsfrequenz mit Hilfe der Brücken J-A und J-B auf der Platine der Fernbedienung entsprechend der nachfolgenden Tabelle einstellen:



Gerät	J-A	J-B	Hinweise
Α	geschlossen	offen	Werkseinstellung
В	offen	offen	
С	geschlossen	geschlossen	
D	offen	geschlossen	

- 2. **AUTO-Taste** am Innengerät zwischen 11 und 16 Sekunden lang drücken. Es müssen 3 Pieptöne zu hören sein.
- 3. Taste **AC RESET** auf der Fernbedienung drücken, um die Übertragungsfunktion zu aktivieren, worauf ein Piepton ertönt.
- 4. Irgendeine Taste auf der Fernbedienung drücken, um die eingestellte Übertragungsfrequenz an das Innengerät zu übertragen.

Methode 6:

1. Übertragungsfrequenz mit Hilfe der Brücken JA-B (J1) und J2 (bei PE-Modellen) bzw. J02 und J03 bei RE-Modellen auf der Platine der Fernbedienung entsprechend der nachfolgenden Tabellen einstellen:

PE-Modelle:

Gerät	JA-B (J1)	J2	Hinweise
Α	geschlossen	offen	Werkseinstellung
В	geschlossen	geschlossen	
С	offen	offen	
D	geschlossen	geschlossen	
	3	3	l .

RE-Modelle:

Gerät	J02	J03	Hinweise
Α	geschlossen	offen	Werkseinstellung
В	geschlossen	geschlossen	
С	offen	offen	
D	geschlossen	geschlossen	

2. **AUTO-Taste** am Innengerät zwischen 11 und 16 Sekunden lang drücken. Es müssen 3 Pieptöne zu hören sein.

- 3. Taste **RESET** auf der Fernbedienung drücken, um die eingestellte Übertragungsfrequenz an das Innengerät zu übertragen, worauf ein Piepton ertönt.
- 4. Innerhalb von 60 Sekunden ist irgendeine Taste auf der Fernbedienung zu drücken. Die Einstellung ist abgeschlossen, wenn ein Piepton ertönt.

Methoden zum Löschen des Fehlerspeichers mit verschiedenen Fernbedienungsmodellen

Bei Auftreten einer Störung blinkt die TIMER-LED am Innengerät. Nach Behebung des Fehlers erlischt sie wieder, als Zeichen dafür, dass der Fehler nicht mehr besteht. Manche Kunden werden allerdings dadurch verwirrt, dass der Fehler auf der Fernbedienung immer noch ausgelesen werden kann. Aus diesem Grund soll in diesem Kapitel gezeigt werden, wie dieser Fehlerspeicher gelöscht werden kann. Wie dabei vorzugehen ist, hängt von der verwendeten Art der Fernbedienung ab (siehe nachfolgende Tabelle).

Modell	Fernbedienung	Methode (Beschreibung der Vorgehensweise siehe unter der Tabelle)
Wandgeräte: CS-ME718CKPG		Methode 1
Einweg-Kassetten: CS-ME714CB1P		Methode 1
Kanalgeräte: CS-ME1014CD3P		Methode 1
Wandgerät: CS-ME7DKEG		Methode 2
Wandgeräte: CS-E918DKEW	CALL TO MANY TO AND	Methode 2
E9/12/15CKP, E18/E21CKE, XE9/12CKE	Paramorisi Aventura	Methode 2 (bzw. 3, wenn Methode 2 nicht funktionieren sollte)
Kanalgeräte: CS-ME1018DD3EW		Methode 2
Truhen: - CS-ME10DTEG - CS-ME1518DTEW	AND DEPARTMENT OF THE PARTMENT	Methode 2
Rastermaßkassetten: CS-E1518DB4EW		Methode 2
Minitruhen: CS-E GFEW	ON STATE OF THE CONTROL OF THE CONTR	Methode 2
Einweg-Kassetten: CS-ME714EB1E	MAENTER	Methode 2

Wandgeräte: - CS-E18/21EKEA - CS-E24EKES - CS-E28EKE - CS-E GKE(W) - CS-E HKE(W) - CS-E HKEA - CS-E JKE(W)(-3) - CS-XE JKE(W/S)	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Methode 2
Wandgeräte: CS-XE9/12EKE	Control of the state of the sta	Methode 2
Standard-Inverter-Wandgeräte: - CS-RE GKE - CS-RE HKE - CS-PE DKE - CS-RE JKE	CONTROL TEMP MODE PORSPER CASE FINANCIA STOCKEL BEAUTI STOC	Methode 2
Kanalgeräte: - CS-E10JD3EA - CS-E15JD3EA - CS-E18JD3EA		Kein Löschen möglich

Methode 1:

- 1. Taste AUTO am Innengerät solange drücken, bis ein Piepton zu hören ist (etwa 5 bis 8 Sekunden, das Gerät befindet sich dann im Zwangskühlbetrieb).
- 2. Fernbedienungsdeckel entfernen und die beiden Kontakte mit der Bezeichnung SET überbrücken (z. B. mit einem Schraubendreher), während die Fernbedienung auf das Gerät gehalten wird. Es ertönt ein Piepton vom Gerät zur Bestätigung, und der Fehlercode ist gelöscht.

Methode 2:


- 1. Taste AUTO am Innengerät solange drücken, bis ein Piepton zu hören ist (etwa 5 bis 8 Sekunden, das Gerät befindet sich dann im Zwangskühlbetrieb).
- Mit einem spitzen Gegenstand die Taste CHECK auf der Fernbedienung etwa 1 Sekunde lang drücken, während die Fernbedienung auf das Gerät gehalten wird. Es ertönt ein Piepton vom Gerät zur Bestätigung, und der Fehlercode ist gelöscht.

Methode 3:

- 1. Taste AUTO am Innengerät solange drücken, bis ein Piepton zu hören ist (etwa 5 bis 8 Sekunden, das Gerät befindet sich dann im Zwangskühlbetrieb).
- 2. Während die Fernbedienung auf das Gerät gehalten wird, die Taste CHECK auf der Fernbedienung solange drücken, bis die Selbstdiagnoseanzeige auf dem Display erscheint, dann die Taste loslassen.
- 3. Taste CHECK erneut drücken, um in die Normalanzeige zurückzukehren.

4. Schema des Kältekreislaufs

Das folgende Kältekreislaufschema eines CS-E7HKEW steht beispielhaft für den Kältekreis der RAC- und Semi-FS-Inverter-Geräte. Je nach Modell können Unterschiede zum dargestellten Schema auftreten (z. B. Expansionsventil statt Kapillarrohr, weitere Temperaturfühler usw.). Der Aufbau des Kältekreislaufes der jeweiligen Modelle sind den entsprechenden technischen Handbüchern zu entnehmen.



5. Normale Betriebsbedingungen

Bei einer Außentemperatur von 35 °C im Kühlbetrieb bzw. 7 °C im Heizbetrieb, Nennbetriebsfrequenz und hoher Ventilatordrehzahl herrschen folgende Nennbedingungen:

	Saugseitiger Druck	Luftaustrittstemperatur
Kühlbetrieb	9 – 12 bar	12 – 16 °C
Heizbetrieb	23 – 29 bar	36 – 45 °C

Um Störungen festzustellen, sind nach einer Betriebsdauer von mindestens 15 Minuten die Temperaturdifferenz zwischen der angesaugten und der ausgeblasenen Luft, die Stromaufnahme und der saugseitige Kältemitteldruck zu messen. Die Tabelle auf der folgenden Seite gibt anhand der Messdaten Aufschluss auf die Ursachen der Störung.

6. Allgemeine Störungsursachen

Temperaturdifferenz	Stromaufnahme	Saugdruck	Mögliche Ursache
über 8 °C (Kühlen) über 14 °C (Heizen)			normales Betriebsverhalten
	höher als angegeben		Wärmetauscher verschmutzt
weniger als 8 °C bzw. als 14 °C			zuviel Kältemittel
		hoch (Kühlen) niedrig (Heizen)	Kompressor defekt
	niedriger als angegeben		zu wenig Kältemittel
		niedrig	Schmutzfänger oder Kapillarrohr verstopft


7. Verhalten von Druck und Stromaufnahme

	Kühlbetrieb			Heizbetrieb		
Bedingung	Nieder- druck	Hoch- druck	Strom- aufnahme	Nieder- druck	Hoch- druck	Strom- aufnahme
Zu wenig Kältemittel (evtl. Leckage)	Ŋ	Ŋ	ĸ	7	ע	ש
Kapillarrohr verstopft	Ŋ	n	R	71	71	7
Luftseitiger Kurzschluss im Innengerät	Я	Я	R	71	71	71
Unzureichende Wärmeabgabe des Außengeräts	71	71	7	Ä	n n	Я
Unzureichende Verdichtung	71	Ŋ	ĸ	71	n	ע

8. Anschlussplan des Außengeräts und Messpunkte

Der folgende Anschlussplan eines CU-E7HKE steht beispielhaft für die Außengeräte der RAC-Inverter-Geräte und kann je nach Modell anders aussehen. Die Anschlusspläne der jeweiligen Modelle sind den entsprechenden technischen Handbüchern zu entnehmen.

Der Anschlussplan zeigt die für ein Invertergerät typischen Messpunkte.



A (Einspeisung): 230 V AC

B (gleichgerichtete, geglättete Spannung): 325 V DC C (Wechselspannung vor dem Gleichrichter): 230 V AC


9. Überprüfen auf Verdrahtungsfehler bei den Multisplit-Außengeräten (CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG und CU-4E27CBPG)

Mit Hilfe der Überprüfung auf Verdrahtungsfehler können Verdrahtungsfehler mikroprozessorgesteuert automatisch behoben werden. Durch Drücken der entsprechenden Taste am Außengerät können die Geräte selbst dann in Betrieb genommen werden, wenn z. B. die Leitungen nach Raum A und Raum B vertauscht wurden. Dies ist insbesondere dann hilfreich, wenn die Kabel unzugänglich verlegt wurden. Unter folgenden Bedingungen kann diese Funktion nicht genutzt werden:

- innerhalb der ersten 30 Sekunden nach Einschalten der Stromzufuhr (Geräteinitialisierung),
- während einer 3-minütigen Wiederanlaufsperre.
- bei Außentemperaturen unter 5 °C,
- bei einer Störung im Innengerät und bei Übertragungsfehlern zu allen Innengeräten.

Vorgehensweise:

- Serviceabdeckung des Außengeräts entfernen.
- Taste zum Überprüfen der Verdrahtung auf der Service-Platine drücken.
- 3) Die Überprüfung ist nach 10 bis 15 Minuten abgeschlossen.
- 4) Wenn ein Verdrahtungsfehler vorliegt, blinken die Service-LEDs wie folgt:



LED	1	2	3	4	Ergebnis
		LEDs blii leichzeiti		blinkt	Keine automatische Korrektur möglich
Anzeige		LEDs blii cheinand		aus	Automatische Korrektur wurde durchgeführt

Wenn eine automatische Korrektur nicht möglich ist (LEDs 1 bis 4 blinken gleichzeitig), kann dies folgende Ursachen haben:

- Übertragungsproblem in einem der Innengeräte,
- Temperaturfühler am Wärmetauscher des Innengeräts nicht angeschlossen,
- Störung in einem Innengerät aufgetreten.
 Bei einer Unterbrechung der Funktion wegen einer Störung ist eine der vier LEDs erleuchtet.

Funktionsweise

Die Überprüfung der Verdrahtung funktioniert wie folgt: Kältemittel wird ständig aus nur einem Geräteanschluss des Außengeräts geführt. Das zu dieser Kälteleitung gehörende Innengerät misst eine entsprechende Kältemitteltemperatur und kann somit zu dieser Leitung zugeordnet werden. Um die Erkennungsgenauigkeit zu erhöhen, wird die Wärmetauschertemperatur auf 0 °C oder darunter abgesenkt.

Daher kann es während dieser Funktion zu Eisbildung am Innengerät kommen, was jedoch völlig normal ist.


Wichtige Hinweise:

- Nach dem Drücken der Taste zum Überprüfen der Verdrahtung benötigt die Funktion etwa 10 bis 15 Minuten.
- Wenn die Einspritzleitung und die Sauggasleitung, die zusammen gehören, an unterschiedliche Innengeräte angeschlossen sind, kann dies nicht automatisch korrigiert werden. Daher ist darauf zu achten, das die Einspritz- und die Gasleitung immer paarweise verlegt werden.
- Wenn die Taste zum Überprüfen der Verdrahtung während der Überprüfung noch einmal gedrückt wird, wird die Funktion abgebrochen, und der ursprünglich im Mikroprozessor enthaltene Zustand bleibt erhalten.
- 4. Nach dem Auswechseln der Platine im Außengerät <u>muss</u> die Überprüfung der Verdrahtung durchgeführt werden.

Überprüfen der aktuell im Mikroprozessor gespeicherten Informationen

Anhand der blinkenden LEDs auf der Service-Platine des Außengeräts kann die aktuelle Zuordnung abgelesen werden. Dies ist möglich, wenn die Überprüfungsfunktion der Verdrahtung abgeschlossen ist, während eines Zwangsbetriebs oder bei stillstehender Anlage.

Das nachfolgende Beispiel zeigt dies für zwei angeschlossene Innengeräte, wobei die Blinkreihenfolge angedeutet wird. Die als erste blinkende LED zeigt an, welches Gerät an Kälteanschluss A angeschlossen wurde, und die als zweite blinkende LED zeigt an, welches Gerät an Kälteanschluss B angeschlossen wurde. LED 1 steht für Gerät 1 und LED 2 für Gerät 2. Hier wurde also Gerät 2 an Anschluss A und Gerät 1 an Anschluss B angeschlossen.



10. Detaillierte Störungssuche nach Störungscodes

Mit der Infrarotfernbedienung:

Bei einer Störung wird das Gerät automatisch abgeschaltet und die Timer-LED blinkt. Der Fehler wird im Speicher abgelegt. Mit der Selbstdiagnosefunktion und den Störungscodes kann die Art der Störung ermittelt werden:

- 1. An der Fernbedienung die Taste für Selbstdiagnose (CHECK) mehr als 5 Sekunden lang drücken, um den Selbstdiagnosemodus einzuschalten. Daraufhin zeigt die Fernbedienung "- -" an. (Es wird noch kein Signal an das Innengerät übertragen, d. h. es ertönt noch kein Piepton, und die POWER-LED leuchtet nicht.)
- 2. Taste **TIMER \(\Lambda \)** bzw. \(\nabla \) drücken, es erscheint der Code "H00" (keine Störung), und es wird ein Signal zum Innengerät gesendet.
- 3. Taste **TIMER** A bzw. V erneut drücken. Bei jedem Tastedruck wird ein neuer Störungscode angezeigt und an das Innengerät gesendet.
- 4. Wenn der gesendete Störungscode mit der tatsächlich vorliegenden Störung des Geräts übereinstimmt, leuchtet die POWER-LED 30 Sekunden lang, und es ertönt ein 4-sekündiger Piepton. Bei nicht übereinstimmendem Störungscode leuchtet die POWER-LED 0,5 Sekunden lang auf, und es ertönt kein Piepton.
- 5. Wenn 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, oder bei erneutem 5-sekündigem Drücken der CHECK-Taste wird der Selbstdiagnosemodus wieder ausgeschaltet.
- 6. Die LED erlischt, wenn das Gerät abgeschaltet wird oder die AUTO-Taste am Gerät gedrückt wird.

Mit der Kabelfernbedienung (CZ-RD52CP):

Bei einer Störung wird das Gerät automatisch abgeschaltet, und die Betriebs-LED ist AUS. Auch die Anzeige OFF erscheint nicht auf der Fernbedienung. Der Fehlercode kann mit Hilfe der Fernbedienung wie folgt ausgelesen werden:

- 1. An der Fernbedienung die Taste für Selbstdiagnose (CHECK) mehr als 5 Sekunden lang drücken, um den Selbstdiagnosemodus einzuschalten. Daraufhin zeigt die Fernbedienung "--" an.
- Taste TIMER bzw. Vdrücken, es erscheint der Code "H00" (keine Störung).
 Taste TIMER bzw. Vdrücken, es erscheint der Code "H00" (keine Störung).
 Taste TIMER bzw. Vdrücken, es erscheint der Code "H00" (keine Störung). das Innengerät gesendet.
- 4. Wenn der gesendete Störungscode mit der tatsächlich vorliegenden Störung des Geräts übereinstimmt, leuchtet die Betriebs-LED ständig.
- 5. Wenn 30 Sekunden lang keine Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird, oder bei erneutem 5-sekündigem Drücken der CHECK-Taste wird der Selbstdiagnosemodus wieder ausgeschaltet.

Störungscodes

Störungs- code	Störung / Schutzauslösung	Voraus- setzung	Not- betrieb	Vorrangig zu kontrollieren
H00	Keine Störung vorhanden	ı	Nor- maler Betrieb	-
H11	Datenkommunikation zwischen Innen- und Außengerät	> 1 Min. nach Inbe- triebnahme	nur Um- luft	Kabelverbindungen intern u. extern Platine Innengerät / Außengerät
H12	Nicht passende Geräteleistungen von Innen- und Außengeräten	-	-	Tritt nur bei Multi-Systemen auf
H14	Ansaugtemperaturfühler Innengerät	5 Sek. lang	-	Raumtemperaturfühler (defekt oder nicht angeschlossen)
H15	Kompressortemperaturfühler	5 Sek. lang	-	Kompressortemperaturfühler (defekt oder nicht angeschlossen)
H16	Stromwandlerkreis im Außengerät offen	-	ı	 Platine im Außengerät Leistungstransistormodul (IPM) Kompressor defekt (Verdichtung zu gering)
H19	Ventilatormotor des Innengeräts blo- ckiert	7 mal in Folge	ı	Platine Innengerät Ventilatormotor
H21	Schwimmerschalter im Innengerät	_	_	Schwimmerschalter
H23	Fühler des Wärmetauschers im Innengerät	5 Sek. lang	ja¹ (nur Kühlen)	Wärmetauschertemperaturfühler (defekt oder nicht angeschlossen)
H24	Fühler 2 des Wärmetauschers im Innengerät	5 Sek. lang	_	Wärmetauschertemperaturfühler 2 (defekt oder nicht angeschlossen)
H25	Fehlfunktion des e-ion-Leistungsmoduls		_	Platine Innengerät e-ion-Leistungsmodul

Störungs- code	Störung / Schutzauslösung	Voraus- setzung	Not- betrieb	Vorrangig zu kontrollieren
H26	Störung des Luftionisierers	-	-	Platine Innengerät Ionisierer
H27	Außenlufttemperaturfühler	5 Sek. lang	ja¹	Außenlufttemperaturfühler (defekt oder nicht angeschlossen)
H28	Fühler des Wärmetauschers im Außengerät	5 Sek. lang	ja¹	Wärmetauschertemperaturfühler Au- ßengerät (defekt oder nicht angeschlossen)
H30	Heißgastemperaturfühler	5 Sek. lang	_	Heißgastemperaturfühler
H32 ²	Heißgastemperaturfühler 2	5 Sek. lang	_	Heißgastemperaturfühler 2
H33	Innengerät / Außengerät falsch ange- schlossen	-	-	Stromversorgung Innengerät / Außen- gerät
H34²	Kühlkörper-Temperaturfühler im Außengerät	2 Sek. lang	-	Kühlkörper-Temperaturfühler Außenge- rät (defekt oder nicht angeschlossen)
H35	Kondensatpumpe	_	_	Kondensatpumpe, Kondensatleitung
H36 ²	Sauggas-Temperaturfühler im Außengerät	2 Sek. lang	_	Sauggas-Temperaturfühler Außengerät (defekt oder nicht angeschlossen)
H37²	Flüssigkeits-Temperaturfühler im Außengerät	2 Sek. lang	-	Flüssigkeits-Temperaturfühler Außen- gerät (defekt oder nicht angeschlossen)
H38	Falsche Innengeräte/Außengerätekombination	-	_	An den Fachhändler wenden
H39 ²	Fehlerhafter Betrieb von Innengeräten	-	_	 Falsche Leitungsanschlüsse Falsche Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät
H41 ³	Falsche Verdrahtung bzw. Verrohrung	-	_	Falsche Verdrahtung bzw. Verrohrung
H50⁴	Lüftungsventilatormotor des Innengeräts	7 Mal hinter- einander	ı	Platine InnengerätLüftungsventilatormotorLüftungsschlauch
H51⁴	Filterreiniger blockiert	2 Mal hinter- einander	-	Filterreiniger (Saugdüse)
H52⁴	Störung der Endschalter des Filterreinigungssystems	-	ı	EndschalterInnengeräteplatine
H58	Fehlfunktion des Gassensors	6 Stunden lang	ı	Gassensor (defekt oder nicht angeschlossen)
H97	Außengeräte-Ventilatormotor blockiert	-	ı	Ventilatormotor AußengerätAußengeräteplatine
H98	Hochdruckschutz Innengerät	-	1	Luftfilter verschmutztLuftseitiger Kurzschluss
H99	Frostschutz des Wärmetauschers im Innengerät	_	ı	KältemittelmangelLuftfilter verschmutzt
F11	Störung bei der Umschaltung zwischen Kühl- und Heizzyklus	4 Mal inner- halb von 30 Minuten	-	Umschaltventil Ventilspule
F17 ²	Frostschutz der nicht laufenden Innengeräte			 Expansionsventil undicht Leitungstemperaturfühler des Innengeräts
F90	Leistungsfaktor-Regelung	4 Mal inner- halb von 20 Minuten	_	Spannung der Leistungsfaktor-Regelung
F91	Störung im Kältekreis	2 Mal inner- halb von 20 Minuten	-	Kein Kältemittel (3-Wege-Ventil geschlossen)
F93	Falsche Kompressordrehzahl	4 Mal inner- halb von 20 Minuten	-	Kompressor im Außengerät Leistungstransistormodul
F95	Hochdruckschutz im Kühlbetrieb	4 Mal inner- halb von 20 Minuten	_	Kältekreis AußengerätLuftzirkulation des Außengeräts
F96	Überhitzungsschutz des Leistungstransistors	-	_	KältemittelüberschussUngenügende WärmeabgabeLeistungstransistor (IPM)
F97	Überhitzungsschutz des Kompressors	4 Mal inner- halb von 20 Minuten	_	Kältemittelmangel Kompressor
F98	Schutz gegen überhöhten Gesamtbe- triebsstrom	3 Mal inner- halb von 20 Minuten	-	KältemittelüberschussUngenügende Wärmeabgabe

Störungs- code	Störung / Schutzauslösung	Voraus- setzung	Not- betrieb	Vorrangig zu kontrollieren
F99	Gleichstromspitzen im Außengerät	7 Mal hinter- einander	-	Platine AußengerätLeistungstransistor (IPM)Kompressor

Betrieb mit fester Kompressor-Betriebsfrequenz und fester Ventilatordrehzahl

Hinweis: Bei manchen Störungen ist ein eingeschränkter Notbetrieb möglich (siehe obige Tabelle). Das Gerät kann dabei entweder über die Taste AUTO OFF/ON oder über die Fernbedienung bedient werden, allerdings ertönen statt eines Empfangspieptons nun vier Pieptöne.

Störungscodes der Multi-Split-Inverter-Systeme anhand der LEDs auf der Platine der Außengeräte CU-3E23CBPG und CU-4E27CBPG

grün	blinkt normal	- Þ	blinkt
rot	normal aus	•	AUS
-\\docum	leuchtet	_	irrelevant

	grün		r	ot		
Störungscode	Mikro-	Störung vorhanden			den	DIAGNOSE
Storungscode	computer normal LED A	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	DIAGNOSE
_	- Þ	•	•	•	•	Normal → Innengeräte überprüfen
H98,H99, F17	- `	-¤-	•	-¤-	-¤-	Hochdruckschutz Innengerät (Heizen) Frostschutz Innengerät (Kühlen und Entfeuchten) Frostschutz nicht laufender Innengeräte
F97	-	- \ \\	•	- \ \\	•	Kompressor überhitzt oder überhöhte Heißgastemperatur
F93	- ;	•	-¤-	-\ \	•	Falsche Kompressordrehzahl
F98	- Þ	•	-\ \	•	-¤;-	Schutz vor überhöhtem Gesamtbetriebsstrom
H16, H14, H23	.	-¤-	-¤-	•	•	Stromwandler im Außengerät Störung eines Temperaturfühlers
-	- `	- \ \\	-\ \	•	-\ \	Überhitzung des Anschlusskastens
F96	- Þ	•	•	•	-¤;-	Überhitzung des Leistungstransistormoduls
F99	- ;	•	•	-\ \ \	•	Überhöhte Gleichspannung (Gleichstromspitzen)
F91	- Þ	•	•	-¤-	-¤;-	Probleme im Kältekreis; Kältemittelmangel
F90	- ;	- \ \\rangle	•	•	-¤;-	Leistungsfaktor-Regelung (PFC)
F11	- ;	-¤-	•	•	•	Störung bei Umschaltung Kühlen / Heizen
H97	- ;	-¤-	-\ \ \.	-\ \ \	-¤-	Außengeräteventilator blockiert
_	- \ \.	_	_	_	_	Siehe Anmerkung
_	•	_	_	_	_	Störung der Stromversorgung

Anmerkung:

Spannung aus-, dann einschalten. Bei dauerhaftem Leuchten der grünen LED A ist die Außengeräteplatine defekt.

Auf den folgenden Seiten wird die Störungssuche anhand des jeweiligen Störungscodes detailliert beschrieben.



Aus Sicherheitsgründen und um eine Beschädigung von Bauteilen zu verhindern, ist immer die Spannungsversorgung zu unterbrechen, bevor ein Bauteil abgeklemmt und wieder angeklemmt wird.

² Nur bei Multi-Split-Invertersystemen

³ Nur CU-2E15

⁴ Nur AC-Robot (CS-XE9 / 12EKE)

Störcode HTT Fehlerhafte Kommunikation zwischen Innen- und Außengeräten

Voraussetzungen für die Störmeldung

Im Standby und im Kühl- bzw. Heizbetrieb wird überprüft, ob die bei der Datenübertragung vom Außengerät empfangenen Signale korrekt sind.

- 1. Fehlerhafte Außengeräteplatine.
- 2. Fehlerhafte Innengeräteplatine.

Mögliche Ursachen

- 3. Fehlerhafte Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät.
- 4. Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen.

nein

5. Fehlerhafte Datenübertragung durch Interferenzen über die Stromversorgung.

nung bereitstellen.

Erfassung der Störung

1 Minute nach Betriebsbeginn

Überprüfung und Behebung:

Wechselspannung an den Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste des Außengeräts messen.

Hat die Spannung einen stabilen Wert von ca. 230 V?

▼ ja

Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät überprüfen.

Liegt ein Verdrahtungsfehler vor?

ja Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät korrigieren.

Netzversorgung kontrollieren und stabile Netzspan-

▼ nein

Gerät spannungsfrei schalten, Leitung an Klemme 3 abklemmen. Spannung wieder auflegen und vor dem Eintreten der Fehlermeldung Gleichspannung zwischen Klemmen 2 und 3 des Außengeräts messen.

Schwankt die Gleichspannung ungefähr zwischen 15 und 40 V DC (diese Werte können je nach Modell abweichen)?

▼ ja

Vor dem Eintreten der Fehlermeldung Gleichspannung zwischen Klemmen 2 und 3 des Innengeräts messen.

Schwankt die Gleichspannung ungefähr zwischen 15 und 40 V DC (diese Werte können je nach Modell abweichen)?

nein Außengeräteplatine auswechseln.

nein

Innengeräteplatine auswechseln.

H12 Störcode Nicht passende Geräteleistungen Diese Störung tritt nur bei Multi-Split-Invertersystemen auf. Voraussetzungen für Bei den Single-Split-Modellen CS-E21/24DKE kann H12 jedoch auch auftreten, wenn die Störmeldung Innen- und Außengerät voneinander getrennt sind. 1. Falsche Modelle miteinander verbunden. 2. Falsche Innen- und/oder Außengeräteplatinen verwendet. Mögliche Ursachen 3. Innen- bzw. Außengeräteplatine defekt. 4. Fehlerhafte Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät. 5. Datenübertragungsleitung Nr. 3 zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen. H12 erscheint 90 Sekunden nach dem Einschalten der Spannung. (H11 hingegen er-Erfassung der scheint 60 Sekunden nach Betriebsstart.) Störung Überprüfung und Behebung: Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät korrigieren. überprüfen. ja Liegt ein Verdrahtungsfehler vor? ▼ nein Passende Modelle miteinander kombinieren. Modellbezeichnung von Innen- und Außengerät überprüfen. nein Passen Innen- und Außengerät zusammen? **▼** ja Teilenummern der Innen- und Außengeräteplatinen Gegen die richtige Innen- bzw. Außengeräteplatine überprüfen und mit der Ersatzteilliste vergleichen. nein austauschen. Stimmen die Teilenummern überein? Innen- und Außengeräteplatinen auswechseln.

ja

Störcode

HIY

Störung Ansaugtemperaturfühler Innengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom Ansaugtemperaturfühler (Raumtemperaturfühler) gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

- 1. Fehlerhafte Steckverbindung.
- Mögliche Ursachen
- 2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

► nein

- Stecker hat keinen Kontakt.
- Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

► nein

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.
- ▶ ja
- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln.

Störcode

H15

Störung Kompressortemperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom Kompressortemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

- 1. Fehlerhafte Steckverbindung.
- 2. Fühlerfehler. Mögliche Ursachen
 - 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollie-

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt.

- Steckverbindung korrigieren.

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.

- Temperaturfühler auswechseln.

- Außengeräteplatine defekt.

- Außengeräteplatine auswechseln. ja

H16 Störcode Stromwandler im Außengerät offen Ein Problem wird festgestellt, wenn die Verdichter-Betriebsfrequenz (≥ Nennfrequenz) Voraussetzungen für und die vom Stromwandler (CT) gemessene Stromaufnahme (weniger als 0,65 A) die Störmeldung 20 Sekunden nicht zueinander passen. 1. Kältemittelmangel. 2. Stromwandler defekt. Mögliche Ursachen 3. Außengeräteplatine defekt. 4. Kompressor defekt (geringe Verdichtung). Erfassung der 3-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten. Störung Überprüfung und Behebung: Service-Ventil(e) geschlossen? Service-Ventil(e) öffnen. ja ▼ nein Kältemittelleckage? - Leckage beseitigen. - Kältemittel absaugen und neu befüllen. ja ▼ nein Funktion des Stromwandlers (CT) überprüfen. - Stromwandler defekt. Ist der Stromwandler offen (der Messwert des Wi-- Außengeräteplatine auswechseln. ja derstands an Pins 1 und 3 des Stromwandlers sollte $0,746 \text{ k}\Omega$ betragen.)? ▼ nein Störung zurücksetzen, Zwangskühlbetrieb einstellen und Betriebsstrom messen: Ist der Betriebsstrom geringer als 0,65 A? - Stromwandler defekt. - Außengeräteplatine auswechseln. nein **▼** ja Während sich das Gerät immer noch im Zwangskühlbetrieb befindet, den Saugdruck überprüfen. Ändert sich der Druck, wenn der Kompressor stehen - Saugdruck sehr niedrig. bleibt? - Kompressor auswechseln wegen zu geringer Vernein dichtung.

Hinweis bei Kältemittelmangel:

Es gibt mehrere Störcodes, die auf Kältemittelmangel hinweisen können. Je nachdem, welcher Störcode angezeigt wird, ist der Kältemittelverlust geringer oder größer:

ja

Außengeräteplatine auswechseln.

Geringer Kältemittelverlust H99 ⇒ F97 ⇒ F91 ⇒ H16 Großer Kältemittelverlust

Störcode

H19

Ventilatormotor des Innengeräts blockiert

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Verlust des Synchronisiersignals des Ventilatormotors.
- Erfassung einer Drehzahl > 2550 min-1 bzw. < 50 min-1.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung des Motors auf der Platine.
- Mögliche Ursachen
- 2. Defekter Ventilatormotor.
- 3. Fehlerhafte Innengeräteplatine.
- 4. Ventilatormotor mechanisch blockiert.

Erfassung der Störung

Das Gerät läuft 5 Sekunden lang und steht dann 25 Sekunden lang. Dieser Vorgang wiederholt sich bis zu 7 mal, bevor die Störung auftritt.

Überprüfung und Behebung:

Ist die Steckverbindung CN-FM in Ordnung?

► nein Steckverbindung korrigieren.

▼ ja


Lässt sich der Ventilator leicht von Hand drehen?

► nein Ventilatormotor auswechseln.

▼ ja

Gerät ausschalten, Spannungszufuhr unterbrechen und Ventilatorstecker abziehen. Widerstand der einzelnen Steckeranschlüsse wie dargestellt messen.





Messpunkte	Korrekter Messwert
1 - 4	1 MΩ oder mehr
5 - 4	1 MΩ oder mehr
6 - 4	1 MΩ oder mehr
7 - 4	1 MΩ oder mehr


Stimmen die Widerstandswerte?

► nein Ventilatormotor auswechseln.

▼ ja

Ventilatorstecker abgezogen lassen. Spannungszufuhr wiederherstellen, Gerät einschalten und Gleichspannung messen zwischen den Anschlüssen 1 und 4 des Platinensteckers.

▼



Beträgt die Spannung etwa 325 V DC?

nein

- Innengeräteplatine defekt.

- Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 5 und 4 messen.

Beträgt die Spannung etwa 15 V DC?

•

Innengeräteplatine defekt.

nein

- Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 6 und 4 messen.

Beträgt die Spannung etwa 1 bis 5 V DC?

noin

- Innengeräteplatine defekt.
- nein Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gerät ausschalten, Spannungszufuhr unterbrechen und Ventilatorstecker wieder aufstecken. Spannungszufuhr wiederherstellen, Gerät nicht einschalten. Ventilator langsam mit der Hand drehen und die Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 6 und 4 des Steckers messen. Durch die Drehung des Ventilators sollte ein Gleichspannungsimpuls von 15 V DC erzeugt werden $(0 \rightarrow 15 \rightarrow 0 \rightarrow 15 \rightarrow 0 \dots V$ DC).

Ist diese pulsierende Gleichspannung zu messen?

► nein

Ventilatormotor auswechseln.

Hinweise:

- 1. Die oben aufgeführten Messungen der Spannungen am Platinenstecker bei abgezogenem Ventilatorstecker sind relativ rasch durchzuführen, bevor das Gerät erkennt, dass der Ventilatormotor nicht angeschlossen ist.
- 2. Der Ventilatormotor des Innengeräts läuft in folgenden Fällen nicht:
 - a) Kühlbetrieb und Entfeuchtungsbetrieb:
 - Beim Einschalten des Thermostaten läuft der Ventilator erst nach 40 Sekunden an (Geruchsbeseitigung).
 - Beim Ausschalten des Thermostaten bleibt der Motor abwechselnd 30 Sekunden lang stehen und läuft dann wieder für 90 Sekunden. Dies wiederholt sich solange, bis der Thermostat wieder einschaltet.
 - In beiden Fällen bleibt die LED POWER erleuchtet.
 - b) Heizbetrieb:
 - Während der Vorwärmphase und des Abtauvorgangs läuft der Ventilator erst an, wenn die Temperatur des Wärmetauschers im Innengerät 13 °C überschritten hat.
 - Während dieser Phasen blinkt die LED POWER.

Störcode **Schwimmerschalter** Voraussetzungen für Auslösung durch geöffneten Schwimmerschalter (Kassetten und Kanalgeräte). die Störmeldung 1. Kondensatpumpe verstopft oder kein Gefälle. 2. Fehlerhafte Kondensatpumpe (CN-DRMTR). 3. Schwimmerschalter nicht angeschlossen (CN-TH2, Anschlüsse 1 und 2 bei Kasset-Mögliche Ursachen ten sowie CN-FSW, Anschlüsse 1 und 3 bei Kanalgeräten). 4. Schwimmerschalter defekt (in offener Stellung blockiert). 5. Fehlerhafte Innengeräteplatine. Erfassung der Schwimmerschalter ist 150 Sekunden lang geöffnet. Störung Überprüfung und Behebung: Ist die Kondensatpumpe an CN-DRMTR der Innen-Kondensatpumpe anschließen. geräteplatine angeschlossen? nein **▼** ia Läuft die Kondensatpumpe bei laufendem Kompres-Spannung an den Anschlüssen 1 und 3 von sor im Kühlbetrieb? nein CN-DRMTR der Innengeräteplatine messen. Beträgt die Spannung 220 - 240 V AC? ▼ nein **▼** ja Innengeräteplatine Kondensatpumpe ausauswechseln. wechseln. **▼** ja Ist der Wasserstand außergewöhnlich hoch? - Kondensatablauf auf Verstopfung oder zu geringes Gefälle überprüfen. ja - Kondensatablauf zu hoch geführt. Steigleitung verkürzen. ▼ nein Ist der Schwimmerschalter an den Anschlüssen 1 Schwimmerschalter anschließen. und 2 von CN-TH2 der Innengeräteplatine (bzw. CNnein FSW bei Kanalgeräten) angeschlossen? **▼** ia Schwimmerschalter abklemmen und Anschlüsse 1 - Innengeräteplatine defekt. - Innengeräteplatine auswechseln. und 2 von CN-TH2 (bzw. CN-FSW) brücken. ja Erscheint die Fehlermeldung H21 erneut? - Schwimmerschalter defekt.

Hinweis: Die Kondensatpumpe läuft immer, wenn im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb der Kompressor läuft. Bei Stillstand des Kompressors läuft sie 90 Sekunden lang nach.

- Schwimmerschalter auswechseln.

H23 Störcode

Störung Leitungstemperaturfühler Innengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom Leitungstemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

- 1. Fehlerhafte Steckverbindung.
- Mögliche Ursachen
- 2. Fühlerfehler.
 - 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollie-

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.
 - Temperaturfühler auswechseln.
- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln. ja

Störcode

H24

Störung Leitungstemperaturfühler 2 Innengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom zweiten Leitungstemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

- 1. Fehlerhafte Steckverbindung.
- Mögliche Ursachen
- 2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollie-

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.

- Innengeräteplatine defekt.

- Innengeräteplatine auswechseln. ja

Störcode

Fehlfunktion des e-ion-Leistungsmoduls

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen


Fehlerhafte e-ion-Funktion. Der Mikroprozessor erhält ein e-ion-Feedback, während die Luftreinigungsfunktion ausgeschaltet ist.

- 1. Fehlerhaftes e-ion-Modul (Hochspannungsgenerator zur positiven Aufladung der Fil-
- 2. Fehlerhafte Platine.
- 3. Fehlerhafte Steckverbindung oder Verdrahtung (offen oder kurzgeschlossen).

Überprüfung und Behebung:

Gleichspannung der Innengeräteplatine an den Anschlüssen 2 und 4 des Anschlusses CN-CLN überprüfen:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung CN-CLN abziehen.
- Stromversorgung wieder einschalten und DC-Spannung zwischen den Anschlüssen 2 und 4 von CN-CLN messen.



Beträgt der Messwert der Gleichspannung 5 V?

▼ nein

- Stromversorgung unterbrechen und Stecker CN-CLN wieder aufstecken.
- Stromversorgung wieder einschalten und erneut DC-Spannung zwischen den Anschlüssen 2 und 4 von CN-CLN messen.

Beträgt der Messwert der Gleichspannung 5 V?

- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln. ja
- e-ion-Modul defekt.
- e-ion-Modul des Innengeräts auswechseln. ja
- Innengeräteplatine defekt.

- Innengeräteplatine auswechseln. nein

Störcode H26 Störung des Luftionisierers

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Der Mikroprozessor erhält kein Feedback vom Luftionisierer.

- 1. Störung des Luftionisierer-Schaltkreises.
- 2. Fehlerhafte Steckverbindung.
- 3. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung zwischen Platine des Ionengenerators und der Hauptplatine des Innengeräts kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.



Ist die Steckverbindung in Ordnung?



- Stecker hat keinen Kontakt.
- Steckverbindung korrigieren.



lonenerzeugers auswechseln.

ja

Störcode

H27

Störung Außenlufttemperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom Außenlufttemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

1. Fehlerhafte Steckverbindung.

Mögliche Ursachen

2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.

ein - Temperaturfühler auswechseln.

- Außengeräteplatine defekt.

ja - Außengeräteplatine auswechseln.

H28 Störcode

Störung Leitungstemperaturfühler des Außengeräts

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom Leitungstemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

1. Fehlerhafte Steckverbindung.

Mögliche Ursachen

2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollie-

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln. nein
- Außengeräteplatine defekt.

ja

- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode H30

Störung Heißgastemperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom Heißgastemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

- 1. Fehlerhafte Steckverbindung.
- Mögliche Ursachen 2. Fühlerfehler.
 - 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.
- nein Temperaturfühler auswechseln.
- Außengeräteplatine defekt.
- ja Außenengeräteplatine auswechseln.

Störcode

H32

Störung Heißgastemperaturfühler 2

Voraussetzungen für die Störmeldung

Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs werden die vom zweiten Heißgastemperaturfühler gemessenen Temperaturwerte auf Plausibilität überprüft.

1. Fehlerhafte Steckverbindung.

Mögliche Ursachen

2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 5 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

► nein - Temperaturfühler defekt.

- Temperaturfühler auswechseln.

► - A

- Außengeräteplatine defekt.

- Außengeräteplatine auswechseln.

36

Störcode

H33

Innengerät / Außengerät falsch angeschlossen

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Spannungsversorgung zwischen Innen- und Außengerät ist nicht korrekt.

- 1. Falsche Spannungsversorgung (< 160 V AC).
- **Mögliche Ursachen** 2. Falsche Innen- oder Außengeräteplatinen.
 - 3. Fehlerhafte Innen- oder Außengeräteplatine (EEPROM leer oder korrupt).

Überprüfung und Behebung:

Stromversorgung kontrollieren.

Sind Phase und Neutralleiter vorhanden?

Stromversorgung korrigieren (evtl. EVU benachrichnein tigen).

▼ ja

Beträgt die Spannung der Einspeisung mehr als 160 V AC?

nein

Stromversorgung korrigieren (evtl. EVU benachrichtigen).


▼ ja


Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät kontrollieren. Sind die Leitungen 1 und 2 über Kreuz?

•

Leitungsanschluss korrigieren.

ja





▼ nein

Passen Innen- und Außengerät zueinander?


► nein Falsches Gerät ersetzen.

▼ ja

Ersatzteilnummern der Innen- und Außengeräteplatinen überprüfen und mit der Ersatzteilliste vergleichen. Stimmen die Teilenummern überein?

► nein Gegen die richtige Innen- bzw. Außengeräteplatine austauschen.

▼ ja



Wechselspannung zwischen den Punkten AC-BLK und AC-WHT messen (Messpunkt A in obiger Abbildung).

Beträgt der Messwert ca. 230 V AC?

▼ ja

Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. So rasch wie möglich die Gleichspannung zwischen den Punkten P und N messen (Messpunkt B in obiger Abbildung).

Beträgt der Messwert ca. 325 V DC?

▼ nein (< 200 V DC)

Wechselspannung zum Gleichrichter messen (Messpunkt C in obiger Abbildung).

Beträgt der Messwert ca. 230 V AC?

Stromversorgung zur Platine kontrollieren und korrinein gieren.

► nein

ja

- Drosselspule offen oder nicht richtig angeschlossen.
- Drosselspule richtig anschließen bzw. ersetzen.
- Gleichrichter defekt.
 - Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode Störung Kühlkörne

Störung Kühlkörper-Temperaturfühler im Außengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der vom Temperaturfühler am Kühlkörper des Außengeräts gemessene Wert hat während des Betriebs 2 Sekunden lang 80 °C überschritten bzw. –43 °C unterschritten.

1. Fehlerhafte Steckverbindung.

Mögliche Ursachen

2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 2 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

nein -

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.

▶ ja

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

StörcodeH35
KondensatpumpeVoraussetzungen für die StörmeldungAuslösung durch geöffneten Schwimmerschalter (Kassetten und Kanalgeräte).Mögliche Ursachen1. Schwimmerschalter blockiert.
2. Anschlussstecker des Schwimmerschalters.
3. Gefälle des Kondensatablaufs bzw. zu hohe Steigleitung.
4. Fehlerhafte Kondensatpumpe.Erfassung der
StörungDer Schwimmerschalter ist innerhalb von 20 Minuten 3 mal für 20 Sekunden geöffnet.

Überprüfung und Behebung:

Ist der Schwimmerschalter blockiert oder teilweise blockiert?	▶ ja	Schwimmerschalter reinigen und gangbar machen.
▼ nein		
Ist der Stecker des Schwimmerschalters (CN-TH2 bei Kassetten bzw. CN-FSW bei Kanalgeräten) fest aufgesteckt?	► nein	Schimmerschalterstecker richtig aufstecken, um den Kontakt herzustellen.
▼ ja		
Ist der Wasserstand außergewöhnlich hoch?	▶ ja	Kondensatablauf auf Verstopfung oder zu geringes Gefälle überprüfen.Kondensatablauf zu hoch geführt. Steigleitung verkürzen.
	► nein	Kondensatpumpe defekt.Kondensatpumpe auswechseln.

Hinweis: Die Kondensatpumpe läuft immer, wenn im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb der Kompressor läuft. Bei Stillstand des Kompressors läuft sie 90 Sekunden lang nach.

H36 Störcode Störung Sauggas-Temperaturfühler im Außengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der vom Sauggastemperaturfühler gemessene Wert hat während des Betriebs 2 bis 5 Sekunden lang 149 °C überschritten bzw. -45 °C unterschritten.

- 1. Fehlerhafte Steckverbindung.
- 2. Fühlerfehler. Mögliche Ursachen
 - 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 2 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollie-

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln. nein
- Außengeräteplatine defekt.
 - Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode H37

Störung Flüssigkeits-Temperaturfühler im Außengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der vom Flüssigkeitstemperaturfühler des Außengeräts gemessene Wert hat während des Betriebs 2 Sekunden lang 149 °C überschritten bzw. –45 °C unterschritten.

1. Fehlerhafte Steckverbindung.

Mögliche Ursachen

2. Fühlerfehler.

3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Falscher Messwert liegt 2 Sekunden lang vor.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen Wert (entsprechende Kennlinien siehe Seite 65)?

► nein

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.

▶ ja

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode	H38 Falsche Innengeräte/Außengerätekombination
Voraussetzungen für die Störmeldung	Die installierten Geräte passen nicht zueinander.
Mögliche Ursachen	Falsche Gerätebestellung bzwlieferung.

Überprüfung und Behebung:

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Störcode

H39

Fehlerhafter Betrieb von Innengeräten

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der Wärmetauscher-Temperaturfühler eines nicht eingeschalteten Innengeräts erfasst eine niedrige Temperatur, während das Außengerät in Betrieb ist. Diese Störmeldung erscheint an den übrigen Innengeräten.

Mögliche Ursachen

- 1. Montagefehler: Leitungen zu den Innengeräten vertauscht.
- 2. Defektes oder nicht angeschlossenes Expansionsventil im Außengerät

Überprüfung und Behebung:

Kältetechnische und elektrische Verbindungen zwischen Außen- und Innengeräten überprüfen.

Sind die Verbindungen in Ordnung?



Korrekte Verbindungen herstellen.

▼ ja

Ist das Expansionsventil korrekt angeschlossen?



Korrekten Anschluss des Expansionsventils herstellen

▼ ja

Expansionsventil auswechseln

Störcode

니니 1 Falsche Verdrahtung bzw. Verrohrung (nur CU-2E)

Verdrahtung oder Verrohrung zwischen Innnen- und Außengerät nicht korrekt.

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Bei Außentemperaturen über 5 °C sinkt die Leitungstemperatur eines Innengeräts, welches nicht vom Außengerät mit Leistung versorgt wird, 3 Minuten nach dem Anlaufen des Kompressors um über 20 K auf 5 °C oder weniger.
- Die Sauggastemperatur eines Innengeräts, welches nicht vom Außengerät mit Leistung versorgt wird, sinkt 3 Minuten nach dem Anlaufen des Kompressors um über 5 K auf 5 °C oder weniger.

Mögliche Ursachen

Montagefehler: Leitungen zu den Innengeräten vertauscht.

Erfassung der Störung

Bei der Inbetriebnahme nach dem Einschalten der Stromzufuhr 3 Minuten nach dem Starten des Zwangskühlbetriebs.

Überprüfung und Behebung:

Kältetechnische und elektrische Verbindungen korrigieren.

Störcode H50 Störung der Lüftung (nur AC-Robot [CS-XE9/12EKE])

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der Lüftermotor des Filterreinigers gibt kein Feedback an den Mikroprozessor.

- 1. Lüftungsschlauch geknickt.
- 2. Lüfter stark mit Staub zugesetzt.

Mögliche Ursachen

- Lüftermotor defekt.
 Lüfter nicht richtig angeschlossen.
- 5. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung CN-VENT kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Stromversorgung wieder herstellen. Filterreinigung mit der Fernbedienung starten.

Spannung an Pin 1 und 2 von CN-VENT der Innengeräteplatine prüfen. Beträgt sie 14 V DC?

nein

Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Lüftungsschlauch von der Lüftungsöffnung bis zum Schlauchverschlussstück kontrollieren. Ist der Schlauch durch Staub verschlossen?

▼ nein

Feedbacksignal des Lüftermotors zur Platine überprüfen.

Beträgt die Spannung zwischen Pin 3 und 4 0 V?

- Der Lüftungsschlauch ist eventuell geknickt. Staub ja aus dem Schlauch entfernen und Führung des
- a aus dem Schlauch entfernen und Führung des Schlauchs verbessern.

Ventilatormotor defekt

ja ODER

- Lüfter stark mit Staub zugesetzt
- -> Filterreinigungssystem komplett austauschen.

Innengeräteplatine auswechseln.

nein

Störcode

H51 Filterreiniger blockiert (nur AC-Robot [CS-XE9/12EKE])

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Während des Filterreinigungsbetriebs erreicht der Filterreiniger einen Endschalter nicht.

- 1. Filter nicht richtig eingesetzt.
- 2. Schrittmotor funktioniert nicht.
- 3. Filterreiniger steht schräg.
- 4. Einer der beiden Endschalter ist defekt.

Überprüfung und Behebung:

Position des Filterreinigers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Position des Filterreinigers überprüfen.

Befindet sich der Filterreiniger auf halbem Weg zwischen den beiden Endpositionen

ja

- Filter steht vor, weil nicht richtig eingesetzt.
- Filter richtig einsetzen.
- Taste CLEANING 5 Sekunden lang drücken, um den Filterreiniger in die Ausgangsstellung zurückzubringen.

▼ nein

Funktion des rechten bzw. linken Endschalters kontrollieren:

- Stecker CN-SIDESW von der Platine abziehen.
- Schaltfunktion des rechten und des linken Endschalters überprüfen.

Arbeiten die Endschalter normal?

- Endschalter defekt.

nein - Filterreinigungssystem komplett austauschen.

▼ ja

Funktion des Filterreinigers kontrollieren:

- Stromversorgung einschalten und sicherstellen, dass keine Störmeldung vorliegt.
- Filterreinigung mit Hilfe der Fernbedienung einschalten.
- Bewegung des Filterreinigers kontrollieren.

Bewegt sich der Filterreiniger nach 1 Minute horizontal?

nein

- Filterreiniger-Schrittmotor lose, blockiert oder defekt.
- Filterreinigungssystem komplett austauschen.

▼ ja

Bewegt sich der Filterreiniger während eines kompletten Umlaufs flüssig (nicht ruckartig)?

nein

- Filterreinigungssystem komplett austauschen.

ja

- Normaler Betrieb, darauf achten, ob die Störung erneut auftritt.

Störcode H52 Störung der Endschalter (nur AC-Robot [CS-XE9/12EKE])

Voraussetzungen für die Störmeldung

Während des Filterreinigungsbetriebs sind beide Endschalter kurzgeschlossen.

Mögliche Ursachen

Endschalter defekt.
 Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Funktion der Endschalter kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Stecker CN-SIDESW von der Platine abziehen.
- Schaltfunktion des rechten und des linken Endschalters überprüfen.

Arbeiten die Endschalter normal?

- Endschalter defekt.

ja

- Filterreinigungssystem komplett austauschen.

Innengeräteplatine defekt.

- Innengeräteplatine austauschen.

48

Störcode Fehlfunktion des Gassensors

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Nicht passendes Ausgangssignal des Gassensors (5 V DC bzw. 0 V DC).

- 1. Fehlerhafter Gassensor.
- 2. Fehlerhafte Steckverbindung.
- 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Der Gassensor gibt 6 Stunden lang ein Signal Vg von 5 bzw. 0 V aus.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Gassensor überprüfen:

- Stecker CN-DISP von der Hauptplatine des Innengeräts abziehen.
- Widerstand messen zwischen den Anschlüssen 1 und 2 von Stecker CN-DISP.

Beträgt der Messwert des Widerstands 0 Ω (kurzgeschlossen) oder unendlich (offen)?

▼ nein

Widerstand der Erfassungsschaltung auf der Hauptplatine des Innengeräts überprüfen:

 Widerstand messen zwischen den Anschlüssen 12 und 13 des Anschlusses CN-DISP der Hauptplatine.

Beträgt der Messwert des Widerstands 0 Ω (kurzgeschlossen)?

▼ nein

Erfasste Gleichspannung überprüfen:

- Luftqualitätsüberwachung einschalten (PATROL).
- DC-Spannung messen zwischen den Anschlüssen 12 und 13 des Anschlusses CN-DISP der Hauptplatine.

Beträgt der Messwert der Gleichspannung 5 V oder 0 V?

Gassensor defekt.

ja

- Komplette Display-Platine auswechseln.
- Hauptplatine defekt.
- ja Hauptplatine auswechseln.

Hauptplatine defekt.

ja - Hauptplatine auswechseln.

Gassensor defekt.

nein - Komplette Display-Platine auswechseln.

Hinweis:

Der Mikroprozessor wird mittels des Widerstandswerts des Ganssensors über die herrschende Luftqualität informiert. Die Widerstandswerte des Sensors liegen zwischen 10 und 90 k Ω . In Verbindung mit dem Spannungsteiler (R31, 10 k Ω) ergibt sich am

Anschluss des Mikroprozessors eine Gleichspannung zwischen 0,5 und 2,5 V.

Störcode

H97

Außengeräte-Ventilatormotor blockiert

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Verlust des Ventilatormotor-Synchronisationssignals.
- Es wird eine Drehzahl größer 2550 min-1 bzw. kleiner 50 min-1 festgestellt.

Mögliche Ursachen

- 1. Fehlerhafter Ventilatormotor.
- 2. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

Wenn 3 Mal innerhalb von 60 Minuten bzw. 2 Mal innerhalb von 30 Minuten festgestellt wird, dass Motordrehzahl und Steuersignal 5 Mal hintereinander nicht synchron waren, erscheint diese Fehlermeldung, und das Gerät wird ausgeschaltet.

Wichtiger Hinweis

Bei den Außengerätemodellen CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG und CU-4E27CBPG ist die Pinbelegung des Anschlusssteckers genau umgekehrt nummeriert!

Überprüfung und Behebung:

Ist die Steckverbindung CN-FM in Ordnung?

Steckverbindung korrigieren.

▼ ia


Lässt sich der Ventilator leicht von Hand drehen?

► nein Ventilatormotor auswechseln.

▼ ja

Gerät ausschalten, Spannungszufuhr unterbrechen und Ventilatorstecker abziehen. Widerstand der einzelnen Steckeranschlüsse wie dargestellt messen.





Messpunkte	Korrekter Messwert
1 - 4	1 MΩ oder mehr
5 - 4	1 MΩ oder mehr
6 - 4	1 MΩ oder mehr
7 - 4	1 MΩ oder mehr

Stimmen die Widerstandswerte?

► nein

Ventilatormotor auswechseln.

▼ ja

Ventilatorstecker abgezogen lassen. Spannungszufuhr wiederherstellen, Gerät einschalten und Gleichspannung messen zwischen den Anschlüssen 1 und 4 des Platinensteckers.

▼



Beträgt die Spannung etwa 325 V DC?

- Innengeräteplatine defekt.

nein

- Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 5 und 4 messen.

Beträgt die Spannung etwa 15 V DC?

>

- Innengeräteplatine defekt.

nein - Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 6 und 4 messen.

Beträgt die Spannung etwa 1 bis 5 V DC?

▼ ja

Gerät ausschalten, Spannungszufuhr unterbrechen und Ventilatorstecker wieder aufstecken. Spannungszufuhr wiederherstellen, Gerät nicht einschalten. Ventilator langsam mit der Hand drehen und die Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 6 und 4 des Steckers messen. Durch die Drehung des Ventilators sollte ein Gleichspannungsimpuls von 15 V DC erzeugt werden $(0 \rightarrow 15 \rightarrow 0 \rightarrow 15 \rightarrow 0 ...$ VDC).

Ist diese pulsierende Gleichspannung zu messen?

nein

- Innengeräteplatine defekt.
- nein - Innengeräteplatine auswechseln.

Ventilatormotor auswechseln.

51

Störcode Hochdruckschutz Innengerät Im Heizbetrieb beträgt die Wärmetauschertemperatur des Innengeräts mehr als 60 °C. Voraussetzungen für Hinweis: Der Störungscode wird nicht angezeigt (TIMER-LED blinkt nicht), aber im die Störmeldung **EEPROM** gespeichert Verschmutzter Luftfilter im Innengerät. 2. Staubablagerung auf dem Verdampfer. 3. Luftseitiger Kurzschluss. 4. Falscher Messwert des Leitungstemperaturfühlers. Mögliche Ursachen 5. Falscher Messwert durch fehlerhafte Innengeräteplatine. 6. Zu hohe Außentemperatur. 7. Außengeräteventilator. 8. Kältemittelüberschuss. Erfassung der Im Heizbetrieb beträgt die Leitungstemperatur des Innengerätes mehr als 60 °C. Störung Überprüfung und Behebung (1): Ist der Luftfilter verschmutzt? Luftfilter reinigen. ja ▼ nein Gibt es einen luftseitigen Kurzschluss? - Für ausreichenden Luftdurchsatz sorgen. - Eventuell Position des Außengeräts ändern. ja ▼ nein Ist der Wärmetauscher des Innengeräts ver-Wärmetauscher reinigen. schmutzt? ja ▼ nein Gerät in Testbetrieb Heizen schalten und kontrollie-Fortsetzung siehe unten unter "Überprüfung und ren, ob die Drücke stimmen. Behebung (2)". ja Sind die Drücke korrekt? ▼ nein Verdampfertemperaturfühler überprüfen: - Temperaturfühler defekt. - Stecker von der Platine abziehen. nein - Temperaturfühler auswechseln. - Widerstand des Temperaturfühlers messen. Entspricht der Messwert des Widerstands des Tem-- Innengeräteplatine defekt. peraturfühlers dem in der Kennlinie angegebenen - Innengeräteplatine auswechseln. ja Wert? Überprüfung und Behebung (2): Läuft der Außengeräteventilator an, wenn der Ver-1. Zuviel Kältemittel im Kältekreis enthalten. Kältedichter anläuft? ia mittel absaugen und mittels Waage neu befüllen. 2. Problem im Kältekreis (Verschluss). Problemstelle suchen und reparieren. ▼ nein Kontrollieren, ob am Ventilatormotorstecker der Au-- Innengeräteplatine defekt.

nein

ja

- Innengeräteplatine auswechseln.

Ventilatormotor fehlerhaft.Ventilatormotor auswechseln.

ßengeräteplatine Spannung anliegt.

Liegt Spannung an?

Störcode	H99 Frostschutz Innengera	ät		
Voraussetzungen für die Störmeldung	Der Frostschutz wird aktivier unter einem bestimmten We			des Innengeräts zu lange
Mögliche Ursachen	 Verschmutzter Luftfilter in Staubablagerung auf der Luftseitiger Kurzschluss. Falscher Messwert des L Falscher Messwert durch 	n Verd eitung	dampfer. gstemperaturfühlers.	
Überprüfung und Behe	ebung:			
Gibt es einen luftseitiger rät?	n Kurzschluss am Außenge-	▶ ja	- Für ausreichenden Luftd - Eventuell Position des A	
	▼ nein			
Ist der Luftfilter des Inne	ngeräts verschmutzt?	▶ ja	Luftfilter reinigen.	
	▼ nein			
Ist der Wärmetauscher o schmutzt?	des Innengeräts ver-	▶ ja	Wärmetauscher reinigen.	
	▼ nein			
Gerät in Testbetrieb Külmessen.	nlen schalten und Drücke			
Liegen die Werte unter owerten?	den normalen Betriebs-	▶ ja	Leitungstemperaturfühler fen. Sind die Messwerte l	des Innengeräts überprü- korrekt?
			▼ nein	▼ ja
			Temperaturfühler defekt.Temperaturfühler auswechseln.	Innengeräteplatine defekt.Innengeräteplatine auswechseln.
	▼ nein			
Sind Undichtigkeiten vor Serviceventil aus)?	handen (tritt z.B.Öl am	▶ ja	- Undichtigkeit beheben.- Kältemittel absaugen ur	nd neu befüllen.
		>	- Leitung blockiert oder g	eknickt.

Hinweis bei Kältemittelmangel:


Es gibt mehrere Störcodes, die auf Kältemittelmangel hinweisen können. Je nachdem, welcher Störcode angezeigt wird, ist der Kältemittelverlust geringer oder größer:

befüllen.

nein - Kältemittel absaugen, Problem beheben und neu

Geringer Kältemittelverlust H99 \Rightarrow F97 \Rightarrow F91 \Rightarrow H16 Großer Kältemittelverlust

Störcode Störung bei der Umschaltung zwischen Kühlen und Heizen Voraussetzungen für - Im Heizbetrieb ist die Leitungstemperatur zu kalt. die Störmeldung - Im Kühlbetrieb ist die Leitungstemperatur zu warm. 1. Fehlerhafte Steckverbindung. 2. Fühlerfehler. Mögliche Ursachen 3. Fehlerhafte Außengeräteplatine 4. Fehlerhaftes Umschaltventil. Erfassung der 4-maliges Auftreten innerhalb von 30 Minuten. Störung Überprüfung und Behebung (1): Verdampfertemperaturfühler überprüfen: - Stecker von der Platine abziehen. - Widerstand des Temperaturfühlers messen. Entspricht der Messwert des Widerstands dem in - Temperaturfühler defekt. der Kennlinie angegebenen Wert? - Temperaturfühler auswechseln. nein Tritt die Störung F11 im Heizbetrieb auf? Fortsetzung siehe unten unter "Überprüfung und Behebung (2)". ▼ nein Hat die Spule des Umschaltventils im Kühlbetrieb Außengeräteplatine defekt. angezogen? - Außengeräteplatine auswechseln. ja Umschaltventil auswechseln. nein Überprüfung und Behebung (2): Spule des Umschaltventils abgeklemmt (lose)? Spule des Umschaltventils anschließen. ja ▼ nein Stecker CN-Hot richtig aufgesteckt? Stecker richtig aufstecken. nein **▼** ja Durchgang der Spule des Umschaltventils prüfen. - Spule fehlerhaft. Stecker CN-HOT abziehen. Widerstand über die - Spule auswechseln. Spule ca. 18 Ohm? 4 WAYS CN-HOT VALVE (VH3-2)



▼ ja

Im Heizbetrieb Gleichspannung an CN-HOT (Anschlüsse 1 und 2) messen (je nach Modell unterschiedlich, HKEW: 2,5 bis 4,5 V). Ist die Spannung korrekt?

- Umschaltventil defekt.
- Umschaltventil auswechseln. ja
- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode F17 Frostschutz der nicht laufenden Innengeräte

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Im nicht laufenden Innengerät fällt die Wärmetauschertemperatur bei laufendem Verdichter unter einen bestimmten Mindestwert (CU-2E15).
- Die Differenz zwischen Ansaugtemperatur und Wärmetauschertemperatur übersteigt einen bestimmten Wert (CU-3E23CBPG und CU-4E27CBPG).
- 1. Fehlerhaftes Expansionsventil.
- 2. Fehlerhafter Leitungstemperaturfühler.
- 3. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

3-maliges Auftreten innerhalb von 30 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Ist die Temperatur des Wärmetauschers im Innengerät niedrig?

► Lei

Leitungstemperaturfühler überprüfen. Misst der Temperaturfühler korrekt?

▼ nein

▼ ja

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.
- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Funktioniert das Expansionsventil einwandfrei?

► nein

Expansionsventil bzw. Spule des Expansionsventils auswechseln.

► ja

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

F9N Störcode Leistungsfaktor-Regelung (Blindstromkompensation) Voraussetzungen für Beim Starten sowie während des Kühl- und Heizbetriebs misst die PFC-Schutzschaldie Störmeldung tung auf der Außengeräteplatine eine ungewöhnlich hohe Gleichspannung. Gleichspannungsspitze infolge Schwankung der Spannungsversorgung. 2. Gleichspannungsspitze infolge Kompressorfehlfunktion oder ungleicher Wicklungswiderstände. Mögliche Ursachen 3. Fehlerhafter Außengeräteventilator. 4. Fehlerhafter Kompressor. 5. Fehlerhafte PFC-Schaltung der Außengeräteplatine. 6. Fehlerhafte Drosselspule. Erfassung der 4-maliges Auftreten innerhalb von 10 Minuten. Störung Überprüfung und Behebung: Liegt die Netzspannung ordnungsgemäß zwischen Stromversorgung korrigieren (evtl. EVU benachrich-220 und 240 V AC? nein tigen). **▼** ja System in Betrieb nehmen. Gleichspannung an den Klemmen P(+) und N(-) der Außengeräteplatine messen. Der Messwert sollte zwischen 280 und 325 V DC betragen. - PFC-Schaltung defekt. Liegt der Messwert höher, zwischen 391 und 425 V DC? - Außengeräteplatine auswechseln. **▼** ja Gleichspannung an den Anschlüssen 1 und 4 des Steckkontakts CN-FM messen, während der Kompressor läuft. Liegt der Messwert im Normalbereich von 265 bis - Außengeräteventilator defekt. 325 V DC? - Außengeräteventilator auswechseln. **▼** ja Wicklungswiderstände des Kompressors überprü-- Spannung abschalten und Kabel U, V und W abklemmen. - Widerstände der Kompressorwicklungen (U-V, V-W, U-W) messen. Sind die Widerstände gleichmäßig (ca. 0,9 bis Kompressor auswechseln.

nein

ja

Drosselspule defekt.Drosselspule auswechseln.

1,1 Ohm je nach Modell)?

Ist der Messwert niedrig?

Impedanz der Drosselspule messen.

▼ ja

F91 Störcode Störung im Kältekreis 1. Geringe Stromaufnahme, während der Kompressor mit einer höheren als der Nenn-Voraussetzungen für frequenz läuft. die Störmeldung 2. Zu geringe Differenz zwischen Leitungstemperatur und Luftansaugtemperatur. 1. Kältemittelmangel (Leckage). 2. Geringe Verdichtung des Kompressors. 3. Serviceventil geschlossen. Mögliche Ursachen 4. Falscher Messwert des Leitungstemperaturfühlers oder des Ansaugtemperaturfühlers im Innengerät. 5. Außengeräteplatine. Erfassung der 2-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten. Störung Überprüfung und Behebung: Überschreitet die Leitungslänge die Länge, bis zu Kältemittel entsprechend den Angaben im technischen Handbuch auffüllen. der Kältemittel vorgefüllt ist? ja ▼ nein Gerät in Testbetrieb Kühlen schalten und Druck sowie Stromaufnahme kontrollieren. Liegen die Werte unter den normalen Betriebs-Ansaug- und Leitungstemperaturfühler überprüfen. Messen die Temperaturfühler korrekt? werten? nein ▼ nein **▼** ja - Temperaturfühler - Innengeräteplatine defekt. defekt. - Temperaturfühler - Innengeräteplatine auswechseln. auswechseln. **▼** ja Serviceventil geschlossen? Serviceventil öffnen. ia ▼ nein Sind Undichtigkeiten vorhanden (tritt z. B. Öl am - Bördelverbindung reparieren. Serviceventil aus)? - Kältemittel absaugen und wieder einfüllen. ja

Hinweis bei Kältemittelmangel:

Es gibt mehrere Störcodes, die auf Kältemittelmangel hinweisen können. Je nachdem, welcher Störcode angezeigt wird, ist der Kältemittelverlust geringer oder größer:

nein

Kompressor auswechseln.

Geringer Kältemittelverlust $H99 \Rightarrow F97 \Rightarrow F91 \Rightarrow H16$ Großer Kältemittelverlust

Störcode

F93

Falsche Kompressordrehzahl

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Die Kompressordrehzahl entspricht nicht dem Drehzahlsignal.

- 1. Kompressorwicklung gebrochen.
- 2. Störung im Inverterschaltkreis.
- 3. Störung in Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

4-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Stromversorgung unterbrechen. Kompressorkabel U, V und W abklemmen. Stromversorgung wiederherstellen. Klimagerät einschalten.

Tritt der Fehler erneut auf?

ja

Leistungstransistormodul defekt.Außengeräteplatine auswechseln.

▼ nein

Gerät ausschalten. Stromversorgung unterbrechen. Mindestens 5 Minuten warten, damit die Spannung im Gerät auf gefahrlose Werte sinken kann. Kompressorkabel U, V und W abklemmen. Inverterprüfgerät anschließen und Funktion der Inverterschaltung kontrollieren.

Inverterprüfgerät





Blinken alle 6 LEDs gleichmäßig?

Leistungstransistormodul defekt.Außengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Widerstände der Kompressorwicklungen (U-V, V-W, U-W) messen.

Sind die Widerstände gleichmäßig (ca. 0,9 bis 1,1 Ohm je nach Modell)?

► nein Kompressor auswechseln.

▼ ja

Spannungsversorgung kontrollieren.

Ist die Versorgungsspannung zu gering oder die Wechselstromleitung im Außengerät nicht in Ordnung?

Spannungsversorgung korrigieren. ja

nein

Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode Voraussetzungen für die Störmeldung Mögliche Ursachen Mögliche Ursachen Erfassung der Störung F95 Hochdruckschutz im Kühlbetrieb Im Kühlbetrieb steigt die Wärmetauschertemperatur des Außengeräts über 61 °C, was durch den Leitungstemperaturfühler erfasst wird. 1. Kurzschluss der warmen ausgeblasenen Luft. 2. Außengeräteventilatormotor defekt. 3. Leitungstemperaturfühler im Außengerät defekt. 4. Außengeräteplatine defekt. 4-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten.

ja

Überprüfung und Behebung:

Installationsbedingungen des Außengeräts kontrollieren (Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb).

Wird die Wärme nicht richtig abgegeben?

Außengerät anders installieren.

- Hindernis(se) entfernen.

- Verflüssiger reinigen.

▼ nein

Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. Läuft der Ventilatormotor des Außengeräts?

AC- bzw. DC-Spannung an den Anschlussklemmen der Steckverbindung CN-FM auf der Außengeräteplatine messen.

Ist die Spannung zum Außengeräteventilator normal (230 V AC / 265 - 325 V DC)?

▼ nein (0 V)

▼ ja

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.
- Außengeräteventilatormotor defekt.
- Außengeräteventilatormotor auswechseln.

▼ ja

Leitungstemperaturfühler im Außengerät überprüfen. Entspricht sein Messwert dem Kennlinienwert?

► nein

- Leitungstemperaturfühler im Außengerät defekt.
- Leitungstemperaturfühler im Außengerät auswechseln.
- Außengeräteplatine defekt.
 - Außengeräteplatine auswechseln.

F96 Störcode Überhitzungsschutz des Leistungstransistors (IPM) Im Kühl- und Heizbetrieb wird eine zu hohe Temperatur des Leistungstransistormoduls Voraussetzungen für die Störmeldung erfasst. 1. Ungenügende Wärmeabgabe des Außengeräts. 2. Kältemittelüberschuss. Mögliche Ursachen 3. Leistungstransistor defekt. 4. Serviceventil geschlossen. Erfassung der 4-maliges Auftreten innerhalb von 30 Minuten. Störung Überprüfung und Behebung: Installationsbedingungen des Außengeräts kontrollieren (Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb). Wird die Wärme nicht richtig abgegeben? - Außengerät anders installieren. - Hindernis(se) entfernen. ja - Verflüssiger reinigen. ▼ nein

nein

▼ ja

Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. Läuft der Ventilatormotor des Außengeräts?

Systemdrücke messen. Sind die Drücke zu hoch?

► Kontrollieren:

ja

defekt.

platine messen.

- Serviceventil geschlossen oder blockiert?

AC- bzw. DC-Spannung an den Anschlussklemmen

der Steckverbindung CN-FM auf der Außengeräte-

Ist die Spannung zum Außengeräteventilator normal

▼ ja

- Außengeräteventila-

- Außengeräteventila-

tormotor auswech-

tormotor defekt.

seln.

- Zuviel Kältemittel im System?

(230 V AC / 265 - 325 V DC)?

▼ nein (0 V)

- Außengeräteplatine

- Außengeräteplatine

auswechseln.

- Außengeräteplatine defekt.- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

Überhitzungsschutz des Kompressors

Voraussetzungen für die Störmeldung

Im Kühl- und Heizbetrieb erfasst der Kompressor-Temperaturfühler bei Single-Split-Geräten eine zu hohe Temperatur des Kompressorgehäuses (112 bis 120 °C) bzw. bei Multi-Split-Geräten eine zu hohe Heißgastemperatur. F97 wird daraufhin im Speicher abgelegt. Wenn die Temperatur nach Ablauf der Wiederanlaufverzögerung auf 107 °C gesunken ist, läuft der Kompressor wieder an.

- 1. Kältemittelmangel (Leckage).
- Mögliche Ursachen
- 2. Falscher Messwert des Kompressor- bzw. Heißgastemperaturfühlers.
- 3. Leitung geknickt oder Serviceventil(e) halb geschlossen.

Erfassung der Störung

4-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten (je nach Modell).

Überprüfung und Behebung:

Kompressortemperaturfühler (bzw. Heißgastemperaturfühler bei Multi-Split-Systemen) überprüfen.

Entspricht sein Messwert dem Kennlinienwert?

Temperaturfühler defekt.Temperaturfühler auswechseln.

▼ ja

Ist ein Service-Ventil geschlossen?

Service-Ventil öffnen.

▼ nein

Sind Undichtigkeiten vorhanden (tritt z. B. Öl am Serviceventil aus, Saugdruck und Betriebsstrom niedrig)?

- BördelverbiKältemittel a
 - Bördelverbindung reparieren.
 - Kältemittel absaugen und wieder einfüllen.
- nein
- Kapillarrohr bzw. Expansionsventil teilweise verstopft.
- Kapillarrohr bzw. Expansionsventil auswechseln.

Hinweis bei Kältemittelmangel:

Es gibt mehrere Störcodes, die auf Kältemittelmangel hinweisen können. Je nachdem, welcher Störcode angezeigt wird, ist der Kältemittelverlust geringer oder größer:

Geringer Kältemittelverlust H99 ⇒ F97 ⇒ F91 ⇒ H16 Großer Kältemittelverlust

Störcode

F98

Schutz gegen überhöhten Gesamtbetriebsstrom

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Im Kühl- und Heizbetrieb erfasst der Stromwandler bei laufendem Kompressor eine zu hohe Gesamt-Stromaufnahme.

- 1. Überstrom infolge Verdichterstörung.
- 2. Überstrom infolge defekter Außengeräteplatine.
- 3. Überstrom infolge defekter Inverter-Kondensatorschaltung.
- 4. Überstrom infolge zu hoher Kältemittelfüllmenge.

Erfassung der Störung

3-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten (je nach Modell).

Überprüfung und Behebung:

Installationsbedingungen des Außengeräts kontrollieren (Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb).

Wird die Wärme nicht richtig abgegeben?

► ja

- Außengerät anders installieren.
- Hindernis(se) entfernen.
- Verflüssiger reinigen.

▼ nein

Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. Läuft der Ventilatormotor des Außengeräts?

nein

AC- bzw. DC-Spannung an den Anschlussklemmen der Steckverbindung CN-FM auf der Außengeräteplatine messen.

Ist die Spannung zum Außengeräteventilator normal (230 V AC / 265 - 325 V DC)?

▼ nein (0 V)

▼ ja

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.
- Außengeräteventilatormotor defekt.
- Außengeräteventilatormotor auswechseln.

▼ ja


Beträgt die Stromaufnahme mehr als 16,8 A?

- Außengeräteplatine defekt.- Außengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Stromversorgung unterbrechen. Schaltung der Glättungskondensatoren überprüfen.

Messgerät auf den richtigen Widerstands-Messbereich einstellen.



Wenn der Zeiger hinund herschwingt, ist der Kondensator in Ordnung. Wenn der Zeiger nicht ausschlägt oder ausschlägt und nicht zurückkommt, ist der Kondensator

Ist die Kondensatorschaltung in Ordnung?

- ► nein
- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Sinkt die Wechselspannung im Betrieb um mehr als 5 % gegenüber dem Stillstand ab (an der Einspeisung messen)?

- ▶ Wenn dieses Phänomen hin und wieder auftritt,
- ja bleibt as Gerät sofort stehen. Folgende Punkte sind zu kontrollieren:
 - Kabelquerschnitt der Zuleitung
 - Kabellänge der Zuleitung
 - Kabelanschluss (Verbindung lose)
 - Stabilität der Wechselstromversorgung

▼ nein

Kältemittelmenge überprüfen.

Sind Betriebsstrom und Saugdruck zu hoch?

- Kältemittelüberschuss.

ja

- Kältemittel absaugen und neu mit der vorgeschriebenen Füllmenge befüllen.
- Außengeräteplatine defekt.
- nein Außengeräteplatine auswechseln.


63


F99 Störcode Gleichstromspitzen im Außengerät (überhöhte Stromabgabe) Im Kühl- und Heizbetrieb wird durch die Inverter-Gleichstromspitzenerfassung eine Voraussetzungen für Überstromabgabe von 18,5 A erfasst. die Störmeldung 1. Verdichterstörung. 2. Defektes Leistungstransistormodul. Mögliche Ursachen 3. Defekte Außengeräteplatine. Erfassung der 7-maliges Auftreten für jeweils 30 Sekunden. Störung Überprüfung und Behebung: Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. - Leistungstransistor kurzgeschlossen infolge Defekt Läuft der Kompressor? nein in der Außengeräteelektronik. - Außengeräteplatine auswechseln. **▼** ja Starke Vibration beim Anlauf, mögliche Ursachen: Ist die Kompressorvibration gleichmäßig? nein - Verstärker-IC defekt oder - Gleichrichterdiode defekt oder - Mikroprozessor defekt. - Außengeräteplatine auswechseln. **▼** ja Gibt es eine Änderung, wenn Kältemittel entnom-- Kältemittelüberschuss. men wird? - Kältemittel absaugen und neu mit der ja vorgeschriebenen Füllmenge befüllen. ▼ nein Widerstände der Kompressorwicklungen (U-V, V-W, U-W) messen. Ist eine Wicklung kurzgeschlossen? - Kompressor mechanisch blockiert. - Kompressor auswechseln. nein - Kompressorwicklung defekt.


- Kompressor auswechseln.

11. Kennlinien der Temperaturfühler

CS-E7JKEW-3, CS-E9JKEW-3, CS-E12JKEW-3, CS-E15JKEW, CS-E18JKEW, CS-E24JKES, CS-E28JKES, CS-E9HKEA, CS-E12HKEA, CS-E15HKEA, CS-E18HKEA, CS-E21HKEA







RAC- und Semi-FS-Inverter-Geräte	

1. Technische Daten


EISTUNG 6L	EISTUNG Pr	EISTUNG 6L	ə	ə	6		STROMVERSORGUNG	VERS(6un	Bu	би	le	би		KÄL.	KÄLTESYSTEM	EM -		- de	6nt	nell nell	ENZEN UĐZ -U
Kühlleistur	Kühlleistur		nuteisleistur		ըո ւ նոցայո	innnnsq2	orteedstriebsstro	Innedicherun	tiəluZ məbA	nabA Uteuerleitu	ınsiəqsni∃	Kältemitte	Instringeni∃	Leitungslän (min max	Max. Höhe unterschie	gnullüìlÖ	Kältemitte menge	Vorgefüllt b	Meter Läng	Leitungsgrö s2 \ gissül Flüssig \	nəfnəßuA düX rutsrəq xsm/.nim)	nəfnəßuA ziəH rufsrəq xsm/.nim)
Modell Watt Watt	Watt Watt	Watt	-	-1	m³/h	>	∢	⋖	Anzah	듩				Е	٤	-	kg	E B	g/m	mm	၁့	ွ
CS-F24DB4E5 CU-L24DBE5 6.300 7.100 10	6.300 7.100	7.100		9	1080	230	7,7 / 8,4	16	ო	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	8,0	2,13	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F28DB4E5 CU-L28DBE5 7.100 8.000 1200	7.100 8.000	8.000		120	0	230	9,2 / 9,6	16	ო	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	0,8	2,35	30 6	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F34DB4E5 CU-L34DBE8 10.000 11.200 1620	10.000 11.200			1620	_	400	4,1/4,6	3x16	က	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F43DB4E5 CU-L43DBE8 12.500 14.000 1860	12.500 14.000			1860		400	5,8/6,1	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F50DB4E5 CU-L50DBE8 14.000 16.000 1920	14.000 16.000	16.000		1920		400	7,6/7,4	3x16	3	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,5	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F24DTE5	6.300 7.100	7.100		1020		230	9,2 / 10,4	16	က	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	0,8	2,13	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F28DTE5 CU-L28DBE5 7.100 8.000 1080	7.100 8.000	8.000		1080		230	11,4 / 12,4	16	ო	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	0,8	2,35	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F34DTE5 CU-L34DBE8 10.000 11.200 1740	10.000 11.200 1740	1740	1740	_	4	400	4,1/4,6	3x16	ري د	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F43DTE5 CU-L43DBE8 12.500 14.000 1860 4	12.500 14.000 1860	1860	1860		٧.	400	5,8/6,1	3x16	ري د	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F50DTE5	14.000 16.000 1920	16.000 1920	1920		4	400	7,6/7,4	3x16	3	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,5	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F24DD2E5	6.300 7.100 1320	7.100 1320	1320		(/	230	9,5 / 9,5	16	8	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	8,0	2,13	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F28DD2E5 CU-L28DBE5 7.100 8.000 1320 2	7.100 8.000 1320	8.000 1320	1320		(4	230	10,7 / 10,6	16	ო	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	8,0	2,35	30 (50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F34DD2E5 CU-L34DBE8 10.000 11.200 2280 4	10.000 11.200 2280	2280	2280		7	400	4,8/5,2	3x16	ري د	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F43DD2E5 CU-L43DBE8 12.500 14.000 2400	12.500 14.000 2400	2400	2400		,	400	6,5/6,8	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F50DD2E5 CU-L50DBE8 14.000 16.000 2700	14.000 16.000 2700	16.000 2700	2700			400	7,7/7,4	3x16	က	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,5	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F24DD3E5 CU-L24DBE5 6.300 7.100 1320	6.300 7.100	7.100		1320		230	9,0 / 0,6	16	3	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	8,0	2,13	30	50 9,52	9,52 / 15,88	_15 / +43	-20 / +24
CS-F28DD3E5 CU-L28DBE5 7.100 8.000 1320	7.100 8.000	8.000		1320		230	10,1 / 10,6	16	က	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	0,8	2,35	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F34DD3E5 CU-L34DBE8 10.000 11.200 2160	10.000 11.200			2160		400	4,4 / 5,2	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	90	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F43DD3E5 CU-L43DBE8 12.500 14.000 2400	12.500 14.000			2400		400	6,5/6,5	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,2	3,3	30	50 9,52	9,52 / 15,88	-15 / +43	-20 / +24
CS-F50DD3E5 CU-L50DBE8 14.000 16.000 2640	14.000 16.000 2640	2640	2640	_		700	76/76	2×16		_	- 1	V0770	- 20	7 7 7	-	- 0	ц	- 00		062/1600	_15/+43	-20 / +24

BAU- REIHE	MOF	MODELL		LEISTUNG	_O		STROMVERSORGUNG	VERSC	RGU	Ď					KÄL	KÄLTESYSTEM	LEM				EINSATZGRENZEN	ENZEN
	1ä19gnannl	Außengerät	Kühlleistung	gnutsiəlziəH	әвиәшұл	gunuueds	Betriebsstrom	Absicherung	gnutieluZ mebA	nabA gnutieheuet2	Einspeisung	Kältemittel	€inspritzung	Leitungslänge (min max.)	Max. Höhen- unterschied	gnullüîlÖ	Kältemittel- menge	Vorgefüllt bis	Füllung pro zus. Meter Länge	Leifungsgröße Flüssig / Saug	Außentem- peratur Kühlen (min./max.)	-məhnəduA nəziəH ruterəq (.xsm/.nim)
	Modell	Modell	Watt	Watt	m³/h	>	А	4	Anzah	lh!				Ш	Е	_	kg	٤	g/m	mm	၁့	၁့
	CS-F14DB4E5	CU-J14DBE5	3.800		006	230	2,7	16	3	4	außen	R410A	außen	3 - 30	20	29'0	6'0	20	20	6,35 / 12,7	-10 / +43	
	CS-F18DB4E5	CU-J18DBE5	5.000		1200	230	7,7	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 30	70	0,67	1,10	20	70	6,35 / 12,7	-10 / +43	
verte eräte	CS-F24DB4E5	CU-J24DBE8	009:9		1080	400	4,55	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,13	1,35	30	- 09	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F28DB4E5	CU-J28DBE8	7.300		1200	400	6,4	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	8	1,13	1,45	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F34DB4E5	CU-J34DBE8	10.000		1620	400	6,2	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	98	1,5	1,7	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F43DB4E5	CU-J43DBE8	12.500		1860	400	8,0	3x16	22	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	98	1,5	3,1	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F50DB4E5	CU-J50DBE8	13.500		1920	400	8,5	3x16	3	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	3,25	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F18DTE5	CU-J18DBE5	5.000		840	230	8,1	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 30	20	1,13	1,10	20	20	6,35 / 12,7	-10 / +43	
	CS-F24DTE5	CU-J24DBE8	009:9		1020	400	4,6	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	98	1,13	1,35	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F28DTE5	CU-J28DBE8	7.300		1080	400	4,95	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,13	1,45	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
Micht kenu ger	CS-F34DTE5	CU-J34DBE8	10.000		1740	400	6,10	3x16	22	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	1,7	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F43DTE5	CU-J43DBE8	12.500		1860	400	8,20	3x16	22	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	3,1	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F50DTE5	CU-J50DBE8	13.500		1920	400	8,6	3x16	3	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	3,25	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
pher	CS-F24DD2E5	CU-J24DBE8	009:9		1320	400	4,63	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,13	1,35	30	9 09	9,52 / 15,88	-10 / +43	
oq şiu	CS-F28DD2E5	CU-J28DBE8	7.300		1320	400	6,4	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,13	1,45	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
nl-tha räte n 19 rei	CS-F34DD2E5	CU-J34DBE8	10.000		2280	400	6,5	3x16		4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	 %	1,5	1,7	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
algei	CS-F43DD2E5	CU-J43DBE8	12.500		2400	400	8,2	3x16	22	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	93	1,5	3,1	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
Kan	CS-F50DD2E5	CU-J50DBE8	13.500		2700	400	9,0	3x16	3	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	3,25	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
срег	CS-F14DD3E5	CU-J14DBE5	3.800		006	230	6,21	16	8	4	außen	R410A	außen	3 - 30	20	79'0	6'0	20	20	6,35 / 12,7	-10 / +43	
	CS-F18DD3E5	CU-J18DBE5	5.000		1020	230	8,53	16	က	4	außen	R410A	außen	3 - 30	70	0,67	1,10	20	50	6,35 / 12,7	-10 / +43	
edr. s	CS-F24DD3E5	CU-J24DBE8	009:9		1320	400	4,54	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,13	1,35	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F28DD3E5	CU-J28DBE8	7.300		1320	400	6,4	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	90	1,13	1,45	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
S-Nio n etë n	CS-F34DD3E5	CU-J34DBE8	10.000		2160	400	6,45	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	1,7	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
	CS-F43DD3E5	CU-J43DBE8	12.500		2400	400	8,1	3x16	2	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	93	1,5	3,1	30	20	9,52 / 15,88	-10 / +43	
Kan	CS-F50DD3E5	CU-J50DBE8	13.500		2640	400	6,8	3x16	ဗ	4	außen	R410A	außen	7,5 - 50	30	1,5	3,25	30	50	9,52 / 15,88	-10 / +43	


2. Anschlusspläne

2.1 Innengeräte


2.1.1 Kassetten, Modell DB4E5



2.1.2 Deckenunterbaugeräte, Modelle DTE5




2.1.3 Kanalgeräte, Modell DD2E5



B:	Blau
BL:	Schwarz
BR:	Braun
G:	Grün
GR:	Grau
O:	Orange
P:	Rosa
R:	Rot
V:	Violett
W:	Weiß
Y:	Gelb
V/C:	Galh/Gri

Bezeich- nung	Beschreibung
49F	Wicklungsthermostat Ventilatormotor
C,	Kondensator für Ventilatormotor
FM	Ventilatormotor
CT	Stromwandler
RY-H, M, L	Relais Ventilatormotor
Th1	Leitungstemperaturfühler
Th2	Raumtemperaturfühler
Tm	Klemmleiste


2.1.3 Kanalgeräte, Modell DD3E5




2.2 Außengeräte

2.2.1 Inverter-Außengeräte

2.2.1.1 Einphasen-Modelle (dargestellt: CU-L24DBE5)




2.2.1.2 Dreiphasen-Modelle (dargestellt: CU-L34DBE8)




2.2.2 Nicht-Inverter-Außengeräte

2.2.2.1 Einphasen-Modelle (dargestellt: CU-J18DBE5)









3. Kältekreislauf

3.1 Invertersysteme




3.2 Nicht-Invertersysteme

3.2.1 Baugrößen 24 und 28



3.2.2 Baugrößen 34 bis 50



4. Betriebsbereiche

Spannungsbereiche

Die nachfolgende Tabelle enthält die Spannungsbereiche, innerhalb derer die Geräte eingesetzt werden können. Die Betriebsspannungen an den 3 Kompressorklemmen dürfen um maximal 3 % voneinander abweichen. Die Anlaufspannung muss über 85 % der Nennspannung betragen.

Spannungsversorgung	Spannungsbereich			
	Minimum (V)	Maximum (V)		
Einphasenmodelle (230 V / 1 Ph + N / 50 Hz)	198	242		
Dreiphasenmodelle (400 V / 3 Ph + N / 50 Hz)	360	440		

Temperaturbereich Invertermodelle

Betriebsart	Raumtempera	tur (t _{tr} , t _r) in °C	Außentempera	ntur (t _{tr} , t _f) in °C
	Minimum	Minimum Maximum Minim		Maximum
Kühlen	21 / 15	32 / 23	–15 / –	43 / –
Heizen	16 / –	27 / –	–20 / –	24 / 18

Hinweis: Ein Kühlbetrieb ist für kommerzielle Anwendungen wie z. B. Computerräume bei Außentemperaturen bis –15 °C möglich, wenn die Raumtemperatur mindestens 21 °C und die Raumluftfeuchte höchstens 45 % beträgt.

Temperaturbereich Nicht-Invertermodelle

Betriebsart	Raumtempera	tur (t _{tr} , t _f) in °C	Außentemperatur (t _{tr} , t _r) in °C			
	Minimum	Minimum Maximum		Maximum		
Kühlen	21 / 15	32 / 23	–10 / –	43 / –		

5. Betriebsdrücke


Bei einer Außentemperatur von 35 °C im Kühlbetrieb bzw. 7 °C im Heizbetrieb, Nennbetriebsfrequenz und hoher Ventilatordrehzahl herrschen folgende Nennbedingungen:

	Saugseitiger Druck	Luftaustrittstemperatur
Kühlbetrieb	9 – 12 bar	12 – 17 °C
Heizbetrieb	22 – 29 bar	35 – 45 °C

6. Adresseneinstellung der Infrarot-Fernbedienung

Für den Fall, dass in einem Raum mehr als ein Kassettengerät betrieben wird, muss die Infrarot-Fernbedienung auf den Empfänger des zugehörigen Klimageräts abgestimmt werden, d. h. für Fernbedienung und Empfänger muss jeweils die gleiche Adresse eingestellt werden.

- Die eingestellte Adresse (ab Werk Nr. 1) wird im LCD-Anzeigefeld der Fernbedienung dargestellt (siehe Abbildung rechts).
- Durch Drücken des Adressenschalters (ADDRESS SET) mit einem Kugelschreiber oder einem anderen spitzen Gegenstand ändert sich die eingestellte Adresse in der folgenden Reihenfolge:
 Adresse 1 → Adresse 2 → Adresse 3 → Gruppe → Adresse 1 usw.
 Diese an der Fernbedienung vorgenommene Einstellung der Adresse muss nun noch an das Klimagerät übertragen werden. Hierzu ist die AUTO-Taste des Infrarot-Empfängers 11 Sekunden lang zu drücken, bis 3 Pieptöne ertönen. Die Einstellung wird abschließend durch Drücken der SET-Taste auf der Infrarot-Fernbedienung aktiviert, was durch einen Piepton angezeigt wird.



- Beim Einlegen neuer Batterien oder beim Drücken der Reset-Taste gehen die Adresseneinstellungen verloren und müssen daher neu eingegeben werden.
- Wenn die Adresse auf Gruppe (GROUP) eingestellt wurde, können alle Innengeräte gleichzeitig mit dieser Fernbedienung bedient werden, ganz gleich, welche Adresse am Empfänger dieser Innengeräte eingestellt wurde.

7. Anpassung der statischen Pressung bei Kanalgeräten

Die Kanalgeräte verfügen auf der Innengeräteplatine über zwei Steckplätze für den Innengeräteventilator. Durch Umstecken des Ventilatorsteckers kann die statische Pressung des Ventilators geändert werden.


Ab Werk ist bei den Modellen DD2E5 die hohe statische Pressung (weiße Steckbuchse) und bei den Modellen DD3E5 die niedrige statische Pressung (blaue Steckbuchse) voreingestellt (siehe Anschlusspläne der Kanalgeräte auf Seite 70).

8. Verbindung zwischen Innen- und Außengerät


8.1 Single-Split-Geräte

Drehstrommodelle:

Wechselstrommodelle:




8.2 Dual-Split-Geräte




Schutz gegen Verdrahtungsfehler:

Die Geräte sind mit einer Schaltung ausgestattet, die ein falsches Verdrahten zwischen Innen- und Außengerät und die dadurch entstehenden Schäden an der Elektronik verhindert. Bei falscher Verdrahtung läuft das Gerät nicht. In diesem Fall ist zu kontrollieren, ob die Verbindungsleitungen zwischen Innen- und Außengerät korrekt angeklemmt wurden. Falls Sie falsch angeklemmt wurden, sind die Geräte stromlos zu machen und die Leitungen richtig anzuklemmen. Danach sollte das System normal in Betrieb genommen werden.

Korrekte Verdrahtung:




Falsche Verdrahtung:



Hinweis: Die Kommunikationsleitung (Leitung Nr. 3) sollte von den Netzleitungen getrennt verlegt werden, um eventuell mögliche Interferenzen zu vermeiden.

9. Anschluss von Kabel- und Infrarot-Fernbedienungen


- Vor dem Einbauen und Anschließen der Fernbedienung ist unbedingt die Stromzufuhr zu unterbrechen! Wird diese Maßnahme nicht getroffen, kann es sein, dass keine Anzeige auf der Fernbedienung erscheint. Wenn dies der Fall sein sollte, ist wie im Abschnitt "Probleme bei der Inbetriebnahme" zu verfahren.
- Darauf achten, dass die beiden ungepolten Anschlussleitungen keinen Kurzschluss bilden, da sonst das Gerät nicht laufen kann.
- Die Fernbedienung ist wie nachfolgend dargestellt an das Innengerät anzuschließen. Die beiden Leitungen sind nicht gepolt. Ab Werk ist das Verbindungskabel zwischen den Anschlussklemmen auf dem Unterteil der Fernbedienung und dem Stecker CN1 nicht angeschlossen!
- Das Anschlusskabel der Fernbedienung kann bis auf eine Länge von maximal 200 m verlängert werden.



Verwendung von zwei Fernbedienungen


Es können zwei Fernbedienungen an ein Innengerät angeschlossen werden, wobei beide zur Steuerung des Geräts verwendet werden können. Vorrang hat jeweils die Fernbedienung, an der zuletzt eine Einstellung vorgenommen wird.

Welche der beiden Fernbedienungen die Haupt- (Master-) und welche die Nebenfernbedienung (Slave) ist, stellt das Gerät bei der Inbetriebnahme automatisch ein. Die Einstellung kann jedoch auch mittels eines Schalters an den Fernbedienungen selbst vorgenommen werden (siehe obige Abbildung) und hat dann Vorrang vor der automatischen Einstellung. Vor dem Einstellen ist die Stromzufuhr zu unterbrechen. Der Anschluss beider Fernbedienungen erfolgt über die nicht polaren Klemmen A und B des Inngeräts.




Gruppensteuerung mit Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung

- Wenn die Infrarotfernbedienung zum Steuern einer Klimagerätegruppe verwendet werden soll, muss der Empfänger in Innengerät Nr. 1 der Gruppe eingebaut werden.
- Wie bei Einzelgeräten auch, kann parallel zur Infrarot-Fernbedienung auch eine Kabelfernbedienung angeschlossen werden.



10. Einbau eines Not-Aus-Tasters

Falls es erforderlich sein sollte, einen Not-Aus-Taster vorzusehen, um bei Serivicearbeiten in einem Notfall alle bewegten Teile des Außengeräts abzuschalten, sollte dieser Not-Aus-Taster wie folgt eingebaut werden:




Hinweis: Durch den oben beschriebenen Einbau des Not-Aus-Tasters werden im Falle einer Betätigung lediglich alle bewegten Teile abgeschaltet, ohne dass am System Schäden entstehen. Das bedeutet nicht, dass einige Bestandteile des Systems nicht noch unter Spannung stehen können.


11. Lokale Einstellungen

Über die "lokalen Einstellungen" können bestimmte Funktions- und Betriebsparameter der Geräte geändert werden.

Aufrufen der lokalen Einstellungen:

Um in den lokalen Einstellungsmodus zu gelangen, ist bei Kabel-Fernbedienungen die Taste "TEST RUN" und bei Infrarot-Fernbedienungen die Taste SET 5 Sekunden lang zu drücken, während das Gerät außer Betrieb ist. Es erscheint folgende Anzeige:





Beenden der lokalen Einstellungen:


Wenn im lokalen Einstellungsmodus 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt oder die Taste "TEST RUN" (Kabel-Fernbedienung) bzw. "SET" (Infrarot-Fernbedienung) erneut gedrückt wird, wird der lokale Einstellungsmodus beendet.

Tastenfunktionen während der lokalen Einstellungen:

- TEMP UP/DOWN: Durchlaufen der Menüpositionen
- TIMER SELECT: Bestätigen der ausgewählten Menüposition
- TIMER UP/DOWN: Erhöhen bzw. Verringern der Einstellungsnummer
- TIMER SET: Aktivieren der Einstellung
- · TIMER CANCEL: Abbrechen der Einstellung
- · TEST RUN (Kabel) bzw. SET (IR): Beenden des Einstellungsmodus

Das nachfolgende Schema soll die Navigation mit Hilfe der genannten Tasten der Kabelfernbedienung veranschaulichen:

Beispiel der Tastenbenutzung beim Vornehmen lokaler Einstellungen:



Übersicht über die verfügbaren lokalen Einstellungsmöglichkeiten


Menü Nr.	Einstellung	Einstellungsnummer	Speicher	
00	Adresse für zentrale Regelung	000 - 200: Adresse 0 bis 200	Innengerät	
01 *	Erhöhung der Ventilatordrehzahl (nur Vierwege-Kassette)	000: Normale Drehzahl 001: Erhöhte Drehzahl	Innengerät	
02	Nachtbetrieb (niedriger SChallpegel	000: Reset (Stufe 0) 001: Stufe 1 002: Stufe 2 003: Stufe 3	Fernbedienung	
	Uhrzeit der Aktivierung des Nachtbetriebs	0:00 - 23:50 (in 10-MinSchritten)		
	Uhrzeit der Deaktivierung	0:00 - 23:50 (in 10-MinSchritten)		
03 - 07	Reserviert für späteren Bedarf	_	Innengerät	
80	Geruchsentfernungsfunktion	000: aktiviert 001: deaktiviert	Innengerät	
10 **	Reset (Gruppenadresse)	000: keine Funktion 001: Reset durchführen		
11 **	Fühlerauswahl	000: Innengerätefühler 001: Fernbedienungsfühler	Fernbedienung	
12 **	Ansteuerung Lüftungseinheit	000: AUS 001: EIN (keine Verriegelung) 002: EIN (AUS-Funktion) 003: EIN (EIN/AUS-Funktion)	Fernbedienung	
13 - 19	Reserviert für späteren Bedarf		Innengerät	


^{*} Die Menüs 10, 11, 12 sind nur bei der Kabel-Fernbedienung verfügbar.

11.1 Reset des Klimasystems (Zurücksetzen auf Werkseinstellung bzw. Zurücksetzen von manueller auf automatische Adressierung)

Wenn die manuelle Adressierung der Gruppe wieder auf automatische Adressierung bzw. das System auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Gerät ausschalten, dann Taste TEST RUN 5 Sek. lang drücken, bis "00" (lokale Einstellung) angezeigt wird.
- 2. Taste UP bzw. DOWN (TEMP) drücken, bis "10" erscheint.
- 3. Taste SELECT drücken, so dass "000" im Timer-Feld blinkt.
- 4. Taste UP bzw. DOWN (TIMER) drücken, um "001" einzustellen.
- 5. Taste SET drücken, um die Einstellung abzuschließen.







^{**} Bei Erhöhung der Ventilatordrehzahl wird die hohe Drehzahl in die superhohe Drehzahl geändert.

11.2 Umschalten auf den Temperaturfühler der Fernbedienung

Zum Messen der Raumtemperatur kann entweder der Fühler im Innengerät oder der Fühler in der Fernbedienung verwendet werden. Standardmäßig ist der Fühler am Innengerät voreingestellt. Um auf den Fühler der Fernbedienung umzuschalten, ist wie folgt vorzugehen:

- Gerät ausschalten, dann die Taste TEST RUN 5 Sekunden lang drücken, bis "00" (lokale Einstellung) angezeigt wird.
- 2. Taste UP bzw. DOWN (TEMP) drücken, bis "11" erscheint.
- 3. Taste SELECT drücken, so dass "000" im Timer-Feld blinkt.
- 4. Taste UP bzw. DOWN (TIMER) drücken, um "001" oder "000" einzustellen. "000" = Temperaturfühler im Innengerät (Standardeinstellung)
 - "001" = Temperaturfühler in der Fernbedienung
- 5. Taste SET drücken, um die Einstellung abzuschließen.





12. Funktionsprüfung (Testbetrieb)

Nach der Montage des Geräts kann mit einem Testlauf überprüft werden, ob das Gerät einwandfrei funktioniert.

Vor dem Durchführen der Funktionsprüfung ist folgendes zu beachten:

- · Die Stromzufuhr darf erst hergestellt werden, wenn sämtliche Montagearbeiten abgeschlossen sind.
- Der Sicherungsautomat muss 12 Stunden zuvor geschlossen werden, damit sich die Öheizung erwärmt.
- Die Versorgungsspannung muss mindestens 198 V betragen, ansonsten läuft das Gerät nicht an.
- Wenn nach dem Herstellen der Stromzufuhr nicht eine Minute vergangen ist, bevor das Gerät eingeschaltet wird, kann es sein, dass das Außengerät die Konfiguration der Anlage noch nicht richtig ermittelt hat, so dass ein einwandfreier Betrieb nicht gewährleistet ist.

Die Funktionsprüfung kann vom Außengerät aus, mit der Kabelfernbedienung oder mit der Infrarot-Fernbedienung durchgeführt werden. Die jeweiligen Vorgehensweisen sind nachfolgend beschrieben.


Wichtig:

- Für die Funktionsprüfung muss zunächst der Kühlbetrieb gewählt werden, da es ansonsten zu Kompressorproblemen kommen könnte.
- Die Funktionsprüfung sollte mindestens 5 Minuten lang durchgeführt werden. Nach 30 Minuten wird die Funktionsprüfung automatisch beendet.

A) Funktionsprüfung vom Außengerät aus (Inverter-Geräte)

Um den Testbetrieb zu starten, ist der Taster COOLING TEST oder HEATING TEST eine Sekunde lang zu drücken.


Durch erneutes Drücken der Prüftaste wird die Funktionsprüfung beendet.



Im Testbetrieb wird der Thermostat zwangseingeschaltet. An das Außengerät wird ein feststehendes Lastsignal geschickt, nach der das Außengerät regelt. Die Kompressorfrequenz wird fixiert, erhöht sich jedoch in zwei Stufen.


B) Funktionsprüfung vom Außengerät aus (Nicht-Inverter-Geräte)

Bei Nicht-Inverter-Geräten wird der Testbetrieb Kühlen, der Testbetrieb Heizen (nur Wärmpumpen) und der Abpumpvorgang nur über den Taster SW1 ausgelöst. Welche der drei Funktionen genutzt wird, ist dabei über den DIP-Schalter-Block DS1 einzustellen:




Wichtig: Bei der Neuinstallation von Wärmepumpengeräten muss nach Durchführung des Testbetriebs Kühlen auch der Testbetrieb Heizen durchgeführt werden, andernfalls kann das Gerät später nicht im Heizbetrieb verwendet werden!

C) Funktionsprüfung mit der Kabelfernbedienung




- Zunächst muss der Kühlbetrieb eingestellt sein (COOL), danach ist das Gerät mit der Betriebstaste (OFF/ON) einzuschalten.
- 2. Innerhalb einer Minute nach dem Drücken der Betriebstaste ist die Taste TEST RUN zu drücken.
- 3. Auf dem Display wird nun die Verdampfertemperatur angezeigt.




- Im Falle einer Gruppensteuerung ändert sich die Gerätenummer jedesmal, wenn die Taste A/C No. (Klimagerätenummer) gedrückt wird. Zum jeweiligen Klimagerät wird die Verdampfungstemperatur angezeigt.
- 4. Die angezeigte Temperatur muss nun allmählich fallen (bzw. steigen im Heizbetrieb).

D) Funktionsprüfung mit dem Infrarot-Empfänger



Bei Verwendung einer Infrarot-Fernbedienung kann die Funktionsprüfung mit Hilfe der AUTO-Taste am Infrarot-Empfänger gestartetet werden. Diese AUTO-Taste ist mit einer Reihe von Funktionen belegt. Welche Funktion genutzt wird, hängt davon ab, wie lange die Taste gedrückt wird. Siehe hierzu das nachfolgende Schema.



Um in den Testbetrieb für das Kühlen zu gelangen, reicht es aus, die AUTO-Taste 5 Sekunden lang zu drücken. Ab dort muss jede weitere Stufe durch Drücken der SET-Taste auf der Infrarot-Fernbedienung bestätigt werden. Wenn z. B. in den Testbetrieb für das Heizen geschaltet werden soll, ist zunächst die AUTO-Taste 8 Sekunden lang zu drücken. Das Gerät schaltet jedoch nur in den Testbetrieb für das Kühlen.


Um endgültig in den Testbetrieb für das Heizen zu gelangen, muss innerhalb von 5 Minuten die SET-Taste der Infrarot-Fernbedienung 5 Sekunden lang gedrückt werden.

Wird die AUTO-Taste länger als 31 Sekunden gedrückt, kehrt das Gerät wieder in den Automatibetrieb zurück.

13. Bedienungsanleitung

A) Kabelfernbedienung (CZ-RD513C)

Bei geschlossenem Deckel der Kabelfernbedienung sind nur das Display und der Betriebsschalter (OFF/ON) sichtbar. Erst durch Öffnen des Deckels werden die anderen Bedienelemente der Fernbedienung zugänglich. Folgende Anzeigen und Bedienelemente stehen zur Verfügung:



1 Anzeige REMOTE

Das Klimagerät kann nicht über die Fernbedienung bedient werden, da die Kontrolle von einer übergeordneten Regeleinheit übernommen wurde.

Anzeige LOCAL

Das Klimagerät kann nur über die Fernbedienung bedient werden.

Anzeige COMMON

Das Klimagerät kann über die Fernbedienung und über die übergeordnete Regeleinheit bedient werden.

2 Anzeige der Uhrzeit- und Timereinstellung

- 3 Anzeige CHECK
- 4 Anzeige der Ventilatordrehzahl
- 5 Anzeige der Betriebsart

AUTO – Automatik, HEAT – Heizen, FAN – Umluft, COOL – Kühlen, DRY – Entfeuchten

6 Anzeige FILTER RESET

Zeigt an, dass der Luftfilter gereinigt werden muss. Die Anzeige erscheint nach etwa 1000 Betriebsstunden.

7 Anzeige der Solltemperatur (16 – 31 °C)

8 Anzeige der Lamellenstellung

9 Betriebstaste

Sie dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts.

10 Taste zum Einstellen der Ventilatordrehzahl Es sind folgende Einstellungen möglich: hoch, mittel, niedrig und Automatik.

11 Betriebsarten-Wahltaste

Mit dieser Taste wird die gewünschte Betriebsart eingestellt: AUTO (Automatik), HEAT (Heizen, nur bei Wärmepumpenmodellen), FAN (Umluft), COOL (Kühlen) und DRY (Entfeuchten).

12 Tasten zum Einstellen der Solltemperatur

Die gewünschte Raumtemperatur kann von 16 bis 31°C in Schritten von je 1 K eingestellt werden.

13 Tasten zum Einstellen der Luftlenklamellen Eine Einstellung der Luftausblasrichtung erfolgt über die Tasten AUTO (Automatik) bzw. MANUAL (manuell).

14 Filter-Rückstelltaste

Nach dem Reinigen des Luftfilters ist diese Taste zu drücken, damit die Filterreinigungsanzeige (FILTER RESET) verschwindet.

15 Funktionsprüftaste

Mit dieser Taste wird die Funktionsprüfung des Geräts aktiviert.

16 Lüftungstaste

Mit dieser Taste kann ein externer Lüfter ein- und ausgeschaltet werden (Zusatzplatine erforderlich).

17 Energiespartaste

Mit dieser Taste wird der Energiesparbetrieb eingeschaltet.

18 Geruchsunterdrückungstaste

Mit dieser Taste wird die Geruchsunterdrückung aktiviert.

19 Prüftaste


Bei Drücken dieser Taste wird auf dem Display der Fehlercode der eingetretenen Störung angezeigt.

20 Tasten zum Stellen von Uhrzeit und Timer Mit diesen Tasten kann die aktuelle Uhrzeit und der Einschalt- bzw. Ausschaltzeitpunkt des Geräts eingestellt werden.

21 Betriebsanzeige

Die rote LED leuchtet, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.

B) Infrarot-Fernbedienung (CZ-RL513B)



- 1 Sender
- 2 Anzeige der Lamellenstellung
- 3 Anzeige der Ventilatordrehzahl
- 4 Anzeige der eingestellten Solltemperatur
- 5 Anzeige der Uhrzeit bzw. der Timereinstellungen
- 6 Anzeige der Geräteadresse
- 7 Betriebsartenanzeige

AUTO – Automatik

HEAT - Heizen

FAN - Umluft

COOL - Kühlen

DRY - Entfeuchten

8 Betriebstaste

Sie dient zum Ein- bzw. Ausschalten des Geräts.

9 Geruchsunterdrückungstaste

Mit dieser Taste wird die Geruchsunterdrückung aktiviert.

10 Filter-Rückstelltaste

Nach dem Reinigen des Luftfilters ist diese Taste zu drücken, damit die Filterreinigungsanzeige (FILTER) auf dem Infrarotempfänger verschwindet.

11 Taste zum Einstellen der Ventilatordrehzahl

Es sind folgende Einstellungen möglich: hoch, mittel, niedrig und Automatik.

12 Einstelltaste

Mit dieser Taste werden bestimmte lokale Einstellung des Klimageräts vorgenommen.

13 Taste zum Einstellen der Klimageräteadresse

Diese Taste wird nur für die Gruppenregelung benötigt.

14 Rückstelltaste

Mit dieser Taste werden sämtliche Einstellung gelöscht.

15 Tasten zum Stellen von Uhrzeit und Timer

Mit diesen Tasten kann die aktuelle Uhrzeit und der Einschalt- bzw. Ausschaltzeitpunkt des Geräts eingestellt werden.

16 Tasten zum Einstellen der Luftlenklamellen

Eine Einstellung der Luftausblasrichtung erfolgt über die Tasten AUTO (Automatik) bzw. MANUAL (manuell).

17 Betriebsarten-Wahltaste

Mit dieser Taste wird die gewünschte Betriebsart eingestellt: AUTO (Automatik), HEAT (Heizen, nur bei Wärmepumpenmodellen), FAN (Umluft), COOL (Kühlen) und DRY (Entfeuchten).

18 Tasten zum Einstellen der Solltemperatur

Die gewünschte Raumtemperatur kann von 16 bis 31°C in Schritten von je 1 K eingestellt werden.

18 Energiespartaste

Mit dieser Taste wird der Energiesparbetrieb eingeschaltet.


14. Störungssuche

14.1 Probleme bei der Inbetriebnahme

Wichtig: Bei der ersten Inbetriebnahme ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät nach dem Herstellen der Spannungsversorgung 1 Minute lang nicht eingeschaltet werden darf, weil es sich in dieser Zeit automatisch konfigurieren muss. Die Konfigurationswerte werden anschließend abgespeichert.

Dieser Abschnitt beschreibt, wie vorzugehen ist, wenn nach dem Herstellen der Stromzufuhr die nachfolgend aufgeführten Probleme auftreten.

A) Standardkonfiguration (Single-Split)



1. Verbindung A oder B unterbrochen

- Das Innengerät erhält keine Spannung.
- · Keinerlei Anzeige auf der Fernbedienung.
- LEDs 302, 304 und 306 auf der Platine des Außengeräts blinken.

2. Verbindung C unterbrochen:

- Auf der Fernbedienung blinkt CHECK: F27-01.
- LED 1 auf der Platine des Innengeräts blinkt.
- LEDs 302, 304 und 306 auf der Platine des Außengeräts blinken.

3. Verbindung D unterbrochen:

- · Keinerlei Anzeige auf der Fernbedienung.
- · LED 1 auf der Platine des Innengeräts blinkt.
- LEDs 304, 306 und 307 auf der Platine des Außengeräts blinken (entspricht Fehlercode F26-01, Datenübertragung Fernbedienung).

Beheben des Problems:

- 1. Hauptstromzufuhr unterbrechen.
- 2. Nicht oder nicht korrekt angeschlossene Leitungen korrekt anschließen.
- 3. Hauptstromzufuhr wiederherstellen.
- 4. Nach einer Minute das Gerät über die Fernbedienung einschalten. Das Innengerät läuft entsprechend den Einstellungen an der Fernbedienung an, das Außengerät läuft erst nach 3 bis 5 Minuten an.


Hinweis: Die "CHECK"-Anzeige auf der Fernbedienung und die LED-Anzeigen auf den Platinen erscheinen nicht sofort, sondern erst 3 bis 6 Minuten nach dem Herstellen der Stromzufuhr.

Keine Anzeige auf der Fernbedienung

Wenn die Fernbedienung korrekt angeschlossen wurde, kann dies unter Umständen daran liegen, dass der Stecker CN1 nicht eingesteckt wurde.

Wenn alle Anschlüsse korrekt vorgenommen wurden und dennoch keine Anzeige auf der Fernbedienung erscheint, wurde die Fernbedienung wahrscheinlich angeschlossen, während die Hauptstromzufuhr eingeschaltet war. In diesem Fall ist die Stromzufuhr abzuschalten, und die DIP-Schalter Nr. 1 bis 4 sind in die Position ON zu stellen. Danach ist die Stromzufuhr wiederherzustellen. Wenn die Anzeige nach 30 Sekunden erscheint, sind die DIP-Schalter 1 bis 4 wieder in die Position OFF zurückzustellen.

B) Dual-Anlagen



1. Verbindung A oder B unterbrochen:

- · Innengerät 1 zeigt keine Probleme.
- · Innengerät 2 erhält keine Spannung.
- LEDs 303, 304, 306, 307 blinken (entspricht Fehlercode F27-01, Verbindung getrennt).

2. Verbindung C unterbrochen:

- Auf der Fernbedienung blinkt CHECK: F30-01 (nicht passende Geräteleistungen)
- LED 1 auf der Platine des Innengeräts blinkt.
- LEDs 303, 304, 306, 307 auf der Platine des Außengeräts blinken (entspricht dem Fehlercode F27-01, Verbindung getrennt).

3. Verbindung D unterbrochen:

- Keinerlei Anzeige auf der Fernbedienung.
- · LED 1 auf der Platine des Innengeräts blinkt.
- LEDs 304, 306 und 307 auf der Platine des Außengeräts blinken (entspricht Fehlercode F26-01, Datenübertragung Fernbedienung).

Beheben des Problems:


- 1. Hauptstromzufuhr unterbrechen.
- Nicht oder nicht korrekt angeschlossene Leitungen korrekt anschließen.
- 3. Hauptstromzufuhr wiederherstellen.
- 4. Nach einer Minute das Gerät über die Fernbedienung einschalten. Das Innengerät läuft entsprechend den Einstellungen an der Fernbedienung an, das Außengerät läuft erst nach 3 bis 5 Minuten an.

Hinweis:

Wenn die Slave-Geräte auch nach dem richtigen Anschließen nicht einwandfrei funktionieren, d. h. die automatische Adressierung nicht richtig vorgenommen werden konnte, kann die Adressierung wie folgt zurückgesetzt werden:

- Sicherstellen, dass die DIP-Schalter 1 bis 4 von SW1 auf der Platine der Innengeräte auf OFF stehen, und Innengeräte ausschalten.
- 2. Auf der Kabelfernbedienung gleichzeitig die Tasten AIR SWING AUTO, MODE und A/C No. drücken. Die Adressen werden gelöscht und neu vergeben.

C) Gerätegruppen



1. Verbindung A, B oder C unterbrochen:

- Innengeräte 1 und 3 können betrieben werden.
- Auf der Fernbedienung blinkt CHECK: F30-01 (nicht passende Geräteleistungen)
- LED 1 auf der Platine des Innengeräts blinkt.
- LED 307 auf der Platine des Außengeräts blinkt (entspricht dem Fehlercode F30-01, nicht passende Geräteleistungen).

2. Verbindung D unterbrochen:

- · Nichts Ungewöhnliches auf der Fernbedienung.
- Innengeräte 1 und 2 können betrieben werden.
- Innengeräte 3 kann nicht betrieben werden.

Beheben des Problems:

- 1. Hauptstromzufuhr unterbrechen.
- 2. Nicht oder nicht korrekt angeschlossene Leitungen korrekt anschließen.
- 3. Hauptstromzufuhr wiederherstellen.
- 4. Nach einer Minute das Gerät über die Fernbedienung einschalten. Das Innengerät läuft entsprechend den Einstellungen an der Fernbedienung an, das Außengerät läuft erst nach 3 bis 5 Minuten an.

Hinweis:

Wenn die Geräte auch nach dem richtigen Anschließen nicht einwandfrei funktionieren, d. h. die automatische Adressierung nicht richtig vorgenommen werden konnte, kann die Adressierung wie auf Seite 80 beschrieben zurückgesetzt werden.

14.2 Selbstdiagnose

Wenn im Innen- oder Außengerät eine Störung auftritt, wird das System abgeschaltet. Welche Baugruppe die Störung verursacht hat, wird im LCD-Display der Fernbedienung und mit der LED-Anzeige der elektronischen Platinen angezeigt. Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann, ist die Störung anhand der Tabelle auf Seite 91 zu beseitigen.

Die blinkende Anzeige CHECK (im Feld der Timeranzeige) auf der Fernbedienung deutet auf eine Störung hin, und die Störungsdiagnose-LEDs auf den Platinen zeigen an, wo die Störung aufgetreten ist. Nach Drücken der CHECK-Taste auf der Fernbedienung wird der entsprechende Störungscode auf der Fernbedienung im Feld der Timeranzeige angezeigt. Es können die jeweils letzten drei Störungscodes abgerufen werden.

Wichtig:

Wenn die grüne LED 1 auf den Platinen des Innen- wie auch des Außengeräts erleuchtet ist, bedeutet dies, dass der Mikroprozessor der Platine einwandfrei arbeitet. Wenn diese LED nicht erleuchtet ist oder unregelmäßig blinkt, sollte zunächst die Stromzufuhr kontrolliert und das Gerät aus- und wieder eingeschaltet werden.

Abrufen des Störcodes mit der Kabelfernbedienung:




Hinweis: Bei Einzelbetrieb erscheint als Klimageräte-Nummer die "01". Bei einer Gruppenregelung kann jedoch eine andere Nummer erscheinen. Durch Drücken der Taste "A/C No." kann die Klimageräte-Nummer abgerufen werden.

Wenn eine Störung auftritt, blinkt CHECK in der Anzeige (siehe nebenstehende Abbildung). Wenn nun die CHECK-Taste gedrückt wird, erscheint im Timer-Feld nun ein Störungscode von F15 bis F44. Anstelle der Solltemperatur erscheint die Klimageräte-Nummer:



Während die Störung angezeigt wird, ist die Taste TIMER SET zu drücken. Der Störungscode wird nun durch einen Zusatzcode ersetzt, der nähere Informationen zur zuvor genannten Störung bietet:



Anzeige vorangegangener Störungscodes

Wenn die CHECK-Anzeige nicht blinkt, ist die CHECK-Taste 5 Sekunden lang zu drücken, um die letzte bzw. vorletzte Störung anzuzeigen. Zwischen der letzten und vorletzten Störung kann durch Drücken der Tasten TIMER UP (▲) bzw. DOWN (▼) hinund hergeschaltet werden.

Anzeige des letzten Störungscodes: 1F15 - 1F44 Anzeige des vorletzten Störungscodes: 2F15 - 2F44 Der Zusatzcode wird auch in diesem Fall mit der Taste TIMER SET abgerufen.

Durch erneutes Drücken der CHECK-Taste gelangt man zur Normalanzeige zurück.

Nach 5-sekündigem Drücken der CHECK-Taste:




Zusatzcode durch Drücken der Taste TIMER SET:



Abrufen des Störcodes mit der Infrarotfernbedienung:

Bei Auftreten einer Störung blinkt die TIMER-LED auf dem Infrarotempfänger. Um den Störungscode abzufragen, muss mit der Fernbedienung die Liste der Störungscodes durchlaufen werden, bis das Innengerät durch einen Piepton andeutet, dass der entsprechende Störcode gefunden wurde. Hierzu ist wie folgt vorzugehen:


Taste
 ^A 5 Sekunden lang drücken, bis auf dem Display "- --:--" erscheint:




- 3. Mit den Tasten

 bzw.

 werden die Ziffern der ersten Störcodestelle von "F 0" bis "F 9" durchlaufen. Sobald die Ziffer der ersten Stelle mit der des Störcodes übereinstimmt, ertönt im Innengerät ein Piepton.
- 4. Die Suche der ersten Stelle wird nun durch Drücken der SET-Taste abgeschlossen, und der Cursor springt zur zweiten Stelle.
- 5. Schritte 3 bis 4 werden für die zweite und dritte Stelle wiederholt.
- 6. Die Suche des Störcodes ist abgeschlossen, sobald an der vierten Stelle nach Drücken der Tasten bzw. im Innengerät ein Piepton ertönt. Der komplette Störcode kann nun auf dem Display abgelesen werden. Die Anzeige könnte wie folgt aussehen:



Hinweis: Wird während der obigen Eingabeprozedur 30 Sekunden lang keine Taste gedrückt, kehrt die Anzeige der Fernbedienung wieder in den Normalbetrieb zurück.



14.3 Tabelle der Störungscodes

-: blinkt -: leuchtet leer: aus

Kabel- Fernbedienung					nose nger						
Code	Zusatz-		303	304	305	306	307	308		Ursache	Vorrangig zu kontrollieren
F15	-01	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	*1 *2	(–) *1	Schwimmerschalter	Kondensatpumpe, Kondensatleitung, Ingeräteanschlüsse CN-DRMTR u. CN-TH2.
F16	-01						- Þ	*1 *2	*1	Lamellenschalter	Lamellenmotor, Anschluss an Blende, Lamellenmotoranschlüsse an Innengeräte- platine.
F17	-02	- Þ	\				- Þ	*1 *2	*1	Gleichstrom-Ventilatormotor	Gleichstrom-Ventilatormotor im Innengerät oder Anschlussklemmen.
F20	-01				\(\darphi\)		- Þ	*1 *2	*1	Ansaugtemperaturfühler Innengerät	Anschlusskabel des Fühlers, Anschluss CN-TH2.
FZU	-02	- Þ			\(\darphi\)		- Þ	*1 *2	*1	Fernbedienungs-Temperaturfühler	Fernbedienungsfühler.
F21	-01		÷		\(\darphi\)		- Þ	*1 *2	*1	Temperaturfühler des Wärmetauschers im Innengerät	Anschlusskabel des Fühlers, Anschluss CN-TH1.
F26	-01			\		\	﴾	*1 *2	*1	Datenübertragung Fernbedienung	Fernbedienungskabel und Anschluss.
F27	-01		÷ þ	÷		-	﴾	*1 *2	*1	Verbindung zwischen Innen- und Außengerät getrennt	Verbindungskabel oder Anschlüsse oder Spannungsversorgung von Innen- und Außengerät (innengeräteseitig).
	-05	- Þ	⊅	- Þ		\	- Þ	*1 *2	*1	Verbindung zwischen Innen- und Außengerät	Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät (innengeräteseitig).
F27	-01	-		-		- Þ				Verbindung zwischen Innen- und Außengerät getrennt	Verbindungskabel oder Anschlüsse oder Spannungsversorgung von Innen- und Außengerät (außengeräteseitig).
	-05					- Þ				Verbindung zwischen Innen- und Außengerät	Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät (außengeräteseitig).
	-01						- Þ			Systemproblem (Invertergeräte)	Die Gesamtleistung der angeschlossenen Innengeräte ist zu klein oder zu groß.
	-01				\	\				Systemproblem (Nicht-Inverterge- räte)	Gesamtleistung und Anzahl Innengeräte überprüfen.
F30	-02			- Þ			- Þ			Phase offen oder vertauscht (Invertergeräte)	Anschlüsse an den Versorgungsklemmen überprüfen oder zwei Phasen vertau-
	-02			÷	\(\darphi\)	- Þ				Phase offen oder vertauscht (Nicht- Invertergeräte)	schen.
	-01		- Þ							Saugdruck-Abschaltung	Zu wenig Kältemittel.
	-02	- <u>`</u>								Hochdruck-Abschaltung	Kältesystem überprüfen.
	-06	'		- Þ	\$					Umschaltventil	Umschaltventil oder Kabel kontrollieren.
F31	-08		- Þ				- Þ			Einfrieren (Kühlmodell)	Kältesystem überprüfen.
	-09		- Þ	- Þ	ф					Kältemittelleckage	Kältesystem überprüfen.
	-10		\	Þ		\Phi				Kältetechnisches Problem	Zu wenig Kältemittel oder Ventil geschlossen.
	-03			- Þ		\				Inverterschutz (niedrige Gleichspan- nung)	Stromversorgung kontrollieren.
	-04	- Þ	Þ			Þ				Überhitzungsschutz des Leistungs- transistors (IPM)	Störung Leistungstransistor oder Hauptplatine.
	-05	- Þ	- Þ							Kompressor-Überstromschutz	Phase offen oder Kompressor blockiert.
F32	-06	- ;	- Þ		\(\phi\)					Heißgastemperaturschutz	Zu wenig Kältemittel.
	-08	- Þ		- Þ	Þ					Inverterschutz (Blindstromkompensation)	Störung PFC-Schaltung.
	-09	- Þ				\(\phi\)				Inverterschutz (DC-Überstrom)	Störung Leistungstransistormodul oder Kompressor blockiert.
	-10	- Þ	☼	- Þ	\					Falsche Kompressordrehzahl	Störung Leistungstransistormodul oder Kompressor blockiert.
F35	-02		- Þ			- Þ				Gleichstrom-Ventilatormotor	Gleichstrom-Ventilatormotor blockiert.

Fortsetzung auf der folgenden Seite


1	Kabel- Diagnose-LEDs auf Fernbedienung Außengeräte-Platine				Umaaka	Vanna da						
Code	Zusatz- code	302 (2)	303 (3)	304 (4)	305 (5)		307 (7)	308 (8)	309 (–)	Ursache	Vorrangig zu kontrollieren	
	-01			Þ						Außentemperaturfühler	Anschlusskabel des Fühlers, Anschluss CN-TH1.	
	-11				Þ					Kompressor-Sauggastemperatur- fühler	Anschlusskabel des Saugtemperaturfühlers (SUC T. TEMP), Anschluss CN-TH2 oder Ventil (geschlossen).	
F40	-21	- Þ		- Þ						Temperaturfühler am Wärmetau- scheraustritt im Außengerät	Anschlusskabel des Temperaturfühlers am Wärmetauscheraustritt im Außengerät (COND TEMP), Anschluss CN-TH1.	
	-31	Þ	Þ	Þ						Abtau-Temperaturfühler	Anschlusskabel des Abtau-Temperaturfühlers (PIPE TEMP), Anschluss CN-TH2.	
	-51		Þ	Þ						Kompressor-Heißgastemperaturfühler	Anschlusskabel des Heißgas-Temperaturfühlers (DIS T. TEMP), Anschluss CN-DIS.	
	-02	Þ	Þ		Þ	Þ				Hochdruckschalter offen (Nicht-In- verter)	Anschlusskabel des Hochdruckschalters, Anschluss CN-PSW1.	
F41	-02	\	\				- Þ			Hochdruckschalter offen (Inverter)		
	-12	\		\	\	Þ				Niederdruckfühler	Anschlusskabel des Niederdruckfühlers, Anschluss.	
F42	-11		\		\Phi					Stromwandler offen	Störung Außengeräte-Platine (Entstörfilter) oder Anschluss ACN2.	
F44	-01	- Þ			- Þ					Inverterschutz (Leistungstransistor- modul-Temperaturfühler)	Störung Leistungstransistor oder Hauptplatine.	

Hinweis: Die LED-Nummern vor der Klammer gelten für Inverter-Geräte, in der Klammer für Nicht-Inverter-Geräte.

*1: Bei Inverter-Dualsystemen wird anhand der LEDs 308 und 309 angezeigt, welches der beiden Innengeräte das Problem aufweist:


308	309	
Ϋ́		Störung bei Mastergerät
	-\ \	Störung bei Slavegerät

*2: Bei Nicht-Inverter-Dualsystemen wird anhand der LED 8 angezeigt, welches der beiden Innengeräte das Problem aufweist:



Hinweise:

- Wenn die grüne LED 301 leuchtet, deutet dies darauf hin, dass der Mikroprozessor auf der Platine ordnungsgemäß arbeitet. Ist diese LED aus oder blinkt sie unregelmäßig, ist die Stromversorgung zu überprüfen, das Gerät aus- und wieder einzuschalten.
- Wenn zwischen Innen- und Außengerät mehr als ein Fehler auftritt, kann es vorkommen, dass die Anzeige auf der Fernbedienung und die LED-Anzeige auf der Platine des Außengeräts nicht übereinstimmen. In diesen Fällen sind beide Stellen zu überprüfen.



Auf den folgenden Seiten wird die Störungssuche anhand des jeweiligen Störungscodes detailliert beschrieben.



Aus Sicherheitsgründen und um eine Beschädigung von Bauteilen zu verhindern, ist immer die Spannungsversorgung zu unterbrechen, bevor ein Bauteil abgeklemmt und wieder angeklemmt wird.

Störcode

F15-01 **Schwimmerschalter**

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Auslösung durch geöffneten Schwimmerschalter.

Kassetten:

- 1. Kondensatpumpe verstopft oder kein Gefälle.
- 2. Fehlerhafte Kondensatpumpe (CN-DRMTR).
- 3. Schwimmerschalter nicht angeschlossen (CN-TH2, Anschlüsse 1 und 2).
- 4. Schwimmerschalter defekt (in offener Stellung blockiert).
- 5. Fehlerhafte Innengeräteplatine.

Deckenunterbau- und Kanalgeräte:

- 1. Brücke an CN-TH2, Anschlüsse 1 und 2 offen.
- 2. Fehlerhafte Innengeräteplatine.

Erfassung der Störung

- Der Schwimmerschalter ist länger als 5 Minuten offen.
- Der Schwimmerschalter öffnet 2 Mal innerhalb von 20 Minuten, während das Gerät im Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb arbeitet.

Überprüfung und Behebung:

Handelt es sich um eine Kassette? Ist an den Anschlüssen 1 und 2 von CN-TH2 der Innengeräteplatine eine Brücke vorhanden? nein ▼ nein Brücke anbringen. Falls die Brücke Durchgang hat, Innengeräteplatine auswechseln. **▼** ja Ist die Kondensatpumpe an CN-DRMTR der Innen-Kondensatpumpe anschließen. geräteplatine angeschlossen? nein **▼** ja

Läuft die Kondensatpumpe bei laufendem Kompressor im Kühlbetrieb?

Spannung an den Anschlüssen 1 und 3 von CN-DRMTR der Innengeräteplatine messen. nein Beträgt die Spannung 220 - 240 V AC?

▼ nein **▼** ja Innengeräteplatine Kondensatpumpe ausauswechseln. wechseln.

▼ ja

Ist der Wasserstand außergewöhnlich hoch?

Kondensatablauf auf Verstopfung oder zu geringes Gefälle überprüfen. ia

▼ nein

Ist der Schwimmerschalter an den Anschlüssen 1 und 2 von CN-TH2 der Innengeräteplatine angeschlossen?

Schimmerschalter anschließen. \blacktriangleright nein

▼ ja

Schwimmerschalter abklemmen und Anschlüsse 1 und 2 von CN-TH2 brücken.

Erscheint die Fehlermeldung F15-01 erneut?

- Innengeräteplatine defekt.

- Innengeräteplatine auswechseln.

- Schwimmerschalter defekt.

- Schwimmerschalter auswechseln.

Hinweis: Die Kondensatpumpe läuft immer, wenn im Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb der Kompressor läuft. Bei Stillstand des Kompressors läuft sie 6 Minuten lang nach.

ja

Störcode

F16-01

Lamellenschalter (Deckenunterbaugeräte)

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Störung tritt auf, wenn der Lamellenendschalter keine Schaltsignale ausgibt, obwohl der Lamellenmotor angesteuert wird.

- 1. Lamellen blockiert, Lamellenwelle gebrochen.
- 2. Lamellenmotor nicht angeschlossen oder Kabel defekt.

Mögliche Ursachen

- 3. Lamellenmotor defekt.
- 4. Lamellenendschalter nicht angeschlossen oder defekt.
- 5. Fehlerhafte Innengeräteplatine

Erfassung der Störung

Siehe oben unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindungen CN-DLVM (Lamellenmotor) und CN-LVMSW (Lamellenendschalter) kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

•

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Stecker CN-DLVM abziehen und Spannungsversorgung wiederherstellen.

Beträgt die Spannung an den Anschlüssen 1 und 3 230 V AC?

► nein - Innengeräteplatine defekt.

- Innengeräteplatine auswechseln.

- Lamellenmotor defekt.

ja

Störcode

F17-02

Gleichstrom-Ventilatormotor

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Verlust des Synchronisiersignals des Ventilatormotors.
- Erfassung einer Drehzahl > 2550 min⁻¹ bzw. < 50 min⁻¹.
- 1. Defekter Ventilatormotor.
- 2. Fehlerhafte Steckverbindung des Motors auf der Platine.
- 3. Fehlerhafte Innengeräteplatine.
- 4. Ventilatormotor mechanisch blockiert.

Erfassung der Störung

Innerhalb von 25 Sekunden nach dem Anlaufen des DC-Ventilatormotors

Überprüfung und Behebung:

Ist die Steckverbindung CN-FM in Ordnung?

Steckverbindung korrigieren. nein

▼ ja


Lässt sich der Ventilator leicht von Hand drehen?

Ventilatormotor auswechseln. nein

▼ ja

Gerät ausschalten, Spannungszufuhr unterbrechen und Ventilatorstecker abziehen. Widerstand der einzelnen Steckeranschlüsse wie dargestellt messen.





Messpunkte	Korrekter Messwert
1 - 4	1 MΩ oder mehr
5 - 4	1 MΩ oder mehr
6 - 4	1 MΩ oder mehr
7 - 4	1 MΩ oder mehr

Stimmen die Widerstandswerte?

► nein

Ventilatormotor auswechseln.

▼ ja

Ventilatorstecker abgezogen lassen. Spannungszufuhr wiederherstellen, Gerät einschalten und Gleichspannung messen zwischen den Anschlüssen 1 und 4 des Platinensteckers.

▼



Beträgt die Spannung etwa 325 V DC?

Innengeräteplatine defekt.

nein - Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 5 und 4 messen.

Beträgt die Spannung etwa 15 V DC?

Innengeräteplatine defekt.

n - Innengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 6 und 4 messen.

▼ ja

Beträgt die Spannung etwa 1 bis 5 V DC?

Gerät ausschalten, Spannungszufuhr unterbrechen und Ventilatorstecker wieder aufstecken. Spannungszufuhr wiederherstellen, Gerät nicht einschalten. Ventilator langsam mit der Hand drehen und die Gleichspannung zwischen den Anschlüssen 6 und 4 des Steckers messen. Durch die Drehung des Ventilators sollten ein Gleichspannungsimpuls von 15 V DC erzeugt werden $(0 \rightarrow 15 \rightarrow 0 \rightarrow 15 \rightarrow 0 \dots$ VDC).

Ist diese pulsierende Gleichspannung zu messen?

- Innengeräteplatine defekt.
- nein - Innengeräteplatine auswechseln.

Ventilatormotor auswechseln.

Hinweis:

Die oben aufgeführten Messungen der Spannungen am Platinenstecker bei abgezogenem Ventilatorstecker sind relativ rasch durchzuführen, bevor das Gerät erkennt, dass der Ventilatormotor nicht angeschlossen ist.

nein

Störcode

F20-01

Ansaugtemperaturfühler Innengerät (Raumtemperaturfühler)

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -46 °C ermittelt.
- Es wird innerhalb von 20 Min. nach Start des Betriebs sowie w\u00e4hrend des Betriebs des Innenger\u00e4te-Ventilators 120 Sekunden lang eine Temperatur > 80 \u00f3C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-TH2, Anschlüsse 3 und 4).

Mögliche Ursachen

- 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
- 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Siehe oben unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-TH2, Anschlüsse 3 und 4):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

► nein

- Stecker hat keinen Kontakt.
- Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

► nein

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.
- **▶** ja
- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln.

Störcode Fernbedienungs-Temperaturfühler Voraussetzungen für die Störmeldung - Der Raumtemperaturfühler wurde anstelle Ansaugtemperaturfühlers im Innengerät auf den Temperaturfühler der Kabelfernbedienung umgeschaltet. - Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -20 °C oder > 80 °C ermittelt. Mögliche Ursachen Fühlerfehler in der Kabelfernbedienung. Siehe oben unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Stromversorgung unterbrechen und wiederherstellen

Erscheint erneut der Fehler F20-02?

- Fühler in Fernbedienung defekt.

ja - Fernbedienung auswechseln.

Es liegt eine externe Störursache vor (Interferenz, nein Störeinstrahlungen usw.).

Störcode

F21-01

Temperaturfühler des Wärmetauschers im Innengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Das Klimagerät befindet sich im Betrieb (außer Abtaubetrieb).
- Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -38 °C oder > 130 °C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-TH1, Anschlüsse 3 und 4).
- 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
- 3. Fehlerhafte Platine.

Erfassung der Störung

Siehe oben unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-TH1, Anschlüsse 3 und 4):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.



Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln. nein
- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln. ja

Störcode

F26-01

Datenübertragung Fernbedienung

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Keine Antwort von der Fernbedienung für die Dauer von 3 Minuten.

- 1. Fehlerhafte Verdrahtung der Fernbedienung.
- 2. Fehlerhafte Steckverbindung CN-REM (Kabelfernbedienung) bzw. CN-DISP (Infrarot-Empfänger).
- 3. Falsche Konfiguration bei Verwendung zweier Kabelfernbedienungen.
- 4. Kabelfernbedienung steht auf SLAVE, obwohl kein MASTER vorhanden ist.
- 5. Fehlerhafte Innengeräteplatine.
- 6. Fehlerhafte Platine der Kabel- oder Infrarot-Fernbedienung.
- 7. Externe Störungen.

Erfassung der Störung

Siehe oben unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Sind zwei Kabelfernbedienungen an das Gerät angeschlossen?

Sicherstellen, dass der Schiebeschalter auf der

ja Rückseite der Fernbedienungen bei einer Fernbedienung auf MASTER und bei der anderen auf SLAVE steht.

▼ nein

Erscheint Text auf dem Display der Fernbedienung?

Stromversorgung unterbrechen und wiederherstel-

ja len. Tritt der Fehler F26-01 erneut auf?

▼ nein

▼ ja

Kabelfernbedienung oder Innengeräteplatine defekt Es liegt eine externe Störursache vor (Interferenz, Störeinstrahlungen usw.)

▼ nein

Steckverbindung CN-REM kontrollieren. Ist die Steckverbindung in Ordnung?

nein

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Spannung an den Klemmen A und B der Innengeräteplatine messen.

Beträgt die Spannung ca. 12 V DC, wenn das Innengerät mit Spannung versorgt wird?

Kabelfernbedienung defekt.

ja - Kabelfernbedienung auswechseln.

Innengeräteplatine defekt.

nein - Innengeräteplatine auswechseln.

F27-01 Störcode Verbindung zwischen Innen- und Außengerät getrennt Voraussetzungen für Wenn die Kommunikation zwischen Innen- und Außengerät 3 Minuten lang nicht aufgedie Störmeldung baut werden kann bzw. unterbrochen wird, erscheint dieser Störcode. 1. Kommunikationsleitung zwischen Innen- und Außengerät. 2. Fehlerhafte Außengeräteplatine. Mögliche Ursachen 3. Fehlerhafte Innengeräteplatine. Erfassung der 3 Minuten nach Trennung der Verbindung. Störung Überprüfung und Behebung: Spannungsversorgung der Platinen von Innen- und Außengerät kontrollieren. Werden alle Platinen mit Spannung versorgt? nein Verbindungsleitungen kontrollieren und Spannungsversorgung wiederherstellen. **▼** ja Kontrollieren, welche Service-LEDs am Außengerät leuchten. Leuchten die LEDS 303, 304, 306, 307 (bei Inverter-- Innengeräteplatine defekt. ia geräten) bzw. 3, 4, 6, 7 (bei Nicht-Invertergeräten)? - Innengeräteplatine auswechseln. ▼ nein Wechselspannung an den Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste des Außengeräts messen. Hat die Spannung einen stabilen Wert von ca. Netzversorgung kontrollieren und stabile Netzspannein 230 V? nung bereitstellen. **▼** ja Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät überprüfen. Liegt ein Verdrahtungsfehler vor? Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät ja korrigieren. ▼ nein Gerät spannungsfrei schalten, Leitung an Klemme 3 abklemmen. Spannung wieder auflegen und vor dem Eintreten der Fehlermeldung Gleichspannung zwischen Klemmen 2 und 3 des Außengeräts mes-Schwankt die Gleichspannung ungefähr zwischen Außengeräteplatine auswechseln. nein 15 und 50 V DC (diese Werte können je nach Modell abweichen)? **▼** ja Vor dem Eintreten der Fehlermeldung Gleichspannung zwischen Klemmen 2 und 3 des Innengeräts messen.

nein

Innengeräteplatine auswechseln.

Schwankt die Gleichspannung ungefähr zwischen

15 und 50 V DC (diese Werte können je nach Mo-

dell abweichen)?

Störcode

F27-05

Verbindung zwischen Innen- und Außengerät

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Es wird zweimal innerhalb von 5 Sekunden eine fehlerhafte Verbindung erkannt.

- 1. Fehlerhafte Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät.
- 2. Fehlerhafte Datenübertragung durch Interferenzen über die Stromversorgung.
- 3. Fehlerhafte Innengeräteplatine.
- 4. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

Sofort nach Auftreten des Problems.


Überprüfung und Behebung:


Stromversorgung kontrollieren.

Verbindungskabel zwischen Innen- und Außengerät kontrollieren. Sind die Leitungen 1 und 2 über Kreuz?

Leitungsanschluss korrigieren.

ja





▼ nein

Es liegt eventuell eine externe Störursache vor (Interferenz, Störeinstrahlungen usw.).

Kommunikationsleitung (Leitung 3 zwischen Innenund Außengerät) getrennt von Phasen- und Nullleiter verlegen.

Tritt die Störung F27-05 immer noch auf?

nein

Störung behoben.



Blinken die LEDs 302, 303, 304, 306 und 307 (bei Invertergeräten) bzw. 2, 3, 4, 6 und 7 (bei Nicht-Invertergeräten)?

▼ nein

Blinkt die LED 306 (bei Invertergeräten) bzw. 6 (bei Nicht-Invertergeräten)?

Innengeräteplatine auswechseln. ja

ja

Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F30-01 Systemproblem

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Leistung des Innengeräts (bzw. der Summe der Innengeräte) passt nicht zum Außengerät (die Gesamtleistung der angeschlossenen Inenngeräte liegt unter der Mindestleistungsgrenze oder über der Höchstleistungsgrenze des Außengeräts).

Mögliche Ursachen

Zuviele Innengeräte bzw. Innengerät(e) falscher Leistung angeschlossen.

Erfassung der Störung

Sofort

Überprüfung und Behebung (1):

Handelt es sich um ein Single-Split-System (1-zu-1-System)?

ja **Behebung (2)**".

 \blacktriangleright

nein

ja

▼ nein (Dual-System)

Passt die Summe der Innengeräteleistungen zur Außengeräteleistung?

Geräte so miteinander kombinieren, dass die Sumnein me der Innengeräteleistungen zur Außengeräteleistung passt.

Fortsetzung siehe unten unter "Überprüfung und

▼ ja

Blinken am Außengerät die LEDs 303, 304, 306 und 307 (Invertergerät) bzw. 3, 4, 6, 7 (Nicht-Invertergerät) bzw. zeigt eines der beiden Innengeräte keinen Fehler an?

Kommunikation zwischen erstem und zweitem Inja nengerät kontrollieren.

Ist die Kommunikationsleitung unterbrochen?

▼ ja

▼ nein

Kommunikationsleitung wiedeherstellen.

Innengeräteplatine des Innengeräts, das keinen Fehler anzeigt, auswechseln.

Überprüfung und Behebung (2):

Passt die Leistung des Innengeräts zu der des Außengeräts?

Geräte so miteinander kombinieren, dass die Innengeräteleistung zur Außengeräteleistung passt.

- Außengeräteplatine und/oder Innengeräteplatine defekt.

Außengeräteplatine und/oder Innengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F30-02

Phase offen oder vertauscht

Voraussetzungen für die Störmeldung

Das System erkennt eine nicht vorhandene oder verdrehte Phase.

- 1. Fehlerhafte Spannungsversorgung.
- 2. Drosselspule.

Mögliche Ursachen

- 3. Fehlerhafte Außengeräteplatine.
- 4. Fehlerhaftes Relais.
- 5. Fehlerhafter PTC-Sensor.

Überprüfung und Behebung:

Spannungsversorgung zum Außengerät kontrollieren.

Ist bei Drehstromgeräten eine der drei Phasen nicht richtig angeschlossen bzw. stimmt die Drehrichtung der drei Phasen nicht?

ja

Die drei Phasen richtig anschließen und dabei Drehrichtung beachten.

▼ nein

Spannungsversorgung zum Innengerät unterbrechen. Auf lose oder getrennte Anschlüsse an folgenden Punkten im Außengerät kontrollieren:

- Entstörplatine: dreiphasig: L1-OUT, L2-OUT, L3-OUT; einphasig: ACL2, ACN2
- Gleichrichterdiode: einphasig: ACN2, ACP, DCP-IN, DCN-IN; dreiphasig: U, V, W, DCP-IN, DCN-IN
- Hauptplatine: einphasig: CN-RY1, CN-PSW1, ACL L1-I, ACL L2-I, ACL L2-O, ACL L1-O, ACP; dreiphasig: CN-RY1, CN-PSW1, CN-RY2,
- Kondensatorplatine: DCP-IN, DCP-OUT, DCN-IN, DCN-OUT.
- Zusätzlich bei dreiphasigen Geräten: PTC (Widerstand bei Normaltemperatur ca. 40 bis 50 Ω), L-1, L-2

Sind alle Anschlüsse korrekt?

► nein

Anschlüsse korrigieren.

▼ ja

Arbeitet das Dreiphasen-Relais einwandfrei?

nein

Dreiphasen-Relais auswechseln.



Funktion des Brückengleichrichters kontrollieren:

- Spannungsversorgung wiederherstellen.
 Testbetrieb vom Außengerät her ausführen.
- Sofort AC-Spannung an den AC-Eingängen des Gleichrichters messen.

Beträgt die AC-Spannung 220 bis 240 V?

► nein Spannungsversorgung von Entstörplatine (Stromversorgungsplatine) und Hauptplatine überprüfen (eventuell Zener-Dioden durch Spannungsspitzen durchgebrannt). Bei Defekt Entstörplatine auswechseln.

▼ ja

DC-Spannung an den DC-Ausgängen (+) und (–) messen.

Beträgt die DC-Spannung 310 bis 340 V?

- Gleichrichterdiode defekt.
- nein Außengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Funktion der Kondensatorplatine kontrollieren:

- Spannungsversorgung unterbrechen und wieder herstellen. Testbetrieb vom Außengerät her ausführen.
- Sofort DC-Spannung zur Hauptplatine (DCN und DCP) auf der Kondensatorplatinenseite überprüfen.

Liegt eine DC-Spannung an DCP IN und DCN IN vor, nicht jedoch an DCP OUT und DCN OUT?

► nein - Kondensatorplatine defekt.

- Kondensatorplatine auswechseln.

Störcode

F31-01 Saugdruck-Abschaltung

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Im Kühlbetrieb aktiviert der Leitungstemperaturfühler des Innengeräts den Saugdruckschutz.
- Im Heizbetrieb aktiviert der Leitungstemperaturfühler des Außengeräts den Saugdruckschutz.
- Im Kühl- und Heizbetrieb aktiviert der Niederdruckschalter den Saugdruckschutz.
- 1. Service-Ventil geschlossen.
- 2. Kältemittelmangel.
- 3. Verschmutzter Luftfilter im Innengerät.
- 4. Staubablagerung auf dem Verdampfer/Verflüssiger.
- 5. Luftseitiger Kurzschluss in Innen-/Außengerät.
- 6. Falscher Messwert des Leitungstemperaturfühlers in Innen-/Außengerät.
- 7. Falscher Messwert durch fehlerhafte Innengeräteplatine.

Überprüfung und Behebung:

Service-Ventil(e) geschlossen? Service-Ventil(e) öffnen. ja ▼ nein Kältemittelleckage? - Leckage beseitigen - Kältemittel absaugen und neu befüllen. ▼ nein Gibt es einen luftseitigen Kurzschluss? - Für ausreichenden Luftdurchsatz sorgen. - Eventuell Position des Außengeräts ändern. ▼ nein Ist der Luftfilter verschmutzt? Luftfilter reinigen. ja ▼ nein Ist der Wärmetauscher von Innen- oder Außengerät Wärmetauscher reinigen. verschmutzt? ja ▼ nein Temperaturfühler überprüfen: - Stecker von der Platine abziehen.

- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

nein

ja

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.
- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln.

F31-02 Störcode

Hochdruck-Abschaltung

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Wärmetauschertemperatur liegt über dem Grenzwert, was auf einen Anstieg des Hochdrucks hinweist.

- 1. Service-Ventil geschlossen.
- 2. Wärmeabgabe blockiert.

Mögliche Ursachen

- 3. Verschmutzter Luftfilter im Innengerät.
- 4. Fehlerhafte Außengeräteplatine.
- 5. Fehlerhafte Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät.

Erfassung der Störung

Die Wärmetauschertemperatur muss sich dreimal innerhalb von 30 Minuten jeweils eine Minute lang über dem Grenzwert befinden.

Überprüfung und Behebung:

Wurde das System vorschriftsmäßig installiert? Installation korrigieren bzw. verbessern. ▶ nein **▼** ja

Service-Ventil(e) geschlossen?

Service-Ventil(e) öffnen. ja

▼ nein

Ist die Wärmeabgabe des Außengeräte-Wärmetauschers im Kühlbetrieb blockiert?

- Außengerät anders installieren.

- Hindernis(se) entfernen. ja

- Verflüssiger reinigen.

▼ nein

Ist die Wärmeabgabe des Innengeräte-Wärmetauschers durch einen verschmutzten Filter blockiert?

Filter reinigen. ▶ ja

- Außengeräteplatine defekt.

- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode Umschaltventil Voraussetzungen für Bei laufendem Kompressor ist der Innengeräte-Wärmetauscher im Heizbetrieb 5 Minudie Störmeldung ten lang zu kalt (< 5 °C) (außer beim Abtauen) oder im Kühlbetrieb zu warm (> 45 °C). 1. Leitungstemperaturfühler des Innengeräts. 2. Fehlerhaftes Umschaltventil. Mögliche Ursachen 3. Fehlerhafte Außengeräteplatine. Erfassung der Die obigen Voraussetzungen werden innerhalb von 30 Minuten drei Mal erfüllt. Störung Überprüfung und Behebung (1): Leitungstemperaturfühler im Innengerät überprüfen: - Stecker von der Platine abziehen. - Widerstand des Temperaturfühlers messen. Entspricht der Messwert des Widerstands des Tem-- Temperaturfühler defekt. peraturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen - Temperaturfühler auswechseln. nein Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)? Tritt die Störung F31-06 im Heizbetrieb auf? Fortsetzung siehe unten unter "Überprüfung und Behebung (2)". ▼ nein Hat das Umschaltventil angezogen? - Außengeräteplatine defekt. - Außengeräteplatine auswechseln. ja Umschaltventil eventuell beschädigt oder falsch angeschlossen. nein Überprüfung und Behebung (2): Das Umschaltventil hat nicht angezogen. Ist die Steckverbindung CN-HOT des Umschaltven-- Stecker hat keinen Kontakt. tils in Ordnung? nein - Steckverbindung korrigieren. **▼** ja Sitzt die Ventilspule richtig auf dem Ventil? Ventilspule richtig auf dem Ventil anbringen und benein festigen. **▼** ja Ventilspule auf Durchgang kontrollieren. Hierzu Steckverbindung CN-HOT abziehen und Spule auf Durchgang messen. - Ventilspule ist offen. Hat die Spule Durchgang? - Ventilspule auswechseln nein **▼** ja Spannung an CN-HOT der Außengeräteplatine kontrollieren. Beträgt die Spannung 230 V? - Umschaltventil defekt. - Umschaltventil auswechseln. ja - Außengeräteplatine defekt. - Außengeräteplatine auswechseln. nein

Störcode

F31-08

Einfrieren des Innengeräte-Wärmetauschers

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Temperatur des Innengeräte-Wärmetauschers liegt für eine bestimmte Dauer unter einem bestimmten Wert.

- 1. Zu geringer Luftdurchsatz.
- 2. Kältemittelmangel.

Mögliche Ursachen

- 3. Fehlerhafter Leitungstemperaturfühler im Innengerät.
- 4. Zu geringe Außentemperatur.
- 5. Fehlerhafte Innengeräteplatine.

Überprüfung und Behebung:

Ist der Luftfilter verschmutzt?

>

Luftfilter reinigen.

ja

▼ nein

Ist der Wärmetauscher des Innengeräts verschmutzt?

► ja Wärmetauscher reinigen.

▼ nein

Gibt es einen luftseitigen Kurzschluss?

► ja

- Für ausreichenden Luftdurchsatz sorgen und luftseitigen Kurzschluss vermeiden.

▼ nein

Drücke kontrollieren und nach geknickten Leitungen suchen.

Ist alles in Ordnung?

Kältemittel absaugen und neu befüllen.Falsche Leitungsführung korrigieren.

nein

▼ ja

Spannungsversorgung unterbrechen und Leitungstemperaturfühler im Innengerät überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?



- Temperaturfühler defekt.

- Temperaturfühler auswechseln.

▶ ja

- Innengeräteplatine defekt.
- Innengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F31-09

Kältemittelleckage

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Nach einer bestimmten Kompressorlaufzeit ist die Stromaufnahme gering, und die Temperaturänderungen des Innengeräte-Wärmetauschers sind ebenfalls gering.

- 1. Kältemittelmangel (mehr als die Hälfte).
- Die vorgefüllte Kältemittelmenge reicht für die Leitungslänge nicht aus, und es wurde kein Kältemittel aufgefüllt.
- 3. Fehlerhafter Ansaugtemperaturfühler des Innengeräts.
- 4. Fehlerhafter Leitungstemperaturfühler des Innengeräts.

Erfassung der Störung

Nach zweimaligem Auftreten des Problems innerhalb von 20 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Enthält das System die für das Modell und die entsprechende Leitungslänge vorgesehenen Kältemittelfüllmenge?



 Kältemittel absaugen und neu befüllen, eventuell zusätzliche Kältemittelfüllmengen beachten, wenn die Leitungslänge über die vorgefüllte Länge hinausgeht.



Kältemittelleckage?



- Leckage beseitigen

ja

- Kältemittel absaugen und neu befüllen.

▼ nein

Steckverbindung des Ansaugtemperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

▶.

- Stecker hat keinen Kontakt.

nein

- Steckverbindung korrigieren.



Ansaugtemperaturfühler im Innengerät überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?



- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.

- Innengeräteplatine defekt.
- ja Innengeräteplatine auswechseln.

Hinweis bei Kältemittelmangel:

Es gibt mehrere Störcodes, die auf Kältemittelmangel hinweisen können. Je nachdem, welcher Störcode angezeigt wird, ist der Kältemittelverlust geringer oder größer:

Geringer Kältemittelverlust F31-08 \Rightarrow F32-06 \Rightarrow F31-09 \Rightarrow F31-10 \Rightarrow F42-11 Großer Kältemittelverlust

Störcode

F31-10

Kältetechnisches Problem

Innerhalb von sieben Minuten nach Anlaufen des Kompressors im Kühlbetrieb muss eine der folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Wärmetauschertemperatur des Innengeräts bei Kompressorstart 3 K < aktuelle Wärmetauschertemperatur des Innengeräts für die Dauer von 5 Minuten.
- Luftansaugtemperatur 3 K < aktuelle Wärmetauschertemperatur des Innengeräts für die Dauer von 5 Minuten.
- 1. Service-Ventil geschlossen.
- 2. Großer Kältemittelmangel.
- 3. Fehlerhafte Innengeräteplatine.

Mögliche Ursachen

- 4. Fehlerhafter Leitungstemperaturfühler im Innengerät.
- 5. Fehlerhafter Ansaugtemperaturfühler im Innengerät.
- 6. Fehlerhaftes Expansionsventil.
- 7. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

Siehe unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Service-Ventil(e) geschlossen?

► Service-Ventil(e) öffnen.

ia

Kältemittelleckage?

>

- Leckage beseitigen

- Kältemittel absaugen und neu befüllen.

▼ nein

▼ nein

Steckverbindung des Ansaugtemperaturfühlers kontrollieren:

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

>

- Stecker hat keinen Kontakt.

neir

ein - Steckverbindung korrigieren.



Ansaugtemperaturfühler im Innengerät überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

▼ nein

► nein - Temperaturfühler defekt.

- Temperaturfühler auswechseln.

5110 CONC 120).

Steckverbindung des Leitungstemperaturfühlers kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

 \blacktriangleright

- Stecker hat keinen Kontakt.

nein

- Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Leitungstemperaturfühler im Innengerät überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?



- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.

▼ ja

Expansionsventil entspechend Anleitung auf Seite 130 kontrollieren.

Ist das Expansionsventil in Ordnung?

- Expansionsventil auswechseln. nein

- Außengeräteplatine defekt.- Außengeräteplatine auswechseln.

F32-03 Störcode **Inverterschutz (niedrige Gleichspannung)** Voraussetzungen für DC-Spannung < 180 V in 40 ms nach Anziehen von RY_AC (RY_PWR). die Störmeldung 1. Versorgungsspannung zu gering. Mögliche Ursachen 2. Plötzlicher Spannungsabfall. Erfassung der Sofort. Störung

Überprüfung und Behebung:

Wechselspannung an den Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste des Außengeräts messen.

Hat die Spannung einen Wert von mehr als 170 V?

Ordnungsgemäße Spannungsversorgung bereitstelnein

- Außengeräteplatine defekt. ja

Störcode

ドゴピーじづ Überhitzungsschutz des Leistungstransistors (IPM)

Voraussetzungen für die Störmeldung

Erhöhte Temperatur des Leistungstransistormoduls (IPM) (5 Sek. > 95 °C).

- 1. Ungenügende Wärmeabgabe des Außengeräts.
- 2. Kältemittelüberschuss.

Mögliche Ursachen

- 3. Fehlerhafter Leistungstransistor.
- 4. Serviceventil geschlossen.
- 5. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

4-maliges Auftreten innerhalb von 30 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Installationsbedingungen des Außengeräts kontrollieren (Kühl- oder Entfeuchtungsbetrieb).

Wird die Wärme nicht richtig abgegeben?

Außengerät anders installieren.

ja - Hindernis(se) entfernen.

- Verflüssiger reinigen.

▼ nein

Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. Läuft der Ventilatormotor des Außengeräts?

► Ste

Steckverbindung CN-FM3 bzw. CN-FM4 auf der Außengeräteplatine kontrollieren.
Hat die Steckverbindung Kontakt?

▼ ja

Motorwicklung auf Durchgang kontrollieren.

Hat die Wicklung Durchgang? ▼ nein

- Kontakt herstellen.

▶ ja

- Außengeräteplatine defekt.
 - Außengeräteplatine auswechseln.
- ► nein
- Außengeräteventilator defekt.
- Außengeräteventilator auswechseln.

▼ ja

Systemdrücke messen.

Sind die Drücke zu hoch?

► Kontrollieren:

ja

- Serviceventil geschlossen oder blockiert?
- Zuviel Kältemittel im System?
- Außengeräteplatine defekt.
- ein Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

Kompressor-Überstromschutz

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Stromaufnahme ist bei Kompressorbetrieb außergewöhnlich hoch.

- 1. Ungenügende Wärmeabgabe in Außen- bzw. Innengerät.
- 2. Serviceventil geschlossen.

Mögliche Ursachen

- 3. Fehlerhafter Leistungstransistor.
- 4. Fehlerhafter Kompressor.
- 5. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

3-maliges Auftreten innerhalb von 30 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Wurde das System vorschriftsmäßig installiert?

nein

Installation korrigieren bzw. verbessern.

▼ ja

Service-Ventil(e) geschlossen?

ja

Service-Ventil(e) öffnen.

▼ nein

Ist die Wärmeabgabe des Außengeräte-Wärmetauschers im Kühlbetrieb blockiert?

- Außengerät anders installieren.
- Hindernis(se) entfernen. ja
 - Verflüssiger reinigen.

▼ nein


Ist die Wärmeabgabe des Innengeräte-Wärmetauschers im Heizbetrieb durch einen verschmutzten Filter blockiert?



Filter reinigen.

▼ nein

Gerät ausschalten. Stromversorgung unterbrechen. Mindestens 5 Minuten warten, damit die Spannung im Gerät auf gefahrlose Werte sinken kann. Kompressorkabel U, V und W abklemmen. Inverterprüfgerät anschließen und Funktion der Inverterschaltung kontrollieren.





Blinken alle 6 LEDs gleichmäßig?

- Leistungstransistormodul defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Widerstände der Kompressorwicklungen (U-V, V-W, U-W) messen.

Sind die Widerstände gleichmäßig (ca. 0,9 bis 1,1 Ohm je nach Modell)?

nein Kompressor auswechseln.

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F32-06

Heißgastemperaturschutz

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Im Kühl- oder Heizbetrieb übersteigt die Heißgastemperatur 110 °C, der Kompressor wird abgeschaltet. Fällt Sie unter 105 °C, läuft der Kompressor nach 3 Min. wieder an.

- Ungenügende Wärmeabgabe in Außen- bzw. Innengerät.
- 2. Kältemittelmangel.
- 3. Fehlerhafter Heißgastemperaturfühler.
- 4. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

3-maliges Auftreten innerhalb von 60 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Ist die Wärmeabgabe des Außengeräte-Wärmetauschers im Kühlbetrieb blockiert?

- Außengerät anders installieren.
- Hindernis(se) entfernen.
- ja - Verflüssiger reinigen.

▼ nein

Ist die Wärmeabgabe des Innengeräte-Wärmetauschers im Heizbetrieb durch einen verschmutzten Filter blockiert?



Filter reinigen.

▼ nein

Enthält das System die für das Modell und die entsprechende Leitungslänge vorgesehenen Kältemittelfüllmenge?



- Kältemittel absaugen und neu befüllen, eventuell zusätzliche Kältemittelfüllmengen beachten, wenn die Leitungslänge über die vorgefüllte Länge hinausgeht.

▼ ja

Kältemittelleckage?

- Leckage beseitigen

ja

- Kältemittel absaugen und neu befüllen.

▼ nein

Beträgt die Heißgastemperatur weniger als 110 °C?

nein

- Kältekreis auf Probleme absuchen: Kältemittelmangel, Kompressorproblem, geknickte Kälteleitung etc.

▼ ja

Heißgastemperaturfühler im Außengerät überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

- Temperaturfühler defekt.

- Temperaturfühler auswechseln.
- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln. ja

Überprüfung und Behebung:

Wechselspannung an den Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste des Außengeräts messen.

Hat die Spannung einen stabilen Wert von ca. 230 V?

nein

Netzversorgung kontrollieren und stabile Netzspannung bereitstellen.

▼ ja

Störung zurücksetzen und Gerät einschalten. Gleichspannung zwischen DCP-IN (+) und DCN-IN (–) an der Kondensator-Platine messen.

Beträgt die Gleichspannung ca. 280 V DC?

ja - PFC-Schaltung defekt.

Außengeräteplatine auswechseln.

▼ nein (391,2 – 425 V DC)

Widerstände der Kompressorwicklungen (U-V, V-W, U-W) messen.

Sind die Widerstände gleichmäßig (ca. 0,9 bis 1,1 Ohm je nach Modell)?

Kompressor auswechseln.

nein

- Außengeräteplatine defekt.

ja - Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F32-09

Inverterschutz (DC-Überstrom)

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

Beim Anlaufen und im Kühl- und Heizbetrieb werden Inverter-DC-Überstromsignale erkannt.

- 1. Fehlerhafte Außengeräteplatine.
- 2. Kompressor defekt.
- 3. Falscher Kabelquerschnitt.
- 4. Zu geringer Luftdurchsatz.

Erfassung der Störung

- a) Es werden innerhalb von 30 Sekunden nach dem Kompressoranlauf 7 Mal innerhalb von 30 Minuten DC-Überstromsignale erfasst.
- b) Es werden nach 30 Sekunden nach dem Kompressoranlauf 3 Mal innerhalb von 30 Minuten DC-Überstromsignale erfasst.

Überprüfung und Behebung:

Spannungsversorgung unterbrechen und wiederherstellen.

Läuft der Kompressor?

► nein Spannungsversorgung unterbrechen und Kompressor abklemmen. Spannungsversorgung wiederherstellen und Gerät laufen lassen.

Erscheint erneut F32-09 nach 20 Minuten?

▼ nein

▼ ja Außengeräteplatine

Gerät ausschalten. Stromversorgung unterbrechen. Kompressorkabel U, V und W abklemmen. Inverterprüfgerät anschließen und Funktion der Inverterschaltung kontrollieren. Blinken alle 6 LEDs

auswechseln.

► nein

- Leistungstransistormodul defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

▼ ja

Bleibt der Kompressor nach einigen Sekunden stehen?

✓ ja► Kompressor auswechseln.ja

gleichmäßig?

▼ nein (läuft eine Zeitlang)

Spannungsversorgung unterbrechen. Kompressor abklemmen und Widerstände der Kompressorwicklungen (U-V, V-W, U-W) messen.

Sind die Widerstände gleichmäßig (ca. 0,9 bis 1,1 Ohm je nach Modell)?

► nein

Kompressor auswechseln.

▼ ia

Spannungsversorgung wiederherstellen und Gerät einschalten. Gleichspannung zwischen den Klemmen P (+) und N (–) des Leistungstransistormoduls messen. Beträgt die Spannung über ca. 169 V DC?

Tiang u ▼ ja

Saugdruck messen, wenn der Kompressor länger als 5 Minuten läuft.

Ist der Druck zu hoch?

nein

Kabelquerschnitt von Spannungsversorgungskabel und Verbindungskabel zwischen den Geräten kontrollieren.

Eventuell Luftstrom am Außengerät behindert.

ja - Hindernis(se) entfernen.

Störcode

Falsche Kompressordrehzahl

Voraussetzungen für die Störmeldung

Die Kompressordrehzahl entspricht nicht dem Drehzahlsignal.

- 1. Fehlerhafte Außengeräteplatine.
- 2. Fehlerhafte Innengeräteplatine.

Mögliche Ursachen

- 3. Fehlerhafte Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät.
- 4. Verdrahtung zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen.
- 5. Fehlerhafte Datenübertragung durch Interferenzen über die Stromversorgung.

Erfassung der Störung

4-maliges Auftreten innerhalb von 20 Minuten.

Überprüfung und Behebung:

Stromversorgung unterbrechen. Kompressorkabel U, V und W abklemmen. Stromversorgung wiederherstellen. Klimagerät einschalten.


Tritt der Fehler erneut auf?

- Leistungstransistormodul defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

▼ nein

Gerät ausschalten. Stromversorgung unterbrechen. Mindestens 5 Minuten warten, damit die Spannung im Gerät auf gefahrlose Werte sinken kann. Kompressorkabel U, V und W abklemmen. Inverterprüfgerät anschließen und Funktion der Inverterschaltung kontrollieren.

Inverterprüfgerät





Blinken alle 6 LEDs gleichmäßig?

Kompressor auswechseln.

ja

- Leistungstransistormodul defekt. nein

- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F40-01 Außentemperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -33,4 °C oder > 124 °C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-TH1, Anschlüsse 1 und 2). Mögliche Ursachen
 - 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
 - 3. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-TH1, Anschlüsse 1 und 2):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

- Temperaturfühler defekt.
- nein - Temperaturfühler auswechseln.
- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln. ja

Störcode

Kompressor-Sauggastemperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -50,5 °C oder > 103,7 °C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-TH2, Anschlüsse 3 und 4).
- 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
- 3. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-TH2, Anschlüsse 3 und 4):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

- Temperaturfühler defekt. nein

- Temperaturfühler auswechseln.

- Außengeräteplatine defekt.

- Außengeräteplatine auswechseln. ja

Störcode

F40-21

Temperaturfühler am Wärmetauscheraustritt des Außengeräts

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -50,5 °C oder > 103,7 °C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-TH1, Anschlüsse 3 und 4).
- 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
- 3. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-TH1, Anschlüsse 3 und 4):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Steckverbindung korrigieren.

- Stecker hat keinen Kontakt.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

nein

- Temperaturfühler defekt.
- Temperaturfühler auswechseln.
- ja
- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

Abtau-Temperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

- Es wird 5 Sekunden lang eine Temperatur < -50,5 °C oder > 103,7 °C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-TH2, Anschlüsse 1 und 2). Mögliche Ursachen
 - 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
 - 3. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-TH2, Anschlüsse 1 und 2):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

- Temperaturfühler defekt. nein

- Temperaturfühler auswechseln.

- Außengeräteplatine defekt.

- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F40-51

Kompressor-Heißgastemperaturfühler

Voraussetzungen für die Störmeldung

Mögliche Ursachen

- Bei laufendem Verdichter (außer Anlauf) wird 5 Sekunden lang eine Temperatur
 -4,5 °C oder > 201,8 °C ermittelt.
- 1. Fehlerhafte Steckverbindung (CN-DIS 1 und 3).
- 2. Fühlerfehler (kurzgeschlossen oder offen).
- 3. Fehlerhafte Platine.

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Temperaturfühlers kontrollieren (CN-DIS, Anschlüsse 1 und 3):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

nein

Stecker hat keinen Kontakt.Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Temperaturfühler überprüfen:

- Stecker von der Platine abziehen.
- Widerstand des Temperaturfühlers messen.

Entspricht der Messwert des Widerstands des Temperaturfühlers dem in der Kenndaten angegebenen Wert (entsprechende Kenndaten siehe Seite 129)?

► - Tem

- Temperaturfühler defekt.

- Temperaturfühler auswechseln.

▶ ja - Außengeräteplatine defekt.

- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F41-02 Hochdruckschalter offen

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der Hochdruckschalter ist eine Minute lang offen, während der Kompressor steht.

Mögliche Ursachen

- 1. Fehlerhafter Hochdruckschalter (Öffner).
- 2. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

Siehe unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Hochdruckschalters kontrollieren (CN-PSW1):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?

- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Ca. 10 Minuten warten, bis die Drücke im System ausgeglichen sind, dann Hochdruckschalter überprüfen. (Der Hochdruckschalter ist ein Öffner, d. h. er muss bei normalem Druck geschlossen sein; AUS: 42 bar, EIN: 33 bar):

- Stecker von der Platine abziehen.
- Durchgang des Hochdruckschalters messen (Widerstand \leq 10 Ω).

Hat der Hochdruckschalter Durchgang (= Hochdruckschalter geschlossen)?

- Hochdruckschalter defekt.

nein - Hochdruckschalter auswechseln.

ja

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode

F41-12

Niederdruckschalter (Nicht-Inverter)

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der Niederdruckschalter ist eine Minute lang offen, während der Kompressor steht.

Mögliche Ursachen

- 1. Fehlerhafter Niederdruckschalter (Schließer).
- 2. Fehlerhafte Außengeräteplatine.

Erfassung der Störung

Siehe unter "Voraussetzungen für die Störmeldung".

Überprüfung und Behebung:

Steckverbindung des Niederdruckschalters kontrollieren (CN-PSW2):

- Stromversorgung unterbrechen.
- Steckverbindung kontrollieren.

Ist die Steckverbindung in Ordnung?



- Stecker hat keinen Kontakt. - Steckverbindung korrigieren.

▼ ja

Ca. 10 Minuten warten, bis die Drücke im System ausgeglichen sind, dann Niederdruckschalter überprüfen. (Der Niederdruckschalter ist ein Schließer, d. h. er muss bei normalem Druck geöffnet sein; AUS: 0,3 bar, EIN: 0,5 bar):

- Stecker von der Platine abziehen.
- Durchgang des Niederdruckschalters messen.

Ist der Messwert des Widerstands unendlich (= Niederdruckschalter offen)?

- Niederdruckschalter defekt.

- Niederdruckschalter auswechseln. nein

- Außengeräteplatine defekt.
- Außengeräteplatine auswechseln.

Störcode Stromwandler im Außengerät offen Voraussetzungen für Die Stromaufnahme ist nach dem Kompressoranlauf 60 Sekunden lang zu gering. die Störmeldung 1. Kältemittelmangel. 2. Stromwandler defekt. 3. Außengeräteplatine defekt. Mögliche Ursachen 4. Kompressor defekt (geringe Verdichtung). 5. Hohe Schwankung der Spannungsversorgung durch ungewöhnlich hohe Lasten im gleichen Stromkreis wie das Außengerät 1 Minute nach Kompressoranlauf: Erfassung der - Frequenz < 30 Hz: unter 1 A Störung - Frequenz > 30 Hz: unter 2 A Überprüfung und Behebung: Service-Ventil(e) geschlossen? Service-Ventil(e) öffnen. ja ▼ nein Kältemittelleckage? - Leckage beseitigen. - Kältemittel absaugen und neu befüllen. ▼ nein Steckverbindung des Stromwandlers kontrollieren (auf der Hauptplatine: CN-CT; bei Invertermodellen auf der Entstörplatine bei 3-Phasen-Modellen: CN-CT, bei Einphasen-Modellen: CN-NF): - Stromversorgung unterbrechen. - Steckverbindung kontrollieren. - Stecker hat keinen Kontakt. Ist die Steckverbindung in Ordnung? - Steckverbindung korrigieren. nein **▼** ja Funktion des Stromwandlers (CT) überprüfen. - Stromwandler defekt. Ist der Stromwandler offen? - Entstörplatine auswechseln. ▼ nein Störung zurücksetzen, Zwangskühlbetrieb einstellen und Betriebsstrom messen: - Stromwandler defekt. Ist der Betriebsstrom geringer als 0,65 A? - Außengeräteplatine auswechseln. nein **▼** ia Während sich das Gerät immer noch im Zwangskühlbetrieb befindet, den Saugdruck überprüfen.

nein

ja

- Saugdruck sehr niedrig.

Außengeräteplatine auswechseln.

dichtung.

- Kompressor auswechseln wegen zu geringer Ver-

Ändert sich der Druck, wenn der Kompressor stehen

bleibt?

Störcode Language

Inverterschutz (Leistungstransistormodul-Temperaturfühler)

Voraussetzungen für die Störmeldung

Der Temperaturfühler in der Schaltung des Leistungstransistormoduls ermittelt eine überhöhte Temperatur.

Mögliche Ursachen

1. Fehlerhafte Außengeräteplatine.


Überprüfung und Behebung:


Außengeräteplatine auswechseln.

15. Kenndaten der Temperaturfühler

Die nachfolgende Tabelle enthält die Widerstandswerte der Temperaturfühler der FS-Geräte bei den jeweiligen Temperaturen:

			W	derstand ($k\Omega$) ± 5	5%		
	Inner	ngerät			Außengerät		
Temperatur	Raumtempe- raturfühler CN-TH2, 3 + 4 Nr. 2	Leitungstempe- raturfühler CN-TH1, 3 + 4 Nr. 1	Außentempe- raturfühler CN-TH1, 1 + 2 Nr. 2	Heißgastempe- raturfühler CN-DIS, 1 + 3 Nr. 3	Sauggastempe- raturfühler CN-TH2, 3 + 4 Nr. 1	Wärmetauscher- temperatur- fühler CN-TH1, 3 + 4 Nr. 1	Abtautemperaturfühler CN-TH2, 1 + 2 Nr. 1
–20°C	158,5	211,3	158,5	528,3	47,9	47,9	47,9
–10	87,5	116,7	87,5	291,8	27,1	27,1	27,1
-5	66,1	88,2	66,1	220,5	20,7	20,7	20,7
0	50,5	67,3	50,5	168,3	15,9	15,9	15,9
5	38,9	51,9	38,9	129,8	12,4	12,4	12,4
10	30,3	40,4	30,3	100,9	9,8	9,8	9,8
15	23,8	31,7	23,8	79,2	7,7	7,7	7,7
20	18,8	25,1	18,8	62,7	6,2	6,2	6,2
25	15,0	20,0	15,0	50,0	5,0	5,0	5,0
30	12,1	16,1	12,1	40,2	4,0	4,0	4,0
40	8,0	10,6	8,0	26,5	2,7	2,7	2,7
50	5,4	7,2	5,4	17,9	1,9	1,9	1,9
60	3,7	5,0	3,7	12,4	_	1,3	_
70	_	3,5	_	8,8	_	0,9	_
80	_	2,5	_	6,3	_	_	_
90	_	1,9	_	4,7	_	_	_
100	_	1,4	_	3,5	_	_	_





16. Überprüfen des Expansionsventils

Symptome bei defektem Expansionsventil:

a) Symptom, wenn Expansionsventil halb bzw. voll geöffnet:

Im Kühlbetrieb gelangt zuviel flüssiges Kältemittel zum Innengeräte-Wärmetauscher, so dass die Leitung einfriert.


b) Symptom, wenn Expansionsventil komplett geschlossen:

Keine Kühlung, Saugdruck sinkt bis Vakuum.



Zur Überprüfung des Expansionsventils sind folgende Kontrollen durchzuführen:

- 1. Kontrollieren, ob der Stecker des Expansionsventils richtig sitzt und die Spule korrekt auf dem Ventil befestigt ist.
- 2. Stromversorgung einschalten und kontrollieren, ob ein Rastgeräusch ertönt (eventuell Schraubendreher auf Ventil aufsetzen und Ohr daranhalten).
- 3. Ertönt kein Rastgeräusch, Stecker abnehmen und Widerstand zwischen den Anschlüssen 1, 3 und 6 bzw. 2, 4 und 5 messen (48,5 Ohm).



- 4. Ist die Spule zwischen den genannten Anschlüssen nicht leitend, ist sie defekt.
- 5. Ist sie leitend, sollte sie zum Test gegen eine gute Spule ausgewechselt werden.
- 6. Ertönt immer noch kein Rastgeräusch, ist eventuell die Ventileinheit defekt, oder die Außengeräte-Platine muss ersetzt werden.

17. Überprüfen des Leistungstransistormoduls


Das Leistungstransistormodul kann wie folgt überprüft werden:

- 1. Spannungsversorgung unterbrechen, min. 5 Minuten warten, bis stromführende Teile angefasst werden.
- Mit dem Messgerät überprüfen, dass die am Transistormodul anstehende Spannung 50 V nicht übersteigt.
- Die Kompressorleitungen abklemmen und wie folgt den Widerstand zwischen Plus- und Minuspol des Transistormoduls und den Klemmen U, V und W messen:

Minuspol des Messgeräts (–)	Pluspol des Transistormoduls (+)	UVW	Minuspol des Transistormoduls (–)	UVW						
Pluspol des Messgeräts (+)	UVW	Pluspol des Transistormoduls (+)	UVW	Minuspol des Transistormoduls (–)						
Normaler Widerstand	Unterschiedliche Messwerte zwischen k Ω und M Ω									
Unnormaler Widerstand		0 oder ∞								

18. Anschluss eines externen Timers


An den Steckanschluss CN-TIMER der Innengeräteplatine kann wie folgt ein externer Timer angeschlossen werden:



- Mit Hilfe des Ein/Aus-Schalters der Fernbedienung wird das Gerät <u>immer</u> in den anderen Betriebszustand geschaltet. Das heißt:
 - a) Gerät läuft ⇒ Ein/Aus drücken ⇒ Gerät bleibt stehen.
 - b) Gerät läuft nicht ⇒ Ein/Aus drücken ⇒ Gerät läuft an.
- 2. Beim Timer-Kontakt verhält es sich anders:
 - a) Wird er geschlossen, läuft das Gerät an, falls es nicht sowieso schon läuft.
 - b) Wird er geöffnet, bleibt das Gerät stehen, falls es nicht bereits ausgeschaltet ist.

Dies soll an einem Beispiel verdeutlicht werden:

Angenommen, für ein Büro ist der Timer so eingestellt, daß das Gerät morgens um 6 Uhr anläuft und abends um 18 Uhr ausgeschaltet wird. Wenn nun der letzte Rauminsasse um 17 Uhr das Büro verlässt und aus Sparsamkeit das Gerät vorzeitig von Hand abschaltet, läuft es nicht um 18 Uhr wieder an, sondern bleibt ausgeschaltet. Es wird erst wieder am nächsten Tag um 6 Uhr eingeschaltet, weil dann der Timerkontakt erst wieder geschlossen wird.



Dies bedeutet natürlich auch, daß in unserem Beispiel ein Rauminsasse, der bereits um 5 Uhr morgens ins Büro kommt, das Gerät von Hand einschalten kann, wobei dann der Schaltvorgang des Timers um 6 Uhr (Kontakt schließt) keine Wirkung hat, so daß das Gerät weiterläuft.


19. Betriebs- und Störmelde-Steckanschluss CN-ABN


Über den dreipoligen Steckanschluss CN-ABN der Innengeräteplatine kann ein Betriebssignal sowie ein Sammel-Störmeldesignal abgenommen werden.



- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und der Innengeräteventilator läuft, liegt zwischen den Anschlüssen 1 und 3 eine Gleichspannung von 12 V an.
- 2. Wenn irgendeine Gerätestörung vorliegt, steht an den Anschlüssen 1 und 2 eine Gleichspannung von 12 V an.


20. Störmeldeplatine CZ-TA31P





Diese Zusatzplatine stellt folgende Funktionen bereit:

- Externe Ein/Aus-Schaltung des Innengeräts
- Ausgangssignale als Betriebs- und Sammelstörmeldung des Innengeräts
- Parallelbetrieb eines externen Ventilators
- Ansteuerung einer Lüftungseinheit (oder sonstiger elektrischer Geräte)



Anschluss 1: ohne Funktion

Anschluss 2:


	1	Lüftung	Ausgänge		
	2	Kühlbetrieb	(ext. Relais:		
CN1	3	Heizbetrieb	max. 12 V DC,		
	4	Umluft	max. 100 mA		
	5	Masse	anschließbar)		

Anschluss 3:

	1	Ventilatormotor	Ausgänge		
	2	Störmeldung	(250 V AC, 3 A		
	3	Ein/Aus-Status	oder		
TM2	4	Gemeinsamer	30 V DC, 3 A)		
	5	Gemeinsamer	Fina äna o		
	6	Fern-Ein/Aus	Eingänge (potentialfrei)		
	7	Fern/Lokal	(poteritialifel)		

Das nachfolgende Beispiel zeigt die Verwendung des Anschlusses TM2:

- a) Verwendung der Ausgänge 1, 2 und 3 mit Lampenanzeige unter Verwendung einer externen Stromquelle.
- b) Verwendung der Eingänge 6 und 7 zur externen Ein/Ausschaltung des Geräts mit Sperrfunktion der Ein/Ausschaltung durch die Fernbedienung (extern / lokal).




Externe Ansteuerung:

Um das Innengerät von fern (extern) ein- und ausschalten zu können, muss zunächst eine Umschaltung auf **extern** erfolgen. Hierzu ist der Kontakt zwischen den Anschlüssen 5 und 7 zu schließen. Erst dann kann durch Schließen des Kontakts zwischen den Anschlüssen 5 und 6 eingeschalten bzw. durch Öffnen ausgeschaltet werden (siehe nachfolgende Tabelle).

Wechsel Fern/Lokal	Fern EIN/AUS	Betrieb
0	0	Lokaler Betrieb
1	0	Fernbetrieb (auf dem Display der Ka- belfernbedienung wird REMOTE statt LOCAL angezeigt)
1	1	Betrieb EIN mittels Fernsteuerung


Dieses Beispiel zeigt die Nutzung des Anschlusses CN1 unter Verwendung externer Relais und einer externen Stromquelle:




Anschluss von ERV-Lüftungseinheiten mittels Störmeldeplatine CZ-TA31P

ERV-Lüftungseinheiten können über die Fernbedienung von FS-Geräten geschaltet werden. Es stehen mehrere Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung, die über eine Programmierung auf der Fernbedienung eingestellt werden:

CZ-RD513C	Taste	Verbindung mit FS-Gerät		Taste VENTILA	ATION und Verbindung mit FS-Gerät		
Modus 12	VENTILATION (ein/aus)	FS-Gerät AUS> EIN	FS-Gerät EIN> AUS	Funktion	Anmerkung		
000	ohne Funktion	ohne Funktion	ohne Funktion	Keine Funktion bei drücken der Taste VENTILATION	Werkseinstellung		
001	Ein/Aus möglich	ohne Funktion	ohne Funktion	Getrennte Ein/Aus-Schaltung der Lüftungseinheit möglich	Keine Verbindung mit FS-Gerät, Lüftungseinheit kann getrennt ein- und ausgeschaltet werden.)	
002	Ein/Aus möglich	ohne Funktion	Lüftungseinheit AUS	- Lüftungseinheit kann über Taste VENTILATION eingeschaltet werden. - Bei Ausschalten des FS-Geräts wird auch die Lüftungseinheit ausgeschaltet.	Wenn die Lüftungseinheit ständig eingeschaltet sein soll, auch wenn das FS-Gerät ausgeschaltet ist, muss sie über die Taste VENTILATION eingeschaltet werden.		CZ-TA31P erforderlich
003	Ein/Aus möglich	Lüftungseinheit EIN	Lüftungseinheit AUS	 Bei Einschalten des FS-Geräts wird auch die Lüftungseinheit eingeschaltet. Bei Ausschalten des FS-Geräts wird auch die Lüftungseinheit ausgeschaltet. 	Manuelle Ein/Ausschaltung mittels Taste VENTILATION jederzeit möglich, auch wenn das FS- Gerät ausgeschaltet ist. Wenn die Lüftungseinheit ständig eingeschaltet sein soll, auch wenn das FS-Gerät ausgeschaltet ist, muss sie über die Taste VENTILATION eingeschaltet werden.		




Die Verbindung zwischen FS-Gerät und ERV-Lüftungseinheit erfolgt mittels der Störmeldeplatine CZ-TA31P:




Anschlussbelegung des Verbindungskabels zwischen ERV-Lüftungseinheiten FS-Geräten

1. Normale Anwendung als Störmeldeplatine



2. Ansteuerung einer Lüftungseinheit



Hinweis: Der Zusatzplatine liegen beide Kabel bei.

Störungscodes früherer Big-RAC-Modelle

Modellreihen UV, TV und EV

Welche Baugruppe die Störung verursacht hat, wird mit der LED-Anzeige der elektronischen Platinen angezeigt. Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann, ist die Störung anhand der nachfolgenden Tabelle zu beseitigen. Die blinkende Anzeige CHECK (unter SET TEMP) auf der Fernbedienung deutet auf eine Störung hin, und die roten Störungsdiagnose-LEDs auf den Platinen zeigen an, wo die Störung aufgetreten ist. Nach Drücken der CHECK-Taste auf der Fernbedienung wird der entsprechende Störungscode auf der Fernbedienung unter SET TEMP angezeigt.

Angezeigter Störungs-	lr	LE	Ds iger	ät	A	LE uße	Ds nge	rät	Störungsquelle	Zu überprüfende Anlagenteile
code	1 2 3 4		1 2 3 4			4				
E2	•	•		•	•				Störung Kondensatablauf	Schwimmerschalter, Kondensatpumpe, Kondensatleitungen
E3		•			•				Störung Raumtemperaturfühler	Fühler, Anschluß oder Verdrahtung des Fühlers
E4			•		•				Temperaturfühler des Verdampfers	Fühler, Anschluß oder Verdrahtung des Fühlers
E5	•	•	•	•	•				Datenübertragung von der Fernbedienung	Impulsverlauf bei der Datenübertragung
	•	•			•				Fernbedienung nicht angeschlossen	Kabel oder Anschluß der Fernbedienung
E6		•	•	•	•				Datenübertragung zwischen Innen- und Außengerät	Impulsverlauf bei der Datenübertragung
			•	•	•				Verbindung zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen	Verbindungskabel oder Anschluß
									Kompressor-Bimetallthermostat bzw. Wick- lungsschutz ausgelöst	Kältemittelmangel, Stromversorgung des Außengeräts
E9	•			•	•				Störung Luftlenklamelle (siehe Hinweis 1)	Lamellenschalter, Klappenmotor und Anschluß- klemme
E13	•				•			•	Überstromauslöser des Außengerätes	Phasenverschiebung in Kompressorstromzufuhr, Kompressormotor blockiert
E15	•				•	•			Hochdruckschalter	Wärmetauscher verschmutzt, Ventilatorfunktion überprüfen
E16	•								Phasenumkehrschutz	Phasen der Stromzufuhr verwechselt
E18	•		•				•		Temperaturfühler des Verflüssigers	Fühler, Anschluß oder Verdrahtung des Fühlers

- LED leuchtet
- LED blinkt
- · Die blinkende LED 5 (gelb) auf den Platinen des Innen- wie auch des Außengeräts zeigt an, daß der Mikroprozessor der Platine einwandfrei arbeitet.
- · Die erleuchtete LED 6 (rot) auf den Platinen des Innen- wie auch des Außengeräts zeigt an, daß Spannung an der Platine anliegt.

Hinweis 1: Bei Störung der Luftlenklamelle blinkt die CHECK-Anzeige, das Gerät bleibt in Betrieb.

Funktionsprüfung

Mit einem Testlauf kann überprüft werden, ob das Gerät einwandfrei funktioniert. Innerhalb der ersten Minute nach dem Einschalten des Gerätes kann dieser Testlauf durch Drücken der Taste "TEST RUN" gestartet werden. Nach Ablauf der ersten Betriebsminute ist die Funktion gesperrt, das Gerät befindet sich im Normalbetrieb.

Nach Drücken der Taste "TEST RUN" erscheint die Anzeige "TEST RUN" auf dem Display, die am Innengerät gemessene Verdampfertemperatur und die Adressnummer des Innengerätes (U1). Während der Funktionsprüfung ist die Thermostatsteuerung außer Betrieb. Die Funktionsprüfung schaltet sich nach 30 Minuten von selbst ab, sie läßt sich aber auch durch erneutes Drücken der Taste "TEST RUN" beenden.

Falls eine Störung vorliegt, läßt sich die Funktionsprüfung nicht einschalten. Außerdem wird sie abgebrochen, sobald eine Störung auftritt. Mit Hilfe der Taste "CHECK" kann bei Auftreten einer Störung der Fehlercode abgefragt werden, so daß die Störung behoben werden kann.

Störungscodes früherer Big-RAC-Modelle

Modellreihen U01, T01 und E01

Wenn im Innen- oder Außengerät eine Störung auftritt, wird das System abgeschaltet. Welche Baugruppe die Störung verursacht hat, wird im LCD-Display der Fernbedienung und mit der LED-Anzeige der elektronischen Platinen angezeigt. Bevor das Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann, ist die Störung anhand der nachfolgenden Tabelle zu beseitigen.

Die blinkende Anzeige CHECK (im Feld der Temperaturanzeige) auf der Fernbedienung deutet auf eine Störung hin, und die Störungsdiagnose-LEDs auf den Platinen zeigen an, wo die Störung aufgetreten ist. Nach Drücken der CHECK-Taste auf der Fernbedienung wird der entsprechende Störungscode auf der Fernbedienung im Feld der Temperaturanzeige angezeigt.

Wichtig:

Wenn die gelbe LED 5 auf den Platinen des Innen- wie auch des Außengeräts gleichmäßig blinkt, bedeutet dies, daß der Mikroprozessor der Platine einwandfrei arbeitet.

Wenn diese LED erleuchtet ist oder unregelmäßig blinkt, sollte zunächst versucht werden, die Stromzufuhr ab- und wieder einzuschalten.

Angezeigter Störungs-	LEDs Innengerät			A		Ds nge	rät	Störungsquelle	Zu überprüfende Anlagenteile				
code	1	2	3	4	1	2	3	4					
F2 ⁴	•	•		•	•				Störung Kondensatablauf	Schwimmerschalter, Kondensatpumpe, Kondensatleitungen			
F3 ¹		•			•				Störung Raumtemperaturfühler	Fühler, Anschluß oder Verdrahtung des Fühlers			
F4 ¹			•		•				Störung Temperaturfühler des Verdampfers	Fühler, Anschluß oder Verdrahtung des Fühlers			
F5 ²	•	•	•	•					Datenübertragung von der Fernbedienung	Impulsverlauf bei der Datenübertragung			
	•	•							Fernbedienung nicht angeschlossen	Kabel oder Anschluß der Fernbedienung			
F6 ³		•	•	•	•				Datenübertragung zwischen Innen- und Außengerät	Impulsverlauf bei der Datenübertragung			
			•	•	•				Verbindung zwischen Innen- und Außengerät unterbrochen	Verbindungskabel oder Anschluß			
									Kompressor-Bimetallthermostat bzw. Wicklungsschutz ausgelöst	Kältemittelmangel, Stromversorgung des Innengeräts			
			•	•					Überstromauslöser des Außengerätes	Phasenverschiebung in Kompressorstromzufuhr, Kompressormotor blockiert			
									Phasenschutz ausgelöst	Phasen der Stromzufuhr verwechselt			
F9	•			•	•				Störung Luftlenklamelle	Lamellenschalter, Klappenmotor und Anschlußklemme			
F15⁵	•				•	•			Hochdruckschalter Wärmetauscher verschmutzt, Ventilatori tion überprüfen				

- LED leuchtet
- 1 Temperaturfühler kurzgeschlossen oder offen.
- 2 a) Datenübertragung zwischen Fernbedienung und Innengerät für mindestens 2 Minuten unterbrochen.
 - b) Fehler bei der Datenübertragung wurde ermittelt.
- 3 a) Polarität der Kabel 3 und 4 zwischen Innen- und Außengerät vertauscht.
 - b) Datenübertragung zwischen Innen- und Außengerät für mindestens 2 Minuten unterbrochen.
 - c) Fehler bei der Datenübertragung wurde ermittelt.
- 4 Wenn der Schwimmerschalter 10 Sekunden lang offen ist, arbeitet die Kondensatpumpe fünf Minuten lang. Während dieser Zeit bleibt der Kompressor stehen. Die Störung F2 tritt auf, wenn der Schwimmerschalter nach Ablauf dieses 5minütigen Betriebs erneut innerhalb von 30 Minuten öffnet. Siehe hierzu das Diagramm auf der folgenden Seite.

Störungscodes früherer Big-RAC-Modelle

Modellreihen U32, T32 und E32; U1, T1 und E1; BB4, BTP, BD2 und BD3

♡: blinkt O: leuchtet leer: aus

	Fernbedie	enung	R	Rote D	iagno	se-LE	Ds au	uf Plat	ine		
ŀ	Kabel	Drahtlos	Innengerät			Αι	ıßenge	rät			Zu überprüfende Anlagenteile
Code	Zusatz- code	Betriebs-LED	2	2	3	4	5	6	7	8	
F15	-01	٥	٥	٥				٥	*1	*1	Schwimmerschalter: Kondensatpumpe, Kondensatleitung, Innengeräteanschlüsse CN6 u. CN10 oder Relaisanschluss
F16	-01	٥	٥		٥			٥	*1	*1	Lamellenschalter, Lamellenmotor, Motoranschluss oder Innengeräteanschlüsse CN1 u. CN6
F17	-01	٥	٥	٥	٥			٥	*1	*1	Optionales Zubehör, Zubehöranschlussklemmen
F20	-01	٥	٥	٥			٥		*1	*1	Temperaturfühler des Innengeräts, Anschluss CN1
1 20	-02	٥	٥	٥		٥	٥		*1	*1	Temperaturfühler der Fernbedienung
F21	-01	٥	٥		٥		٥		*1	*1	Verdampfertemperaturfühler oder Anschluss CN1
F25	-01	٥	٥			٥			*1	*1	Doppelte Geräteadresse bei Zentralregler: Einstellung der Adressenschalter des Zentralreglers
F26	-01	٥	٥		٥				*1	*1	Fernbedienung nicht richtig angeschlossen, Kabel oder Anschluss überprüfen
	-02	٥	٥	٥					*1	*1	Datenübertragung von der Fernbedienung, Impulsverlauf überprüfen
F27	-01	٥	٥		٥				٥		Verbindung zwischen Innen-und Außengerät: Verbindungskabel oder Anschlüsse oder Spannungsversorgung von Innen- und Außengerät
FZI	-02	٥	٥	٥					٥		Datenübertragung zwischen Innen-und Außengerät, Impulsverlauf überprüfen
	-01	٥	٥		٥		٥	٥	*1	*1	Falsche Einstellung auf Innengeräteplatine
F29	-02	٥	٥	≎			٥	٥	*1	*1	Falsche Einstellung auf Innengeräteplatine
	-12	٥	٥	۵		٥	٥	٥	*1	*1	Falsche Einstellung der Fernbedienung
	-02	٥	٥	≎		۵		٥	٥		Phase der Stromzufuhr offen oder vertauscht
F30	-06	٥	٥		٥	٥		٥	٥		Schlechte Anschlüsse der Stromzufuhr oder ungleichmäßige Spannungsversorgung
	-07	٥	٥	٥	٥	٥		٥	٥		Schlechter Anschluss der Stromzufuhr
	-01	٥	٥		٥			٥	٥		Niederdruckabschaltung
F31	-02	٥	٥		٥			٥	٥		Hochdruckschalter: Wärmetauscher des Außengeräts verschmutzt oder zugestellt
F33	-01	٥	٥	٥				٥	٥		Kompressor-Überstromauslöser: Phase offen oder Kompressor blockiert oder Sicherung in Hauptstromversorgung geöffnet
	-02	٥	٥	Φ	٥			٥	٥		Heißgastemperaturschutz: zu wenig Kältemittel
F40	-41	٥	٥	٥			٥		٥		Heißgstemperaturfühler: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss
F40	-61	٥	٥		٥		٥		٥		Temperaturfühler Verflüssigeraustritt: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss
F44	-02	٥	٥	٥		٥	٥		٥		Hochdruckschalterkreis geöffnet: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss
F41	-03	٥	٥		٥	٥	٥		٥		Druckschalterkreis (Heizen) geöffnet: Kabel, Außengeräteanschluss CN2 oder Relaisanschluss
F42	-01	٥	٥	٥	٥		٥		٥		Stromwandlerkreis offen oder fehlerhafter Kompressorstrom: Außengeräteanschluss CN2 überprüfen, interner Kompressorschutz ausgelöst oder Sicherung in Hauptstromversorgung geöffnet
F49	-01	٥	٥		٥		٥	٥	٥		Falsche Einstellung auf Außengeräteplatine
F49	-02	٥	٥	٥			٥	٥	٥		Falsche Einstellung auf Außengeräteplatine

^{*1:}

LED 7	LED 8	Anzeige bei Dual/Trio-Anlage
		Störung bei Mastergerät
0		Störung bei Slave 1
	0	Störung bei Slave 2

Hinweis:

Wenn zwischen Innen- und Außengerät mehr als ein Fehler auftritt, kann es vorkommen, daß die Anzeige auf der Fernbedienung und die LED-Anzeige auf der Platine des Außengeräts nicht übereinstimmen. In diesen Fällen sind beide Stellen zu überprüfen.

Panasonic geht voran ... mit ,eco ideas' Produktion von energieeffizienten Produkten Reduzierung der CO₂-Emissionen an allen Produktionsstandorten Weltweite Unterstützung von Umweltaktivitäten



Panasonic

Panasonic Deutschland eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15 22525 Hamburg Tel. (0 40) 85 49-23 25 Fax (0 40) 85 49-21 80 www.klima.panasonic.de